

351  
c

نام

نام خانوادگی

محل امضاء

صبح پنج شنبه  
۹۰/۱۱/۲۷



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

### آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد فاپیوسته داخل – سال ۱۳۹۱

#### مهندسی ایمنی و بازرسی فنی – کد ۱۲۹۲

مدت پاسخگویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۳۰

#### عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضی (ریاضی عمومی I و II، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی)	۲۰	۳۱	۵۰
۳	ترمودینامیک و مکانیک سیالات	۲۰	۵۱	۷۰
۴	متالورژی فیزیکی و مکانیکی	۲۰	۷۱	۹۰
۵	الکتروشیمی و خوردگی	۲۰	۹۱	۱۱۰
۶	مقاومت مصالح و تست‌های غیر مخرب	۲۰	۱۱۱	۱۳۰

بیهدهن ماه سال ۱۳۹۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

**PART A: Vocabulary**

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- Ancient alchemists believed that it was possible to ..... lead into gold.  
1) mingle      2) direct      3) transfer      4) transmute
- 2- Dan always beats me at chess because he develops such an ..... game plan that I can never predict his next move.  
1) eventual      2) ambiguous      3) elaborate      4) objective
- 3- His election as President represented the ..... of his career.  
1) summit      2) motivation      3) triangle      4) periphery
- 4- She found the job frustrating, and felt she wasn't ..... anything there.  
1) flourishing      2) accomplishing      3) evolving      4) satisfying
- 5- Britain's ..... over its colonies was threatened once nationalist sentiment began to spread around the world.  
1) hegemony      2) preference      3) compromise      4) independence
- 6- He ..... all of his success to his mother's undying encouragement.  
1) interprets      2) converts      3) attributes      4) results
- 7- You can ..... the flavor of most dishes with the careful use of herbs.  
1) initiate      2) impress      3) precede      4) enhance
- 8- The pirate Blackbeard had a reputation for being a harsh, ..... man.  
1) reliable      2) ruthless      3) perpetual      4) prevalent
- 9- Being a direct relative of the deceased, her claim to the estate was ..... .  
1) prominent      2) profound      3) legitimate      4) reckless
- 10- There are more than thirty species of rattlesnakes, varying in length from 20 inches to six feet and also varying in ..... of venom.  
1) domination      2) detection      3) conquest      4) toxicity

**PART B: Cloze Test**

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Football is (11) ..... ball game in the world and the most popular as a spectator sport. The simplicity of the rules and the fact that it can be played practically everywhere (12) ..... to this popularity. It is played on all continents and in more than 200 countries. At the 2000 census (13) ..... by the world governing body, the Federation Internationale de Football Association (FIFA), (14) ..... some 30 million registered players at all levels. In addition, there are (15) ..... casual players involved in pickup games in streets, on parking lots, on school playgrounds, in parks, and even, as in Brazil, on beaches.

- |  |  |
|--|--|
| 11- 1) played the most widely<br>3) played most widely | 2) the most widely played<br>4) the widely most played |
| 12- 1) has contributed<br>3) had contributed           | 2) will be contributing<br>4) will have contributed    |
| 13- 1) to be taken<br>2) was taken                     | 3) that taken      4) taken                            |
| 14- 1) which were<br>2) there were                     | 3) they were      4) were                              |
| 15- 1) many millions<br>3) many millions of            | 2) many of millions<br>4) many million                 |

**PART C: Reading Comprehension**

**Directions:** Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark it on your answer sheet.

**PASSAEG 1:**

Corrosion is the primary means by which metals deteriorate. Most metals corrode on contact with water (and moisture in the air), acids, bases, salts, oils, aggressive metal polishes, and other solid and liquid chemicals. Metals will also corrode when exposed to gaseous materials like acid vapors, formaldehyde gas, and sulfur containing gases.

Corrosion specifically refers to any process involving deterioration or degradation of metal components. The best known case is that of the rusting of steel. Corrosion processes are usually electrochemical in nature, having the essential features of a battery. When metal atoms are exposed to an environment containing water molecules they can give up electrons, becoming themselves positively charged ions, provided an electrical circuit, can be completed. This effect can be concentrated locally to form a pit or, sometimes, a crack, or it can extend across a wide area to produce general wastage. Localized corrosion that leads to pitting may provide sites for metal fatigue initiation and, additionally, corrosive like seawater may lead to by which greatly enhanced growth of the fatigue crack. Pitting corrosion also occurs much faster in areas where micro structural changes have occurred due to welding operations.

Corrosion is the disintegration of metal through an unintentional chemical or electrochemical action, starting at its surface. All metals exhibit a tendency to be oxidized, some more easily than others. A tabulation of the relative strength of this tendency is called the galvanic series. Knowledge of a metal's location in the series is an important piece of information to have in making decisions about its potential usefulness for structural and other applications.

- 16- Once metal atoms are exposed to water molecules, they give up electrons. “Give up” here means:  
 1) emit                    2) gain                    3) take in                    4) absorb
- 17- Corrosion first starts at the ----- of metal components.  
 1) base                    2) surface                    3) base and then surface                    4) both surface and base
- 18- Which of the following statements has not been mentioned in the passage?  
 1) Metals show a tendency to be oxidized.  
 2) Localized corrosion brings about fatigue initiation.  
 3) Metals will corrode if exposed to hydrogen peroxide.  
 4) To know about the location of a metal in the series helps make decisions about its potential usefulness for applications.

**PASSAGE 2:**

Visual inspection is the most common and simplest non-destructive testing method; it is limited to detection of surface flaws and faults. Railway tracks are often tested this way. The test involves a close visual inspection of a component surface, the surface may be illuminated or the inspector may use a magnifying glass, mirror or other optical aid in order to gain accurate results. Visual inspections are simple to carry out at minimal cost. Accuracy depends on the skill, experience and knowledge of the inspector. If a permanent record is required, a photograph or videotape or inspectors report may be kept. Recent advances in digital photography make this recording an excellent method.

The test specimen is first thoroughly cleaned and dried before the test. A liquid penetrant is applied to the surface; spraying, dipping or brushing may do this. Over a period of time the liquid penetrant is drawn into any surface faults by capillary action, any excess liquid is removed. Depending on the process being used, the surface is coated with whiting or a developer. Faults open to the surface will appear as a discoloured line in the whiting. Fluorescent or coloured dyes drawn into the faults are readily seen under ultraviolet light or as a line in the developer.

Magnetic particle tests are suitable only for ferrous metals capable of being magnetized. Almost any size or shaped component can be tested. The test specimen is first thoroughly cleaned and dried before the test.

When magnetized ferromagnetic specimens have a distorted magnetic field in the region of the fault or defect. This distortion can be seen with the application of magnetic particles as a powder or suspended in a liquid. These particles are often coated in a fluorescent material enabling inspection under ultraviolet light. The flaw can be seen as a disturbance in the flow lines. Faults perpendicular to induced field are easily detected, whereas faults parallel to the induced field may be misinterpreted. To avoid this, inspections and magnetization, should be carried out from different orientations.

- 19- Application of a liquid penetrant to the surface may be done through -----.
  - 1) spraying, dipping, or brushing
  - 2) either brushing or bathing
  - 3) either spraying or dipping
  - 4) both 2 and 3
- 20- In magnetic particle testing, the “flaw” can be observed as a ----- in the flow lines.
  - 1) particle
  - 2) specimen
  - 3) component
  - 4) disturbance
- 21- After application of a liquid penetrant, penetration is done through ----- action.
  - 1) brushing
  - 2) capillary
  - 3) dipping
  - 4) spraying
- 22- To avoid misinterpretation of faults which are parallel to the induced field, -----.
  - 1) the test specimen should be first cleaned and dried
  - 2) magnetic particles should be suspended in the liquid
  - 3) magnetic particles should be applied as a fine powder
  - 4) magnetization should be done from different orientations
- 23- The NDT method which is used for surface faults such as railway tracks is -----.
  - 1) visual inspection
  - 2) ultrasonic testing
  - 3) liquid penetrant testing
  - 4) magnetic particle testing

## PASSAGE 3:

We use the word 'safety' so much, often in company with its partner 'health', that it should be easy to find a definition. Yet the dictionaries do not offer much assistance - 'Safety [is] the absence of danger' one says, unhelpfully supplying the entry for 'danger' as 'absence of safety'! Others suggest 'a state of protection' and 'a condition not involving risk'. Perhaps the best we can do is to agree that there is no arbitrary state of 'absolute safety', as there is always a chance-a risk-of something going wrong, however small that chance may be.

In the same way, a little thought about 'health' brings the same conclusion-it is a relative notion, in the sense that in any population there will be those in varying states of wellness. But this does not stop us using the word in an everyday sense to convey the idea that, in the workplace at least, the aim should be that workers do not leave their work less 'healthy' than when they arrived.

The management of workplace health and safety is done together, and in the same way, so that often in speech the word 'safety' is used to mean both. In recent years, it has been recognized that environmental issues also need to be managed, and again often by using the same techniques and practices.

- 24-** The everyday sense of 'health' in the workplace is the idea that -----.
- health is one of the most important environmental issues
  - there should be a state of absolute safety in the workplace
  - workers do not leave their work less healthy than when they are arrived
  - the management of workplace health should be done isolated from safety
- 25-** Which paragraph emphasizes HSE?
- first paragraph
  - second paragraph
  - third paragraph
  - both first and second paragraphs
- 26-** Which of the following is not true?
- Health is a relative notion to safety.
  - HSE terms are clearly defined in dictionaries.
  - It is necessary to manage the safety and health together as well as environmental issues.
  - To manage the environmental issues, the same techniques applied for safety and health should be followed.
- 27-** The first paragraph states that -----.
- safety is the absence of danger
  - health is the opposite of the risk
  - there is no arbitrary state of 'absolute safety'
  - we can rely on dictionaries for the appropriate definition of HSE terms

**PASSAGE 4:**

Air pollution can be caused by particles, liquids, or gases that make the air harmful to breathe. There are two main types of air pollution: primary and secondary. Primary pollutants enter the air directly, like smoke from factories and car exhaust. Secondary pollutants are chemicals that mix together to pollute the air, like mixtures of **emissions**, or waste output, from vehicles and factory smoke that change to form more dangerous pollutants in the air and sunlight.

Soil pollution can be caused by pesticides, leakage from chemical tanks, oil spills, and other chemicals which get into the soil by dumping or accidental contamination. Soil pollution can also cause water pollution when underground water becomes contaminated by coming into contact with the polluted soil.

Water pollution can be caused by waste products, sewage, oil spills, and **litter** in streams, rivers, lakes, and oceans. Some scientists believe that water pollution is the largest cause of death and disease in the world, causing about 14,000 deaths in the world each day.

- 28- What kind of pollution is thought to cause the most death and disease?**  
 1) Air pollution      2) Soil pollution      3) Noise pollution      4) Water pollution
- 29- The word “litter” in the text means -----.**  
 1) gas      2) trash      3) recycling      4) soil pollution
- 30- E missions are -----.**  
 1) gasses      2) pollution  
 3) waste output      4) Both 1 and 3 are correct

-۳۱ چنانچه  $y$  تابعی از  $x$  باشد و  $\ln(xy) + 5xy + x = xy$  در  $1 \leq x \leq 3$  و  $y = 3$  برابر است با:

$$\frac{13}{42} \quad (۴)$$

$$-\frac{21}{13} \quad (۳)$$

$$-\frac{13}{42} \quad (۲)$$

$$-\frac{42}{13} \quad (۱)$$

-۳۲ اگر  $f(x) = \int_1^{1+x^2} \frac{\sin tx}{t} dt$  کدام است؟

$$\frac{\sin 2 - \sin 1}{2} \quad (۴)$$

$$\frac{\sin 1 - \sin 2}{2} \quad (۳)$$

$$2\sin 2 - \sin 1 \quad (۲)$$

$$2\sin 1 - \sin 2 \quad (۱)$$

-۳۳ حجم حاصل از دوران ناحیه محدود به محور  $x$ ها و منحنی  $y = \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x}$  و  $0 \leq x \leq \pi$  حول محور  $y$ ها عبارتست از:

$$\pi^2 \quad (۴)$$

$$\frac{\pi^2}{2} \quad (۳)$$

$$\frac{\pi^2}{4} \quad (۲)$$

$$\frac{\pi^2}{6} \quad (۱)$$

-۳۴ ضریب  $x$  در بسط مکلورن تابع  $\frac{\cos x}{x} - \frac{\sin x}{2}$  عبارتست از:

$$0 \quad (۴)$$

$$-1 \quad (۳)$$

$$-2 \quad (۲)$$

$$-5 \quad (۱)$$

-۳۵ اگر شاعع همگرایی سری  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2^n}$  برابر ۴ (چهار) باشد، شاعع همگرایی سری  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1}$  عبارتست از:

$$16 \quad (۴)$$

$$4 \quad (۳)$$

$$2 \quad (۲)$$

$$1 \quad (۱)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

-۳۶ ماتریس مربعی  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$  داده شده، کلیه مقادیر  $\lambda$  که به ازاء آنها ماتریس  $(A - \lambda I)$  وارون نداشته باشد

عبارتند از:

$$\lambda = 2, 3, 4 \quad (۴)$$

$$\lambda = 1, 2, 4 \quad (۳)$$

$$\lambda = 2, -3, 4 \quad (۲)$$

$$\lambda = -1, 2, -4 \quad (۱)$$

-۳۷ اگر  $z = f(x^2 + y^2)$  باشد، آنگاه:

$$y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \quad (۴)$$

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \quad (۳)$$

$$y \frac{\partial z}{\partial x} = x \frac{\partial z}{\partial y} \quad (۲)$$

$$x \frac{\partial z}{\partial x} = y \frac{\partial z}{\partial y} \quad (۱)$$

-۳۸ نقاط برخورد رویه‌های  $\rho = 2 \cos \phi$ ,  $\rho = 2$  (در مختصات کروی) عبارتند از:

(۱) فقط یک نقطه  $(0, 0, 2)$

(۲) بینهایت نقطه روی خم حاصل از تقاطع دو رویه

(۳) قسمتی از سطح کره  $\rho = 2$  که بالای صفحه  $z = \sqrt{2}$  قرار دارد.

(۴) این دو رویه اصلًا هم‌دیگر را قطع نمی‌کنند.

-۳۹ مساحت قسمتی از نیم کره  $\begin{cases} r^2 + z^2 = 2 \\ z \geq 0 \end{cases}$  که توسط استوانه  $1 = r$  جدا می‌شود عبارتست از:

$$2\pi(2 + \sqrt{2}) \quad (۴)$$

$$\pi(2 + \sqrt{2}) \quad (۳)$$

$$2\pi(2 - \sqrt{2}) \quad (۲)$$

$$\pi(2 - \sqrt{2}) \quad (۱)$$

-۴۰ وقتی که معادله خم  $c$  به صورت  $\bar{r}(t) = \bar{i} + t\bar{j} + e^{t\bar{k}}$  باشد مقدار انتگرال

کدام است؟

$$e + \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{2} \quad (۴)$$

$$2e^2 + 1 \quad (۳)$$

$$\frac{1}{2}e^2 \quad (۲)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۱)$$

-۴۱ جواب عمومی معادله دیفرانسیل  $y'' - (3y' + \cos x)y' + 2y \cos x = 0$  عبارت است از:

$$2x + y = c \text{ یا } \frac{1}{y} - \sin x = c \quad (۲) \quad \frac{3}{x} + y = c \text{ یا } \frac{1}{y} - \sin x = c \quad (۱)$$

$$\frac{3}{x} + y = c \text{ یا } y - \sin x = c \quad (۴) \quad 2x + \frac{1}{y} = c \text{ یا } y - \sin x = c \quad (۳)$$

-۴۲ جواب معادله  $xy'' + y' + \frac{4}{x}y = 0$  عبارت است از:

$$y(x) = Ax^{\frac{1}{2}} + Bx^{-\frac{1}{2}} \quad (۲) \quad y(x) = Ax^{\frac{1}{2}} + Bx^{-\frac{1}{2}} \quad (۱)$$

$$y(x) = A \cos(\ln x^{\frac{1}{2}}) + B \sin(\ln x^{\frac{1}{2}}) \quad (۴) \quad y(x) = A \cos(\ln \sqrt{x}) + B \sin(\ln \sqrt{x}) \quad (۳)$$

-۴۳ جواب معادله دیفرانسیل  $y'' + (e^{rx} - \frac{1}{9})y = 0$  کدام است؟

$$y(x) = c_1 x^{\frac{1}{3}} + c_2 x^{-\frac{1}{3}} \quad (۱)$$

$$y(x) = c_1 e^{\frac{\sqrt{r}}{3}x} + c_2 e^{-\frac{\sqrt{r}}{3}x} \quad (۲)$$

$$y(x) = c_1 J_{\frac{1}{3}}(x) + c_2 Y_{\frac{1}{3}}(x) \quad (۳)$$

$$y(x) = c_1 J_{\frac{1}{3}}(e^x) + c_2 Y_{\frac{1}{3}}(e^x) \quad (۴)$$

-۴۴ مقدار انتگرال  $\int_0^\infty \int_0^t e^{-rt} x^r \sin(t-x) dx dt$  کدام گزینه است؟

$$\frac{2}{9} \quad (۴) \quad \frac{1}{10} \quad (۳) \quad \frac{2}{135} \quad (۲) \quad \frac{1}{135} \quad (۱)$$

$$\int_0^p e^{-st} f(t) dt$$

-۴۵ با توجه به اینکه تبدیل لاپلاس تابع تناوبی  $f(t)$  با دوره تناوب  $p$  به صورت  $L\{f(t)\} = \frac{1-e^{-sp}}{1-e^{-sp}}$  می‌باشد، تبدیل

$$\text{لапلاس تابع تناوبی } f(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < 2 \\ -1 & 2 \leq t < 4 \end{cases}$$

$$F(s) = \frac{1+e^{rs}}{s(1-e^{-rs})} \quad (۴) \quad F(s) = \frac{1+e^{rs}}{s(1-e^{-rs})} \quad (۳) \quad F(s) = \frac{1-e^{-rs}}{s(1+e^{-rs})} \quad (۲) \quad F(s) = \frac{1-e^{-rs}}{1+e^{-rs}} \quad (۱)$$

ریاضی (ریاضیات مهندسی)

-۴۶ عکس تبدیل فوریه کسینوسی  $\frac{1}{1+w^2}$  عبارت است از:

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}} xe^{-x} \quad (۴) \quad \sqrt{\frac{\pi}{\pi}} xe^{-x} \quad (۳) \quad \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-x} \quad (۲) \quad \sqrt{\frac{\pi}{\pi}} e^{-x} \quad (۱)$$

-۴۷ جواب معادله دیفرانسیلی با مشتقهای جزئی  $u_x = y u_y$  عبارت است از:

$$u(x, y) = cx^k y^{kx} \quad (۴) \quad u(x, y) = cy^k e^{kx} \quad (۳) \quad u(x, y) = cx^k e^{ky} \quad (۲) \quad u(x, y) = cy^k x^{ky} \quad (۱)$$

تبديل لاپلاس جواب مسئله با شرایط مرزی داده شده کدام است؟

-۴۸

$$w_t = w_{xx}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad t \geq 0, \quad w(0, t) = w(x, 0) = 0, \quad w(1, t) = t$$

(فرض کنید  $\{w(x, t)\} = W(x, s)$ )

$$W(x, s) = \frac{\sinh x \sqrt{s}}{s \sinh \sqrt{s}} \quad (۲)$$

$$W(x, s) = \frac{\sinh x \sqrt{s}}{s^r \sinh \sqrt{s}} \quad (۱)$$

$$W(x, s) = \frac{\sinh x \sqrt{s}}{s^r \sinh \sqrt{s}} \quad (۴)$$

$$W(x, s) = \frac{\sinh x \sqrt{s}}{s^r \sinh \sqrt{s}} \quad (۳)$$

مقدار انتگرال  $\int \frac{\cosh z}{(z^r + 1)^2}$  وقتی که  $c$  دایره  $|z + 1 - \frac{1}{2}i| = \frac{3}{2}$  است و در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت جهت داده شده کدام است؟

$$\frac{\pi}{2}(\sinh 1 + \cosh 1) \quad (۴) \quad \frac{\pi}{2}(\sinh 1 - \cosh 1) \quad (۲) \quad \frac{\pi}{2}(\sin 1 + \cos 1) \quad (۲) \quad \frac{\pi}{2}(\sin 1 - \cos 1) \quad (۱)$$

نگاشت ناحیه  $w = f(z) = e^z$  تحت تابع  $D = \{z = x + iy \mid \operatorname{Re} z \geq 2 \text{ & } \operatorname{Im} z \leq 2\}$  عبارت است از:

$$\operatorname{Arg} w \geq 2, |w| \leq e^2 \quad (۲)$$

$$\operatorname{Arg} w \geq 2, |w| \leq e^{-2} \quad (۱)$$

$$\operatorname{Arg} w \leq 2, |w| \geq e^2 \quad (۴)$$

$$\operatorname{Arg} w \leq 2, |w| \geq e^{-2} \quad (۳)$$

## ترمودینامیک ۱

برای یک ماشین گرمائی چرخه کارنو، کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

-۵۱

- ۱) کاهش دمای منبع گرم باعث افزایش بازده می‌شود.  
۲) افزایش دمای منبع سرد باعث افزایش بازده می‌شود.  
۳) افزایش دمای منبع گرم باعث افزایش بازده می‌شود.  
۴) بازده اینگونه ماشین‌ها همواره ۱۰۰٪ است.

کدام یک از روابط ترمودینامیکی زیر صحیح است؟

-۵۲

$$G = H + TS \quad (۴) \quad G = U - TS \quad (۲) \quad H = U + PV \quad (۲) \quad A = U + TS \quad (۱)$$

برای یک سیستم بسته (closed system) کاملاً اختیاری که تحت یک فرآیند برگشت‌پذیر قرار می‌گیرد، مقدار کار انجام شده از کدام یک از روابط زیر به دست می‌آید؟

$$\Delta H - \int \Delta dP \quad (۴) \quad \int PdV - \Delta(PV) \quad (۳) \quad \int VdP + \Delta(PV) \quad (۲) \quad \int VdP - \Delta(PV) \quad (۱)$$

مقدار تغییر دما برای یک فرآیند فشرده‌سازی در یک گاز ایده‌آل وقتی فرآیند گرما «در نرو» (Adiabatic) و «برگشت‌پذیر» باشد از کدام یک از روابط زیر به دست می‌آید؟

-۵۳

$$T_\gamma = T_1 \left( \frac{P_\gamma}{P_1} \right) \left( \frac{1}{\gamma} - 1 \right) \quad (۴) \quad T_\gamma = T_1 \left( \frac{P_\gamma}{P_1} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \quad (۳) \quad T_\gamma = T_1 \left( \frac{P_\gamma}{P_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \quad (۲) \quad T_\gamma = T_1 \left( \frac{P_1}{P_\gamma} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \quad (۱)$$

کدام یک از روابط زیر صحیح است؟

-۵۴

$$C_P = T \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \quad (۴) \quad C_P = P \left( \frac{\partial S}{\partial P} \right)_T \quad (۳) \quad C_P = T \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad (۲) \quad C_P = T \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_P \quad (۱)$$

تغییرات آنتروپی یک گاز ایده‌آل در کدام یک از فرآیندهای زیر منفی است؟

-۵۵

- ۱) انبساط هم دما  
۲) فشرده شدن هم دما  
۳) انبساط بی‌درو ر برگشت‌پذیر  
۴) فشرده شدن بی‌درو ر برگشت‌پذیر

-۵۷

با استفاده از معادله کلپرون (Clapeyron) می‌توان .....

- ۲) فقط گرمای تبخیر را محاسبه کرد.  
۴) گرمای نهان را در هر نوع تغییر فاز محاسبه کرد.

-۵۸

بر اساس اصل دوم ترمودینامیک .....

- ۱) مسیر تحول یک سیستم همواره در جهتی است که در آن افزایش در انتروپی سیستم مشاهده شود.  
۲) مجموع تغییرات انتروپی سیستم و محیط آن همواره بزرگتر از صفر یا حداقل صفر می‌باشد.  
۳) تغییرات انتروپی سیستم در یک تحول همواره بزرگتر و یا حداقل برابر صفر است.  
۴) هر سه جمله فوق بیان کننده اصل دوم می‌باشد.

تغییرات انرژی داخلی برای یک مول گاز ایده‌آل با گرمای ویژه ثابت در یک فرآیند برگشت‌پذیر بر حسب  $\Delta U$  برابر است با:

$$\left( \gamma = \frac{C_p}{C_v} \right)$$

$$(1-\gamma)\Delta(PV) \quad (4) \quad \frac{\gamma}{1-\gamma}\Delta(PV) \quad (3) \quad \frac{\gamma}{\gamma-1}\Delta(PV) \quad (2) \quad \frac{1}{\gamma-1}\Delta(PV) \quad (1)$$

-۵۹

یک موتور گرمایی (Heat Engine) در محدوده دمایی  $K^{250}$  و  $K^{500}$  کار می‌کند. به طوری که بازدهی حرارتی آن درصد ماکزیمم بازدهی حرارتی بین همان دو دما است. چنانچه موتور حرارتی  $J^{1000}$  گرما از منبع گرم در دمای  $K^{500}$ ، جذب کند. کار تولیدی موتور (بر حسب ژول) چقدر است؟

$$800 \quad (4) \quad 600 \quad (3) \quad 300 \quad (2) \quad 200 \quad (1)$$

## mekanik-siyalat-1

-۶۰

عدد ویر بیانگر نسبت نیروی ..... به نیروی ..... است.

- ۱) اینرسی - ویسکوزیته ۲) گرانش - ویسکوزیته ۳) اینرسی - کشش سطحی ۴) فشاری - گرانش  
در داخل لوله‌ای به شعاع  $R$ ، مایعی در جریان است. مقدار تنش در دیواره لوله بر حسب متوسط سرعت مایع کدام است؟


\* در ضمن معادله توزیع سرعت به صورت  $u_x = u_{max} [1 - (\frac{r}{R})^2]$  است.

$$\tau = \frac{4}{R\mu} \bar{u} \quad (4) \quad \tau = \frac{4\mu \bar{u}}{R} \quad (3) \quad \tau = 4R\mu \bar{u} \quad (2) \quad \tau = \frac{R}{4} \mu \bar{u} \quad (1)$$

-۶۱

$NPSH$  موجود برای پمپ نشان داده شده در شکل زیر چند متر می‌باشد؟ (  $\frac{N}{m^3} = 10^3$  )  
با خار سیال در دمای  $30^\circ C$  درجه سانتی‌گراد  $kPa^{20}$  درنظر گرفته شود و فشار محیط  $kPa^{100}$  است.)

-۶۲



- ۹۰ (1)  
-۱۰ (2)  
۱۰ (3)  
۹۰ (4)

-۶۳


با توجه به میدان سرعت دو بعدی  $\vec{V} = x\hat{i} + y(t^2 + 1)\hat{j}$  معادله خط جریان (Stream line) به صورت کدام گزینه زیر خواهد بود؟

$$y = cx^{\frac{t+1}{t}} \quad (4) \quad y = cx^{t+1} \quad (3) \quad y = c \ln x \quad (2) \quad xy = t \quad (1)$$

-۶۴

-۶۵

$$(g = 10 \frac{m}{s^2}, Sp.Gr_{oil} = 0.9)$$



- (۱)  $\frac{1}{30}$
- (۲)  $\frac{1}{20}$
- (۳)  $\frac{2}{30}$
- (۴)  $\frac{1}{10}$

-۶۶

عامل بوجود آمدن پدیده جدایش (separation) در هنگام عبور از روی یک کره چیست؟

- (۱) کرویت شکل
  - (۲) وجود ویسکوزیته صفر سیال
  - (۳) وجود گرادیان فشار معکوس در جریان بالا دست کرده
  - (۴) وجود گرادیان فشار معکوس در جریان پایین دست کرده
- ۶۷

کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

- (۱) time line نام دیگر path line است.

-۶۷

(۲) معمولاً stream line بر اساس محاسبات ریاضی مشخص می‌شود و streak line براساس داده‌های آزمایشگاهی

(۳) معمولاً stream line براساس داده‌های آزمایشگاهی مشخص می‌شود و streak line براساس محاسبات ریاضی

(۴) در جریان پایا streak line و path line با یکدیگر متفاوت هستند.

-۶۸

یک لوله مؤین شیشه‌ای به شعاع ۱ mm در داخل سیالی قرار گرفته است. زاویه تماس سیال با شیشه صفر بوده و کشش

سطحی سیال  $\frac{N}{m} = 0.05$  است. اگر دانسیته سیال  $\frac{kg}{m^3} = 1000$  باشد و شتاب ثقل را  $10 \frac{m}{s^2}$  فرض کنیم، ارتفاع سیال در

داخل لوله چند میلی‌متر خواهد بود؟

- (۱) ۲
- (۲) ۵
- (۳) ۱۰
- (۴) ۲۰

-۶۹


به سیالاتی که با گذشت زمان برای ثابت نگه داشتن سرعت برش می‌بایست تنفس برشی را افزایش دهند، چه سیالی می‌گویند؟

- (۱) بینگهام
- (۲) رئوپلتیک
- (۳) تیکسوتروپیک
- (۴) شبه پلاستیک

-۷۰

مدت زمانی که طول می‌کشد تا حجم ۷ از مخزن بزرگ ۱ به مخزن بزرگ ۲ منتقل شود چقدر است؟ (فرض کنید جریان در

لوله آرام و سیال نیوتونی است).




- (۱)  $\frac{64 \mu Lv}{\rho gd^4 l}$
- (۲)  $\frac{64 \mu Lv}{\pi \rho gd^4 l}$
- (۳)  $\frac{128 \mu Lv}{\rho gd^4 l}$
- (۴)  $\frac{128 \mu Lv}{\pi \rho gd^4 l}$

یک کیلوگرم فولاد با ترکیب شیمیایی زیر موجود است؟

-۷۱

عنصر	Wt(%)	درصد وزنی	بقیه	C	Si	Mo	Cr	Ni	بقیه
				۰/۳	۰/۴۵	۰/۲	۰/۵	۰/۵۵	

چند اتم آهن در این یک کیلوگرم فولاد وجود دارد؟


(۱)  $1,05 \times 10^{22}$  (۲)  $1,05 \times 10^{24}$  (۳)  $1,05 \times 10^{25}$  (۴)  $1,05 \times 10^{26}$ -۷۲ دایره‌ای به مساحت  $2\text{in}^2$  بر روی یک تصویر میکروسکوپی نوری در بزرگنمایی  $100\times$  از یک فلز خالص رسم شده است (شکل مقابل) تعداد ۱۰ دانه در داخل دایره و تعداد ۱۲ دانه بر روی محیط آن وجود دارد. اندازه عدد دانه این نمونه کدام است؟

- ۱ (۱)  
۲ (۲)  
۴ (۳)  
۵ (۴)

-۷۳ قرار است مقاومت و ایستادگی یک ماده در برابر رشد ترک‌های داخلی ارزیابی شود کدام آزمون برای این هدف مناسب است؟

(۱) ضربه K<sub>IC</sub> (۲) کشش (۳) خستگی (۴) تافنس شکست-۷۴ در یک فلز با چگالی نابجایی معمول ( $\sim 10^{12} \text{ m/m}^3$ ), انرژی تقریبی واحد طول یک نابجایی پیچی با مدول کشسان برشی  $70 \text{ GPa}$  و طول بردار برگرز  $m^{-10} 3 \times 10^{-10}$  بر حسب (J/m) چقدر است؟(۱)  $6,30 \times 10^{-9}$  (۲)  $3,15 \times 10^{-9}$  (۳)  $1,57 \times 10^{-9}$  (۴)  $0,79 \times 10^{-9}$ 

-۷۵ کدام گزینه پایین درباره شکل رو به رو که منحنی تنشی و کرنشی فولاد کربنی صادق است؟



- (۱) شکل ۲ و ۳ بیانگر پدیده پیر سختی (aging) است و منحنی یک معرف آزمایش در دمای اطاق است.  
 (۲) شکل ۲ و ۳ بیانگر پدیده پیر کرنش دینامیکی (serration) است و منحنی ۳ معرف آزمایش در دمای اطاق است.  
 (۳) شکل ۲ و ۳ بیانگر پدیده پیر سختی (aging) است و منحنی ۳ سه معرف آزمایش در دمای اطاق است.  
 (۴) شکل ۲ و ۳ بیانگر پدیده پیر کرنش دینامیکی (serration) است و منحنی ۱ معرف آزمایش در دمای اطاق است.

-۷۶ برای حالت تنشی زیر قطر دایره مور (Mohr) برابر است با .....



- (۱)  $k$   
 (۲)  $\frac{k}{2}$   
 (۳)  $2k$   
 (۴)  $\frac{\sigma}{2}$

-۷۷ تنش کلیواز (رخ) در یک فلز با ساختمان بلوری BCC در امتداد  $[100]$  بر حسب GPa چقدر است؟ در صورتی که انرژی

سطح آن برابر  $2500 \text{ mJ/m}^2$  و  $E = 400 \text{ GPa}$  و فاصله بین اتمی  $a$  آن برابر  $2 \times 10^{-9} \text{ m}$  است.

- (۱) ۲۰۰ (۲) ۱۲۰ (۳) ۱۰۰ (۴) ۸۰

-۷۸ دو نمونه فولادی یکی ساده کربنی حاوی ۵٪ درصد کربن و دیگری با همین مقدار کربن و ۱ درصد وانادیم در دمای  $900^\circ\text{C}$  آستینیته شده و سپس در آب سرد شده‌اند. عمق سخت شده کدام یک بیشتر است؟

(۱) فولاد ساده کربنی، زیرا دمای آستینیته برای حل کردن کاربید وانادیم کافی نبوده است و در نتیجه کربن حل شده کمتری در شبکه آهن وجود دارد.

(۲) فولاد وانادیم‌دار، زیرا وانادیم از عناصر کاربیدزای قوی است که سختی پذیری فولاد را به شدت افزایش می‌دهد و تا عمق بیشتری مارتزیت ایجاد می‌کند.

(۳) فولاد ساده کربنی، زیرا در مقایسه با فولاد وانادیم‌دار مراکز جوانه‌زنی کمتری برای فریت و سمنتیت وجود دارد و عدد اندازه دانه آن بالاتر است.

(۴) فولاد وانادیم‌دار، زیرا وانادیم موجب می‌شود عدد اندازه دانه نسبت به فولاد ساده کربنی بیشتر باشد و در نتیجه عمق مارتزیتی بیشتری ایجاد می‌کند.

-۷۹ اثر باوشینگر (Baushinger) چه چیز را ثابت می‌کند؟


(۱) وجود نابجایی‌ها  
 (۲) مقدار نقطه تسلیع در فشار کمتر است از کشش.

(۳) نابجایی‌ها با جهت مخالف، یکدیگر را خنثی می‌کند.  
 (۴) تمامی موارد ذکر شده صحیح می‌باشند.

-۸۰ رابطه  $\tau_m \sin \frac{2\pi x}{b} = \tau$  برش اتم‌های شبکه‌ای ایده‌آل را تعریف می‌کند که به صورت تقریب و در ناحیه ..... برابر است با:

- (۱) الاستیک (هوک) -  $\frac{G}{2\pi}$  (۲) پلاستیک (تسلیم) -  $\frac{G}{\pi}$  (۳) پلاستیک (تسلیم) -  $\frac{G}{2\pi}$  (۴) الاستیک (هوک) -  $\frac{G}{\pi}$

-۸۱ در کدام نقطه از نمودار زیر (الف) نرم شدن Softening و در کدامین نقطه سخت شدن (ب) Hardening اتفاق می‌افتد؟



- (۱) الف) G - ب) H  
 (۲) الف) E - ب) F  
 (۳) الف) B - ب) A  
 (۴) الف) C - ب) D

-۸۲ بر روی نقطه یوتکتیک یک دیاگرام فازی دوتایی درجه آزادی چقدر است؟

- (۱) صفر (۲) ۲۰۳ (۳) ۴۰۴

-۸۳

تنش تسلیم فولادی فریتی با اندازه دانه‌های  $2 \mu\text{m}$  برابر با  $250 \text{ MPa}$  است. در صورتی که اندازه دانه‌های متوسط این فولاد در اثر عملیات ترمومکانیکی به  $20 \mu\text{m}$  برسد، تنش تسلیم آن بر حسب  $\text{MPa}$  چقدر است؟ مفروضات تنش (اولیه) اصطکاکی را برابر با  $20 \text{ MPa}$  در نظر بگیرید.

- (۱)  $346/3$       (۲)  $358/1$       (۳)  $363/7$       (۴)  $367/2$

-۸۴

سه راه حل کلی برای افزایش عمر خستگی فلزات عبارتند از .....

- (۱) کاهش سختی سطح ماده، کاهش زبری سطحی، افزایش تنش پس‌ماند کششی سطحی
- (۲) افزایش تنش پسماند فشاری سطحی، کاهش استحکام ماده، کاهش سختی ماده
- (۳) افزایش استحکام ماده، کاهش زبری سطحی و کاهش تنش پسماند کششی سطحی
- (۴) افزایش ضربه‌پذیری ماده، افزایش سختی سطح ماده، کاهش استحکام ماده

-۸۵

در آلیاژهای آهن - کربن آبدیده دو ساختار ..... و ..... به کمک میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) قابل تشخیص می‌باشند، این ساختارها در استحکام بخشی توسط فاز مارتنتزیت مؤثر بود، که میزان درصد ..... نیز بیشترین تأثیر آلیاژ را دارد.

- (۱) دوقلوهای موازی - صفحه (۰۰۱) - کربن

- (۲) دوقلوهای موازی - صفحه هبیت Habit Plane - منگنز

کدام یک از نمودارهای زیر به ترتیب از راست به چپ متعلق به آلیاژهای آبدیده و آنیل شده است؟


-۸۶

B و A (۱)

A و B (۲)

C و B (۳)

A و C (۴)



-۸۷

کدام گزینه در مورد منطقه لغزش آسان تک بلوری FCC صحیح است؟

- (۱) اتم‌های محلول تأثیری بر این منطقه ندارند.

- (۲) اتم‌های محلول چون نابجایی را قفل کرده این منطقه را کوتاه می‌کنند.

- (۳) اتم‌های محلول چون نابجایی را قفل کرده این منطقه را وسیعتر می‌کنند.

- (۴) اتم‌های محلول اگر انرژی نقص چیدن را کاهش دهند این منطقه را کوتاه می‌کنند.

با افزایش دما کدام یک از ناقص کریستالی زیر افزایش می‌یابد؟

-۸۸

(۱) تهی جاها (Vacancy)

(۲) نابجایی‌ها (Dislocation)

(۳) نقص دوقلو (Twin)

(۴) نقص در چیده شدن اتم‌ها (S.F.)

-۸۹

کدام یک از عبارات زیر در مورد مواد آمرف صادق است؟

- (۱) طول بردار برگرز ربطی به آمرف یا کریستالین بودن ندارد.

- (۲) طول بردار برگرز در مواد آمرف کمتر از مواد کریستالین است.

- (۳) طول بردار برگرز در مواد آمرف بیشتر از مواد کریستالین است.

- (۴) در مواد آمرف بحث بردار برگرز بی معنی است.

-۹۰ با ..... درصد کربن، استحکام کششی و سختی فولاد کربنی ..... یافته در منطقه ..... یوتکتوئید خواص مکانیکی ..... می‌شوند.

- (۲) افزایش - افزایش - هایپر - تحلیل  
 (۴) کاهش - کاهش - هایپر - بهینه

- (۱) افزایش - افزایش - هایپر - تحلیل  
 (۳) کاهش - افزایش - هایپر - بهینه

### الکتروشیمی و خوردگی

-۹۱ یک تیغه مس را در محلول  $M_1 / {}^\circ C$  و تیغه دیگر مس را در  $M_2 / {}^\circ C$  سولفات مس قرار می‌دهیم و دو الکترود را به هم متصل می‌کنیم. پتانسیل پیل در لحظه تعادل کدام است؟


(۴)  ${}^\circ 68$

(۳)  ${}^\circ 24$


(۲)  ${}^\circ 09$

(۱)  ${}^\circ 03$

-۹۲ ولتاژ استاندارد واکنش زیر کدام است؟



این واکنش مجموع دو واکنش زیر است:



(۴)  ${}^\circ 21$

(۳)  ${}^\circ 898$

(۲)  ${}^\circ 741$

(۱)  ${}^\circ 258$

-۹۳ غلظت اولیه روی در یک محلول الکترولیت  $90 \text{ gL}^{-1}$  می‌باشد که پس از عملیات الکترولیز به  $25 \text{ gL}^{-1}$  می‌رسد. در صورتی که راندمان جریان هشتاد درصد و ولتاژ اعمال شده  $2,5$  ولت باشد، برق مصرفی به ازای تولید یک کیلوگرم روی چند وات - ساعت است؟ ( $M_{Zn} = 65$ )

(۴)  $232$

(۳)  $168$

(۲)  $134$

(۱)  $65$

-۹۴ ثابت پیل در یک سیستم رسانانی سنجی در  $25^\circ C$  برابر  $25 \text{ cm}^{-1}$  است. این پیل از محلول اشباع  $AgCl$  در  $25^\circ C$  که هدایت آن  $1,44 \times 10^{-6} \text{ Ohm}^{-1}$  می‌باشد پر شده است. در صورتی که  $\lambda_{Cl^-} = 6,19$  و  $\lambda_{Ag^+} = 76,4$  باشد،

حاصلضرب انحلال پذیری نقره کلرید کدام است؟



(۴)  $5 \times 10^{-10}$

(۳)  $2 \times 10^{-9}$

(۲)  $1,56 \times 10^{-10}$

(۱)  $1 \times 10^{-11}$

-۹۵ پتانسیل استاندارد ( $E^\circ$ ) برای نیمه واکنش زیر چقدر می‌باشد؟ از داده‌های زیر استفاده نمایید.



(۴)  $-0,303$

(۳)  $-0,177$

(۲)  $0,126$

(۱)  $-0,177$

-۹۶ در یک کولن‌سنج شیمیائی متصل به یک کولن‌سنج دیگر برای اندازه‌گیری مس، حجم گاز تولید شده به ازای  $1 / {}^\circ \text{ mol}$  یون مس (II) بر حسب لیتر کدام است؟

(۴)  $6,72$

(۳)  $3,36$

(۲)  $2,24$

(۱)  $1,12$

-۹۷ در الکترود شیشه، اگر غلظت  $Al_2O_3$  در بافت غشاء زیاد شود کدام جمله صحیح نیست؟

(۲) حساسیت به یون سدیم زیاد می‌شود.


(۴) حساسیت الکترود به یون  $H^+$  کم می‌شود.

(۱) خطای قلیائی زیاد می‌شود.

(۳) دیگر الکترود به هیچ وجه یون گزین نیست.

-۹۸ موبیلیته یون نقره در دمای  $K = 298$  برابر  $v^{-1} = 1 \times 10^{-8} \text{ m}^2 \text{s}^{-1}$  است. ضریب انتشار یون نقره چقدر است؟  
 (۱)  $55 \times 10^{-8}$       (۲)  $1/25 \times 10^{-8}$       (۳)  $1,64 \times 10^{-9}$       (۴)  $2/23 \times 10^{-9}$

-۹۹ اگر گونه  $X^{+}$  ناپایدار باشد و به گونه‌های  $X^{3+}$  و  $X(s)$  تبدیل شود چه ارتباطی بین پتانسیل‌های  $E_1^\circ$  و  $E_2^\circ$  برقرار است؟



$$E_2^\circ > E_1^\circ$$

$$E_2^\circ \geq E_1^\circ$$

$$E_1^\circ > E_2^\circ$$

$$E_1^\circ \geq E_2^\circ$$

-۱۰۰

پتانسیل الکترود اکسیژن ..... می‌باید.

(۱) با کاهش pH و افزایش  $\text{PO}_2$  افزایش

(۴) با افزایش pH و کاهش  $\text{PO}_2$  کاهش

-۱۰۱ امکان خوردگی خستگی فولاد کربنی با ..... میزان سولفید هیدروژن ..... ورق‌های آلومینیومی مورد استفاده در صنعت برق به دلیل وجود ..... از خود پدیده ..... را نشان می‌دهند.

(۱) افزایش - افزایش - تگستچر - کرنش نهفته - آگسفولاتیون

(۲) افزایش - افزایش - تگستچر - آگسفولاتیون

(۴) افزایش - کاهش - کاهش - مرز دانه حساس - ترک مرز دانه‌ای

(۳) افزایش - کاهش - تگستچر - آگسفولاتیون

-۱۰۲ علت عدم استفاده از فولادهای گالوانیزه در محلول با دمای نسبی بالا کدام است؟

(۱) خطر تولید هیدروژن در کاتد و ایجاد تردی هیدروژنی      (۲) تغییر پلاریته آهن

(۳) تغییر پلاریته روی و آهن به طور هم زمان      (۴) تغییر پلاریته روی در اثر تشکیل  $\text{ZnO}$

-۱۰۳ کاویتاسیون را می‌توان جوش آمدن ..... نامید که هرگاه افت فشار به ..... بررسد اتفاق افتاده و سیال به بخار تبدیل می‌شود.

(۱) سطحی - فشار تبخیر      (۲) موضعی - فشار تبخیر      (۳) سطحی - یک اتمسفر      (۴) موضعی - یک اتمسفر

-۱۰۴ با اندازه‌گیری پتانسیل در حضور باکتری‌های SRB می‌توان شدت خوردگی را برای فولاد کربنی معین کرد که در پتانسیل

(۱) بالاتر از  $+400$  میلی ولت خوردگی بسیار شدید است.

(۲) بیشتر از  $+200$  و کمتر از  $+400$  خوردگی اتفاق نمی‌افتد.

(۳) بیشتر از  $+100$  و کمتر از  $+200$  میلی ولت خوردگی شدید است.

(۴) بیشتر از  $+100$  و کمتر از  $+200$  میلی ولت خوردگی متوسط است.

-۱۰۵ هیدروژن ماهیتاً فولاد زنگ نزن آستینیتی را اشباع ..... پس احتمال تخریب هیدروژنی این دسته از فلزات و نیز بسیاری از فلزات غیر آهنی ..... است اما فولادهای کربنی، زنگ نزن فریتیک و مارتزیتیک ..... مورد حمله قرار .....

(۱) نمی‌کند - قوی - اشباع نشده - نمی‌گیرند.

(۲) نمی‌کند - ضعیف - اشباع شده - نمی‌گیرند.

(۳) می‌کند - قوی - اشباع نشده - نمی‌گیرند.

(۴) می‌کند - ضعیف - اشباع شده - می‌گیرند.

-۱۰۶ ایجاد حساسیت به هنگام جوشکاری فولاد زنگ نزن (sensitization) باعث خوردگی ..... می‌شود.

(۱) مرز دانه‌ای Transgranular

(۲) درون دانه‌ای Intergranular

(۴) یکنواخت

(۳) گالوانیک

-۱۰۷ نمودار ..... میزان تغییر  $E$  و  $\log i$  را نشان داده، نمودار ..... با نسبت  $\text{pH}$  و  $E$  سنجیده شده ناحیه روئینه (پاسیو) در نمودار ..... قابل رویت است.

(۱) پوریه - پلاریزاسیون ایوان - پوریه - پلاریزاسیون ایوان

(۲) پوریه - پلاریزاسیون ایوان - پوریه - پلاریزاسیون ایوان

(۳) پوریه - پلاریزاسیون ایوان - پوریه - پلاریزاسیون ایوان

(۴) پوریه و پلاریزاسیون ایوان - پوریه - پلاریزاسیون ایوان

- ۱۰۸ عملیات حرارتی تمپرینگ فولاد زنگ نزن مارتنزیتیک چه تأثیری نسبی بر مقاومت خوردگی دارد؟  
 ۱) کاهش  
 ۲) افزایش  
 ۳) یکسان خواهد بود.


- ۱۰۹ بر اساس دانسیته جریان خوردگی، میزان خوردگی از کدام رابطه به دست می‌آید؟  
 ۱) (دانسیته جریان)،  $d$  (دانسیته بر حسب گرم بر سانتی‌متر مکعب)،  $E$  (اکی والان گرم نمونه) و  $A$  (سطح بر حسب سانتی‌متر مربع)

$$\text{mpy} = \frac{\circ/120 \cdot E}{A \cdot d} \quad (1) \quad \text{mpy} = \frac{\circ/120}{A \cdot d \cdot E} \quad (2) \quad \text{mpy} = \frac{\circ/120 \cdot d}{E \cdot A} \quad (3) \quad \text{mpy} = \frac{\circ/120 \cdot A \cdot d}{E} \quad (4)$$

- ۱۱۰ باکتری‌های SRB ..... هستند اما باکتری‌های SOB ..... می‌باشند، ..... با احیاء هیدروژن باعث خوردگی شده اما فقط آند را دیپلاریزه می‌کند.  
 ۱) هوازی - بی‌هوازی - SOB - SRB  
 ۲) هوازی - بی‌هوازی - SOB و SRB  
 ۳) بی‌هوازی - هوازی - SOB

### مقاومت مصالح و تست‌های غیر مخرب

- ۱۱۱ در شکل زیر تنش‌های وارده در یک نقطه از سازه نشان داده شده است. در صورتی که تنش اصلی ماکزیمم در این المان  $1200 \text{ Pa}$  و تنش اصلی مینیمم برابر  $800 \text{ Pa}$  باشد، کدام گزینه صحیح است؟



$$\tau_{\max} = 400 \text{ Pa}, \sigma_x = 1600 \text{ Pa} \quad (1)$$

$$\tau_{\max} = 400 \text{ Pa}, \sigma_x = 1800 \text{ Pa} \quad (2)$$

$$\tau_{\max} = 200 \text{ Pa}, \sigma_x = 2000 \text{ Pa} \quad (3)$$

- ۱۱۲ چنین مقادیر تنش‌های ماکزیمم و مینیممی امکان‌پذیر نیست.  
 دو میله استوانه‌ای هم جنس و هم طول تحت تأثیر کوبیل پیچشی مشابه  $T$  قرار گرفته‌اند. میله اول، یک میله توپر به قطر  $d$  و میله دوم، یک میله توخالی به قطر خارجی  $2d$  و قطر داخلی  $d$  است. نسبت زاویه پیچشی میله توپر به توخالی چقدر است؟


$$17 \quad (4)$$

$$15 \quad (3)$$

$$\frac{1}{15} \quad (2)$$

$$\frac{1}{17} \quad (1)$$

- ۱۱۳ طبق شکل انتهای محوری توخالی از جنس آلومینیم ثابت و طرف دیگر آن به چرخ دندنای با قطر  $40 \text{ cm}$  تحت نیروی  $40 \text{ kN}$  قرار دارد. اگر  $G = 30 \times 10^9 \text{ Pa}$  و  $\pi = 3$  باشد،  $\theta$  و  $\tau$  سیستم به ترتیب چند رادیان و مگاپاسکال است؟



- ۱۱۴ مخزن استوانه‌ای تحت فشار داخلی  $10 \text{ MPa}$  است. اگر قطر خارجی آن  $20 \text{ cm}$  باشد، ضخامت مورد نیاز، در صورتی که تنش مجاز فولاد از  $100 \text{ MPa}$  تجاوز ننماید، چند میلی‌متر است؟

$$11 \quad (4)$$

$$10/5 \quad (3)$$


$$9/2 \quad (2)$$

$$7/1 \quad (1)$$



-115


مخزن استوانه‌ای فولادی نشان داده شده در شکل زیر، قطری برابر  $4\text{ m}$  و ارتفاعی برابر  $5\text{ m}$  داشته و پر از آب نمک است. اگر چگالی محلول آب نمک  $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$  باشد و ضخامت مخزن  $20\text{ mm}$  است، تنש محیطی مخزن در ارتفاع  $1\text{ m}$  از کف آن چند



$$\left( g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right)$$

- ۳/۹ (۱)  
۴ (۲)  
۴/۸ (۳)  
۷/۲ (۴)

-116 قطعه‌ای فولادی طبق شکل تحت بار محوری  $200\text{ kN}$  قرار دارد. اگر مدول الاستیسیته آن  $200\text{ GPa}$  و ضریب پاسیون آن  $0.25$  باشد، ضخامت نهایی این قطعه فولادی چند میلی‌متر است؟ (کمانش در نظر گرفته نشود).




- ۱۴/۰۱۸ (۱)  
۲۰/۰۰۲ (۲)  
۲۰/۰۰۴ (۳)  
۲۰/۰۰۶ (۴)

-117 قطعه‌ای تحت تنش کششی و برشی طبق شکل زیر قرار دارد.  $\sigma_{max}$ ،  $\sigma_{min}$  و  $\tau_{max}$  بر حسب مگاپاسکال و  $\tan\theta$  بر حسب رادیان به ترتیب از راست به چپ چقدر می‌باشند؟




- ۰/۴، ۳، ۴/۲، -۰/۸ (۱)  
-۰/۳۵، ۴، ۶/۸، -۱/۲ (۲)  
-۰/۲، ۴/۱، ۳/۵، -۲/۳ (۳)  
-۰/۴، ۳، ۴/۲، -۰/۱ (۴)

- ۱۱۸- لوله‌ای با قطر بیرونی mm ۴۰۰ با ضخامت mm ۱۰۰ در امتداد زاویه  $60^\circ$  جوشکاری شده است. در صورتی که تنش، ماکزیمم MPa ۹۰ و تنش ماکزیمم برشی آن MPa ۴۰ باشد، بیشترین نیروی محوری واردہ چند نیوتن است؟ ( $\pi = 3$ ) فرض شود.)




- ۳۱/۵  $\times 10^3$  (۱)  
۳۲/۴  $\times 10^6$  (۲)  
۳۶/۲  $\times 10^6$  (۳)  
۳۷/۳  $\times 10^3$  (۴)

- ۱۱۹- سه پیچ با قطر mm ۱۸ تسمه‌ای را مطابق شکل زیر در محل خود نگهداری می‌کند. پیچ قابلیت تحمل تنش برش نهائی MPa ۳۶۰ را دارد. در صورتی که مقدار kN ۱۱۰ نیرو به سیستم اعمال شود، ضریب اطمینان S . F چقدر است؟ ( $\pi = 3$ )



- ۲/۴ (۱)  
۲/۲ (۲)  
۳/۴ (۳)  
۳/۲۵ (۴)

- ۱۲۰- زنجیر فولاد کربنی مطابق شکل زیر تحت نیروی کششی lb ۱۰۰ قرار دارد. تنش کششی ( $\delta_t$ ) و تنش فشاری ( $\delta_c$ ) در قسمت راست (بدون انحنای) زنجیر به ترتیب چند psi است? ( $\pi = 3$ )



- ۱۷۵۱ ، ۴۰۰۵ (۱)  
-۳۵۰۰ ، ۵۲۵۲ (۲)  
-۷۵۲۰ ، ۸۰۵۵ (۳)  
-۸۰۰۰ ، ۹۰۶۶ (۴)


- ۱۲۱- آکوستیک سنجی (Acoustic Emission) بر اساس آزاد شدن انرژی ..... ترک و تغییرات ..... و ترک ریز تا ..... میلی‌متر را اندازه می‌گیرد.

- (۱) جنبشی - ایجاد - فازها -  $25 \times 10^{-6}$   
(۲) کرنشی - ایجاد - دما -  $2/5 \times 10^{-6}$   
(۳) جنبشی - پیشروی - فازها -  $25 \times 10^{-6}$   
(۴) کرنشی - پیشروی - دما -  $2/5 \times 10^{-6}$

- ۱۲۲ توپک هوشمند جهت ارزیابی خوردگی ..... لوله‌ها از روش ..... استفاده نموده و در امتداد ..... لوله جایگاه تخریب را نشان می‌دهد.

(۱) بیرونی - فراصوت - عرض (۲) بیرونی - MFL - عرض (۳) داخلی - MFL - طول (۴) داخلی - X ray - طول

- ۱۲۳ اکوی دریافتی توسط ترانس迪وسر آلتراسونیک در آزمون غوطه‌وری از سطح پشتی یک قطعه آلومینیومی با ضخامت  $z = 2$  که در یک مخزن آب قرار گرفته است چند درصد انرژی موج ارسالی از ترانس迪وسر است؟ (۱)  $z = 2$  (۲)  $z = 18.9$  (۳) آلومینیوم و از استهلاک موج در آب و آلومینیوم صرفنظر شود.



(۱) ۶/۲

(۲) ۸/۳

(۳) ۲۱

(۴) ۷۰

- ۱۲۴ جهت پایش میزان هیدروژن نفوذ یافته در لوله‌های انتقال نفت از دستگاه‌های هیدروژن‌یاب (Probe) استفاده می‌شود. دستگاه فشارسنج هیدروژنی (نوع مکانیکی) از حساسیت ..... نسبت به دستگاه هیدروژن‌یاب الکتروشیمیائی برخوردار بوده، هیدروژن‌یاب الکتروشیمیائی با ..... هیدروژن عملیات پایش را انجام می‌دهد.

(۱) بیشتری - احیاء (۲) بیشتری - آندایز (۳) کمتری - احیاء (۴) کمتری - آندایز

- ۱۲۵ بهترین روش آزمون غیرمخرب جهت ارزیابی لوله‌های مبدل حرارتی ..... بوده، برای جوش لوله‌های گاز ..... پیشنهاد می‌گردد.

(۱) اشعه X - رنگ (۲) آکوستیک - آکوستیک (۳) جریان گردابی - اشعه X (۴) مغناطیس - اشعه X

- ۱۲۶ با ..... ضخامت قطعه مورد آزمون با روش پرتونگاری (اشعه X) شدت وضوح فیلم ..... می‌شود. همین قطعه پس از انجام نورد سرد باعث ..... فیلم می‌گردد.

(۱) افزایش - روشن‌تر - روشن‌تر

(۳) کاهش - روشن‌تر - روشن‌تر

(۲) افزایش - تیره‌تر - تیره‌تر

(۴) کاهش - تیره‌تر - روشن‌تر

- ۱۲۷ در روش جریان گردابی عمق نفوذپذیری شار مغناطیسی با ..... فرکانس ..... می‌یابد.

(۱) افزایش - افزایش (۲) کاهش - افزایش (۳) کاهش - کاهش (۴) افزایش - کاهش

- ۱۲۸ از کدام چشمۀ رادیواکتیو جهت کیفیت‌سنجی غیرمخرب ورق‌های فولادی تا ضخامت ۸ اینچ (در روش ۷) استفاده می‌شود؟

(۱) تنگستن (W) (۲) کبالت ۶۰ (Co) (۳) سریوم ۱۳۷ (Cs) (۴) ایندیوم ۱۹۲ (In)

- ۱۲۹ فرمول:  $\sin \frac{\alpha}{d} = \frac{1/12\lambda}{\lambda}$  چه پارامتری را مشخص می‌کند؟

(۱) مقدار انحراف امواج

(۳) عمق منطقه نزدیک

(۲) میزان زاویه حساسیت

(۴) مقدار اثر پوستی (Skin Effect)

- ۱۳۰ با افزایش فرکانس ترانسdiوسر ..... و ..... می‌یابند.

(۱) قابلیت تفکیک، حساسیت کاهش

(۳) واگرایی موج افزایش، حساسیت افزایش

(۲) قابلیت تفکیک، عمق بازرگانی افزایش

(۴) واگرایی موج کاهش، حساسیت افزایش