

369

B

نام

نام خانوادگی

محل امضاء

صبح پنجشنبه
۸۹/۱۱/۲۸



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد نایپیوسته داخل - سال ۱۳۹۰

مجموعه مهندسی پلیمر - کد ۱۲۵۵

مدت پاسخگویی: ۲۴۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۵۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۳۰
۲	شیمی پلیمر (شیمی پلیمر - اصول مهندسی پلیمریزاسیون)	۲۰	۳۱	۵۰
۳	ریاضیات مهندسی	۱۵	۵۱	۶۵
۴	تکنولوژی پلیمر (الاستومر - پلاستیک - کامپوزیت)	۲۵	۶۶	۹۰
۵	شیمی فیزیک پلیمرها و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها	۲۰	۹۱	۱۱۰
۶	پدیده‌های انتقال (رنولوژی - حرارت - جرم)	۲۰	۱۱۱	۱۳۰
۷	کنترل فرآیندهای پلیمری	۱۰	۱۳۱	۱۴۰
۸	مکانیک سیالات	۱۰	۱۴۱	۱۵۰

بهمن ماه سال ۱۳۸۹

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- The questionnaire was intended to ----- information on eating habits.
 1) retain 2) survey 3) elicit 4) presume
- 2- The prime minister has called on the public to ----- behind the government.
 1) rally 2) denote 3) pursue 4) underlie
- 3- College life opened up a whole ----- of new experiences.
 1) core 2) gamut 3) exposure 4) appreciation
- 4- The discovery of the new planet gave fresh ----- to research on life in outer space.
 1) status 2) scheme 3) impetus 4) domain
- 5- It was ----- of me to forget to give you the message.
 1) pitfall 2) remiss 3) obstacle 4) inhibition
- 6- The number of old German cars still on the road ----- to the excellence of their manufacture.
 1) traces 2) orients 3) restores 4) attests
- 7- Age alone will not ----- them from getting admission to this university.
 1) react 2) distort 3) conduct 4) preclude
- 8- New technology, the main ----- of the 1980s, has been a mixed blessing.
 1) legacy 2) surplus 3) expansion 4) circumstance
- 9- I'm sure my university days appear happier in ----- than they actually were at the time.
 1) procedure 2) proportion 3) retrospect 4) approximation
- 10- Even a(n) ----- glance at the figures will tell you that sales are down.
 1) cursory 2) implicit 3) marginal 4) sustainable

PART B: Grammar

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

A map is always smaller than the real world which it represents. The difference (11) ----- between the map and the Earth's surface (12) ----- a scale ratio. For example, the scale ratio 1:50,000 states that one unit of measurement on the map is (13) ----- fifty thousand such units on the ground. Therefore, one centimeter on the map amounts to 50,000 centimeters (500 meters) (14) ----- the ground.

A map at a large scale, (15) ----- 1:10,000, will show a small area of the Earth's surface in considerable detail. A small-scale map, will show a much larger area, but in much less detail.

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| 11- 1) in size | 2) as size | 3) from sizes | 4) for sizes |
| 12- 1) expresses | | 2) is expressing | |
| 3) is expressed by | | 4) will be expressed by | |
| 13- 1) equally to | 2) equally with | 3) equal with | 4) equal to |
| 14- 1) in | 2) on | 3) over | 4) under |
| 15- 1) similar | 2) such as | 3) being like | 4) the same as |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following four passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Passage 1:

MATERIAL DESIGN

The design of products is the controlling factor in the use of the process and it is unusual for one to design a part specifically for transfer moulding. When using the transfer process as described so far, the design of mouldings follows general principles which are related to the use of the product, the type of material required for the product, and the ease of extraction of the moulding from the die cavity after curing. Having taken account of these details when designing the product, the principles which determine the use of the process are the formation of pins or projections within the mould cavity, which due to their shape would be weak when considering the pressure applied by the moulding materials being processed.

The materials for transfer moulding are normally thermosets and the range includes phenolics, ureas and melamine. These materials will have resins and fillers combined with them to ensure their free flowing capabilities. The specific types of additives being determined by the rate of flow required to give a correct quality moulding against a particular design, and the cycle time of the operation when considered with other production factors, ie manpower, machine capacity.

It has been claimed that there is more dimensional accuracy and stability in parts produced by transfer moulding. In most instances however, this has not been true as greater dimensional and warpage problems exist in this particular method of moulding. It is true that delicate inserts, small holes, and side cores may be safely moulded with a minimum of breakage, and in most instances, with the proper mould design, the insert holes can be kept free of material. In many cases the method provides an economic advantage from the standpoint of mould cost, complex than compression moulding and there are many more variables to contend with. A few the moulding cost, and, in a few instances, finishing cost. Transfer moulding, however, is more complex than compression moulding. and there are many more variables to contend with. A few of the variables which add to the complexity of this method of moulding are listed below.

1. Part design.
2. Type of material.
3. Position of gating.
4. type of gates.
5. Shape and length of runners.
6. Preheating of the material.
7. Transfer pressure.
8. Clamping pressure.
9. Transfer time to fill the part.
10. Mould temperature.
11. Relief beyond the tank area.
12. Air venting.

Any one, or combination of these variable, can be responsible for the following:
 Changes in curing cycle.
 Variations in shrinkage.
 Warpage.

ECONOMICS

The material usage enters very much into the economics of this process in that, to ensure the mould cavity is filled, sufficient material must always be provided in the bottom of the moulding pot and, in consequence. In addition to the sprue and feeder (Fig. 2) there is a disc of cured material in the base of the pot on every cycle. This wastage, for thermoset materials cannot be re-used in the same manner as thermoplastics, is applicable whether producing one article or a number of articles per complete cycle.

Bearing this utilization of material in mind, it can be seen that from a point of view of economy of use of material, it would be preferable to employ a straightforward compression moulding operation. However as previously noted, the design of the product will often determine that the transfer process must be used, and really a state of availability of technique priority, rather than economy.

In allowing for these various sprue feeders, runners and gating to components, it will be readily understood that tooling cost must also increase, for each of these necessary features must play their part in allowing the material to flow readily and correctly to the various impressions in the tool.

Account must be of the amount of material being wasted in these feeder arms but not, of course, to the detriment of the production of a good quality moulding. Considering these factors it is understandable, therefore, that the tooling costs for this type of process are high. Single impression tools usually have a starting price in the 300-400 price range, with relative increases for multi-impression tools, and tooling prices in excess of 1000 are commonplace.

It is essential, therefore, that the production run of the product be of considerable duration and, preferably, an item that is liable to repeat over a time period of 2 to 3 years. This time ensures that the depreciation of the machinery, the running costs, ie electric power, manpower, plus the capital cost of the tooling, can be spread over this time period. For example, a single impression tool costing 350 for the production of only 100 products results. Before anything else is taken into account, in a cost of $350/100 = 3.50$ thus making the product very expensive.

16- According to the text, warpage in the products could be Result of the following:

- 1) All of the cases 2) type of the gates 3) mould temperature 4) clamping pressure

17- Controlling factor in the use of transfer moulding technique is:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) Material's nature | 2) Design of the product |
| 3) Thickness of the product | 4) Temperature of formation of the product |

18- One factor which determine the use of transfer moulding technique instead of compression moulding is :

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Heating cycles | 2) Materials used |
| 3) Design of the product | 4) Amount of pressure needed |

19- Variation in shrinkage of the product can be caused by:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1) Type of the Material | 2) Capacity of the Machines |
| 3) complexity of the Moulds | 4) Type of the Heat transfer Media |

20- Two of the advantages of Injection Moulding of thermosets are:

- 1) less defects in products and better properties.
- 2) precise shape and lower energy consumption.
- 3) faster production rate and lower cost of machines.
- 4) precise temperature control and operating cycles.

Passage 2:

Color is a subjective phenomenon whose esthetic value has been recognized for centuries. Since it is dependent on the light source, the object, and the observer, color is not subject to direct measurement. Colorants which provide color in polymers may be soluble dyes or comminuted pigments.

Some polymeric objects, such as rubber tires, are black because of the presence of high proportions of carbon black filler. Many other products, including some paints, are white because of the presence of titanium dioxide, the most widely used inorganic pigment. Over 50,000 tons of colorants are used annually by the American polymer industry.

Pigments are classified as organic or inorganic. The former are brighter, less dense, and smaller in particle size than the more widely used, more opaque inorganic colorants. Iron oxides or ochers, available as yellow, red, black, brown, and tan, are the second most widely used pigments.

21- According to above text:

- 1) the white dye is titanium dioxide.
- 2) white pigment in the paint is inorganic.
- 3) the white pigment in the paint is organic.
- 4) the white dye is based on iron dioxide or ochers which are the second most widely used pigment.

22- According to the above text:

- 1) inorganic pigments are brighter, less dense and smaller in particle size.
- 2) organic pigments are brighter, less dense and smaller in particle size.
- 3) colorants which provide color in polymer may be soluble pigment or comminuted dyes.
- 4) color is a subjective phenomenon whose esthetic value have been very well recognised for centuries.

23- According to the above text total amount of consumption of the colorants.

- 1) in the polymer industry in the U.S.A. is not less than 50,000 tons per year.
- 2) over 50,000 tons of colorants are used in American polymer industry monthly.
- 3) in the U.S.A. is over 50,000 tons annually of inorganic pigments such as titanium dioxide.
- 4) in the American polymer industry is over 50,000 tons of inorganic pigments such as titanium dioxide.

Passage 3:

Encapsulation of fertilizers in polymeric matrices is a new trend used to save fertilizer consumption and to minimize environmental pollution. Styrene - butadiene rubber was used as binding matrix for ammonium nitrate fertilizer. The release rate of ammonium nitrate was found to be dependent on the concentration of ammonium nitrate, the temperature of the environment and the pH of the surrounding aqueous medium. Such release is prolonged for two months. It was also found that clay added to the rubber formulation as an inert filler decrease the release rate of nitrogen. The apparent activation energy of the release amount of ammonium nitrate in water was found to be of the order of 57 kJ/mol for the formulation not containing inert filler.

24- The active agent in the encapsulation process is:

- 1) clay
- 2) fertilizer
- 3) ammonium nitrate
- 4) styrene-butadiene rubber

25- The role of the styrene-butadiene rubber as a binding matrix is to:

- 1) to add clay to the fertilizer formulation.
- 2) control the concentration of Ammonium nitrate
- 3) prolong the release of Ammonium nitrate.
- 4) control the temperature and PH of the medium.

26- When the ammonium nitrate is encapsulated in the rubber matrix, the release rate is:

- 1) increased sharply
- 2) remains the same
- 3) increased
- 4) decreased

Passage 4:

The use of curing agents began with the serendipitous discovery of vulcanization of hevea rubber with sulfur by Charles Goodyear in 1838. The conversion of an A- or B-stage phenolic novolac resin with hexamethylenetetramine in the early 1900s was another relatively early example of the use of a curing (cross-linking) agent. Organic accelerators, or catalysts, for the sulfur vulcanization of rubber were discovered by Oenslager in 1912. While these accelerators are not completely innocuous, they are less toxic than aniline, used previously to the discovery of accelerators. Sample accelerators are thiocarbamide and 2-mercaptopbenzothiazole (Captax).

Captax is used to the extent of 1% with hevea rubber and accounts for the major part of the 30,000 tons of accelerators used annually in the United States. Other accelerators, whose structural formulas are shown below, are 2-mercaptopbenzothiazole sulfonamide (Santocure), used for the vulcanization of SBR, dithiocarbamates and thiuram disulfides.

The last, called ultraaccelerators, catalyze the curing of rubber at moderate temperatures and may be used in the absence of sulfur.

27- According to the above text the discovery of cross linking agent for which one of the below resins wore first?

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1) captax | 2) phenolic resin |
| 3) hevea rubber | 4) styrene butadiene rubber |

28- The discovery of vulcanizing agent was:


- | | |
|------------------|------------------------|
| 1) gradual | 2) predictable |
| 3) instantaneous | 4) quite unpredictable |

29- According to above text:

- | | |
|---|---|
| 1) organic accelerators were completely non-toxic | 2) inorganic accelerators were completely non-toxic |
| 3) organic accelerators were not completely non-toxic | 4) inorganic accelerators were not completely non-toxic |

30- According to the above text which one of the following chemicals is less toxic.

- 1) aniline is less toxic than captex.
- 2) captex is more toxic than aniline.
- 3) aniline is less toxic than organic accelerators.
- 4) organic accelerators are less toxic than aniline.



این فرمول متعلق به چه پلیمری است؟

-۳۱-

- (۱) پلی‌امید
- (۲) پلی‌کربنات
- (۳) پلی‌اوره‌تان
- (۴) پلی‌استر حلقوی

از دی‌وبنیل بنزن در سنتز پلیمرهای رادیکالی و یونی چه استفاده‌های می‌شود؟

- (۱) به عنوان عامل اتصال عرضی کننده به کار می‌رود.
- (۲) برای عامل دلارکردن پلیمرها مصرف می‌شود.
- (۳) برای افزایش خواص فیزیکی مصرف می‌شود.
- (۴) برای افزایش حلایت پلیمرها به کار بردہ می‌شود.

تفاوت‌های اصلی پلیمرهای تهیه شده به روش مرحله‌ای و زنجیری کدام یک از موارد زیر است؟

- (۱) در جرم مولکولی و خواص فیزیکی
- (۲) در جرم مولکولی و GPC حاصل از آن
- (۳) در طیف‌های شیمیایی حاصل از FTIR و NMR
- (۴) در جرم مولکولی، توزیع جرم مولکولی و خواص فیزیکی در پلیمریزاسیون رادیکالی، AIBN چه نقشی دارد؟

-۳۲-

- (۱) آغازگر بسیار مناسبی است.
- (۲) باعث کاهش جرم مولکولی می‌شود.
- (۳) نقش عامل انتقال به مونومر را دارد.
- (۴) به عنوان یک شتاب دهنده خوب عمل می‌کند.

-۳۳-

- (۱) از هیدرولیز پلی‌اکریل آمید
- (۲) از هیدرولیز پلی‌متیل متاکریلات
- (۳) از هیدرولیز پلی‌وبنیل استات
- (۴) از پلیمریزاسیون مستقیم وبنیل الكل به روش رادیکالی

-۳۴-

در پلیمریزاسیون کاتیونی درجه پلیمریزاسیون مستقل از غلظت کاتالیزور و است.

- (۱) مونومر
- (۲) حلال
- (۳) کوکاتالیزور
- (۴) درجه حرارت

-۳۵-

در کوپلیمریزاسیون رادیکالی دومونومر وبنیل اکریل و ۲-برابر صفر باشند، کوپلیمر حاصل به چه صورتی خواهد بود؟

- (۱) کوپلیمر آماری می‌شود.
- (۲) کوپلیمر یک در میان خواهد شد.
- (۳) کوپلیمر فقط به صورت بلوك خواهد بود.
- (۴) کوپلیمر حاصل نمی‌شود بلکه دو هموپلیمر جداگانه به دست می‌آید.

-۳۶-

کاتالیزورهای مورد مصرف در پلیمریزاسیون کاتیونی کدام یک از موارد زیرین است؟

- (۱) تولید کننده‌های کربناتیون، اسیدهای پروتونه ضعیف
- (۲) تولید کننده‌های کربناتیون و کربناتیون، اسیدهای پروتونه قوی
- (۳) اسیدهای لوئیس، اسیدهای پروتونه ضعیف، تولید کننده‌های کربناتیون
- (۴) اسیدهای لوئیس، ترکیبات تولید کننده کربناتیون، اسیدهای پروتونه قوی

-۳۷-

در پلیمریزاسیون آنیونی با استفاده از ترکیبات آلی فلزی چه پارامترهایی در فعالیت این ترکیبات تأثیر می‌گذارند؟

- (۱) حلال-بهم زن، طبیعت فلز
- (۲) ساختمان الکترونیک R^- و طبیعت فلز

-۳۸-

(۳) حلال، درجه حرارت، ساختمان الکترونیک R^- (۴) ساختمان الکترونیک R^- ، طبیعت فلز (کاتیون)، حلال، درجه حرارت، و حضور احتمالی مواد افزودنی

-۴۰

تعريف اثر ژل در پلیمریزاسیون رادیکالی کدام یک از تعريفهای زیر است؟

۱) در پلیمریزاسیون بر روی توده مونومرها با افزایش ویسکوزیته از واکنش‌های پایان کاسته شده و سرعت پلیمریزاسیون افزایش می‌یابد.

۲) اثر ژل در پلیمریزاسیون بر روی توده مونومر باعث افزایش شدید واکنش‌های انتقال می‌شود.

۳) در پلیمریزاسیون رادیکالی محلولی اثر ژل باعث کاهش جرم مولکولی پلیمرها می‌شود.

۴) اثر ژل باعث افزایش ویسکوزیته محلول می‌شود.

-۴۱

در پلیمریزاسیون رادیکال آزاد یک مونومر وینیلی با ثابت سرعت رشد $(\frac{\text{lit}}{\text{mol.sec}})$ در 70°C در 400°C دارای سانتی‌گراد، شبیه

منحنی $\ln \frac{[\text{M}]_0}{[\text{M}]}$ در مقابل زمان، مقداری ثابت و برابر $(\frac{\text{sec}^{-1}}{10^5})$ است. چنانچه در این دما ثابت سرعت اختتام

$(\frac{\text{lit}}{\text{mol.sec}})$ 10^8 باشد، متوسط عمر رادیکال‌ها چند ثانیه است؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

یک مخلوط دو جزئی از هموپلیمرهای A و B با وزن مولکولی واحد تکرار شونده یکسان مفروض است. نمونه A از توزیع شولتز فلوری و نمونه B از توزیع پوآسون پیروی می‌کند. چنانچه متوسط وزنی وزن مولکولی نمونه‌های A و B به ترتیب 100000 و 200000 باشد. کسر مولی A در مخلوط چقدر باشد تا متوسط عددی وزن مولکولی مخلوط برابر 150000 شاخص پراکندگی آن $2/\sqrt{3}$ باشد. در حالی که مخلوط این دو هموپلیمر از توزیع لگاریتم نرمال پیروی کند؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

برای یک نمونه پلیمری که از توزیع لگاریتم نرمال وسلا پیروی می‌کند، چنانچه قلهٔ منحنی توزیع کسر وزنی وزن مولکولی برابر 10000 و \overline{M}_z هم برابر ۴ باشد، این نمونه چقدر است؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

در پلیمریزاسیون مرحله‌ای مونومرهای A-A و B-B، در شرایط استوکیومتری و در حضور کاتالیزور اسیدی، در یک زمان مشخص، کسر تبدیل $1/\sqrt{t}$ به دست می‌آید. در دما و حجم ثابت و با فرض ترکیب شوندگی برابر برای همه گروه‌های عاملی غلظت کاتالیزور خارجی چند برابر شود تا در همان زمان، کسر تبدیلی ۲ برابر حالت اولیه حاصل شود؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

در پلیمریزاسیون مرحله‌ای یک دی‌اسید و یک دی‌آمین جهت سنتز پلی‌آمید، در حالتی که نسبت غلظت واکنش‌دهنده‌های ۲ عاملی برابر ۱ باشد، اضافه کردن مقداری اسید تک عاملی سبب رسیدن به حداقل متوسط عددی درجه پلیمریزاسیون ۱۹۹ می‌شود. تحت این شرایط، برای رسیدن به متوسط عددی درجه پلیمریزاسیون 20°C ، واکنش باید در چه کسر تبدیلی از عوامل اسیدی متوقف شود؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

در یک فرآیند پلیمریزاسیون توده‌ای ناپیوسته‌ی رادیکالی، در صورت متغیر بودن حجم به صورت خطی با کسر تبدیل $\frac{1}{V} \frac{dV}{dt}$ است؟ (ϵ_c ضریب انقباض حجم مخلوط واکنش حین پلیمریزاسیون است).

$$\frac{-\epsilon_c}{1+\epsilon_c} \frac{dp}{dt}$$

$$\frac{\epsilon_c}{1+\epsilon_c} \frac{dp}{dt}$$

$$\frac{-\epsilon_c}{1-\epsilon_c} \frac{dp}{dt}$$

$$\frac{\epsilon_c}{1-\epsilon_c} \frac{dp}{dt}$$

-۴۷ در یک پلیمریزاسیون توده‌ای رادیکالی، احتمال واکنش افزایش یک واحد مونومری به زنجیر رادیکالی در یک پلیمریزاسیون رادیکال آزاد 99% است، چنانچه اختتام تنها از نوع ترکیب باشد، متوسط عددی لحظه‌ای درجه‌ی پلیمریزاسیون زنجیرهای پلیمری چقدر خواهد بود؟

- (۱) ۱۹۸ (۲) ۹۹ (۳) ۲ (۴) ۱

-۴۸ چنانچه نسبت خوراک ورودی مونومر اول به دوم در یک کوبولیمریزاسیون رادیکالی دو جزئی $2/1$ باشد، حداقل احتمال یافتن زنجیرهایی با داشتن طول ۴ واحد از مونومر اول در زنجیرشان به دست می‌آید. نسبت فعالیت مونومر اول چقدر است؟

- (۱) $\frac{2}{3}$ (۲) $\frac{75}{105}$ (۳) $\frac{4}{6}$ (۴) $\frac{2}{1}$

-۴۹ چنانچه در یک سیستم کوبولیمریزاسیون رادیکالی دو جزئی، شب منحنی ترکیب درصد لحظه‌ای کوبولیمر در نقاط $f_1 = 0$ و $f_2 = 0$ به ترتیب $2/5$ و $5/5$ باشد، کدام گزینه در مورد این سیستم صحیح نیست؟

- (۱) کوبولیمر حاصل در این سیستم اتفاقی است.
(۲) سیستم دارای نقطه آزنوتروب است.

(۳) منحنی ترکیب درصد لحظه‌ای کوبولیمر نسبت به قطر فرعی متقارن خواهد بود.

(۴) در این سیستم اضافه شدن مونومرهای مختلف به انتهای زنجیره‌ها، به نوع رادیکال انتهایی وابسته نیست.

-۵۰ در پلیمریزاسیون توده‌ای رادیکالی، غلظت رادیکال‌های در حال رشد، با فرض برقواری تقریب حالت شب‌پایدار، QSSA، در حضور ممانعت کننده، توسط کدام یک از روابط زیر به دست می‌آید؟ (k_z و $[Z]$ به ترتیب ثابت سرعت ممانعت و غلظت ممانعت‌کننده هستند).

$$[M^*] = \frac{-k_z[Z] + \sqrt{k_z^2[Z]^2 + \gamma R_i k_t}}{\gamma k_t} \quad (۱)$$

$$[M^*] = \frac{-k_z[Z] - \sqrt{k_z^2[Z]^2 + \gamma R_i k_t}}{\gamma k_t} \quad (۲)$$

$$[M^*] = \frac{-k_z[Z] + \sqrt{k_z^2[Z]^2 + \gamma R_i k_t}}{\gamma k_t} \quad (۳)$$

$$[M^*] = \frac{-k_z[Z] - \sqrt{k_z^2[Z]^2 + \gamma R_i k_t}}{\gamma k_t} \quad (۴)$$

-۵۱ ممان k رادیکال‌ها به صورت زیر تعریف می‌شود: $\sum_{n=1}^{\infty} n R_{n-1} \lambda_k = \sum_{n=1}^{\infty} n^k R_n$ کدام گزینه است؟

$$\lambda_1 \quad (۱)$$


$$\lambda_1 + \lambda_0 \quad (۲)$$

$$\lambda_0 \quad (۳)$$

$$\lambda_1 \lambda_0 \quad (۴)$$

-۵۲ یک واکنش درجه n در یک CSTR انجام می‌گیرد. در $t=0$ غلظت ورودی به صورت زیر تغییر می‌کند:

$$C_i \begin{cases} C_{is} & t < 0 \\ C_{is} + \Delta C & t \geq 0 \end{cases}$$



$$(۳) \text{ پاسخ معادله}$$

$$(۴) \text{ پاسخ معادله}$$

-۵۳ برای حل معادله بروولی $\frac{dy}{dx} + p(x)y = Q(x)y^n$ اگر از تغییر متغیر $u = y^{1-n}$ استفاده شود، فاکتور انتگرال حل چقدر است؟

$$(1-n) e^{\int pdx} \quad (۱)$$

$$e^{\int pdx} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{1-n} e^{\int pdx} \quad (۳)$$

$$e^{(1-n)\int pdx} \quad (۴)$$

-۵۴ جواب خاص معادله دیفرانسیل خطی ناهمگن زیر کدام است؟ $\frac{d^r y}{dx^r} + r \frac{d^r y}{dx^r} + r \frac{dy}{dx} = rx + 1$

$${}^o rx - 1 \quad (۱)$$

$${}^o rx + 1 \quad (۲)$$

$${}^o rx^r - x \quad (۳)$$

$${}^o rx^r + x \quad (۴)$$

-۵۵ تعریف توابع بسل نوع اول و سوم عبارتند از:

$$I_p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\frac{x}{i})^{rk+p}}{k!(k+p)!} \cdot J_p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\frac{x}{i})^{rk+p}}{k!(k+p)!}$$

می‌دهد؟

$$I_p(x) = i J_p(ix) \quad (۱)$$

$$I_p(x) = J_p(ix) \quad (۲)$$

$$I_p(x) = (i)^{-p} J_p(ix) \quad (۳)$$

$$I_p(x) = i J_p(i^p x) \quad (۴)$$

-۵۶ توزیع دمای گفرا در یک جسم نیمه بینهایت (یک بعدی) عبارت است از:

$$\text{erf}(\eta) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\eta e^{-\beta^2} d\beta, \quad \frac{T(x,t) - T_s}{T_i - T_s} = \text{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{\alpha t}}\right)$$

$$\frac{T_i - T_s}{\sqrt{\pi \alpha t}} e^{-\frac{x^2}{\pi \alpha t}} \quad (۱)$$

$$\frac{\pi k A (T_s - T_i)}{\sqrt{\pi}} \quad (۲)$$

$$\frac{k A (T_s - T_i)}{\sqrt{\pi \alpha t}} \quad (۳)$$

-۵۷ در حل معادله دیفرانسیل جزئی زیر بروش تفکیک متغیرها (ضربی) $\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\alpha}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial T}{\partial r})$ با کدام تغییر متغیر در پاسخ

توابع مثلثاتی بدست می آید؟ ($\theta = T - T_s$)

$$t = 0 \Rightarrow T = T_i$$

$$r = 0 \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial r} = 0$$

$$r = R \Rightarrow T = T_s$$

$$\theta(r, t) = \frac{\psi(r, t)}{r} \quad (۱)$$

$$\theta(r, t) = r^\gamma \psi(r, t) \quad (۲)$$

$$\theta(r, t) = \frac{\psi(r, t)}{r} \quad (۱)$$

$$\theta(r, t) = r \psi(r, t) \quad (۲)$$

-۵۸ در حل معادله $x \frac{\partial u}{\partial t} = \beta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ به روش ترکیب متغیرها کدام گزینه متغیر ترکیبی را می دهد؟

$$\eta = \frac{x}{\sqrt{4\beta t}} \quad (۱)$$

$$\eta = \frac{x}{\sqrt{t\beta}} \quad (۲)$$

$$\eta = \frac{x}{\sqrt{4\beta t}} \quad (۱)$$

$$\eta = \frac{x}{\sqrt{t\beta}} \quad (۲)$$

-۵۹ در حل معادله دیفرانسیل زیر به روش تبدیل لاپلاس $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ کدام گزینه زیر است؟

$$U(s, x), t = 0 \Rightarrow u = 0$$

$$\frac{e^{-\sqrt{s}x}}{s} \quad (۱)$$

$$\frac{\sin h \sqrt{s}x}{s} \quad (۲)$$

$$e^{-\sqrt{s}x} \quad (۱)$$

$$\sin h \sqrt{s}x \quad (۲)$$

-۶۰ در حل دستگاه معادله کدام گزینه زیر y_1 را می‌دهد؟


$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ -6 & -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 8 \\ -6 & -9 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}, z = xy \quad (f)$$

$$c_1 e^{-t} + c_2 e^{-9t} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 8 \\ -6 & -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}, z = xy \quad (3)$$

-۶۱ در پیدا کردن ریشه تابع $f(x)$ به روش تنصیف (bisection) چقدر است؟




۱/۵ (1)

۲ (2)

۲/۵ (3)

۲/۷۵ (4)

-۶۲ با استفاده از روش ذوزنقه، حاصل $\int_{x_m}^{x_{m+1}} f(x) dx$ کدام گزینه زیر است؟



$$\frac{\Delta x}{2} [f(x_m) + f(x_{m+1})] \quad (1)$$

$$\Delta x [f(x_m) + f(x_{m+1})] \quad (2)$$

$$\frac{\Delta x}{3} [f(x_m) + f(x_{m+1}) + f(x_{m+2})] \quad (3)$$

$$\frac{\Delta x}{3} [f(x_m) + 2f(x_{m+1}) + f(x_{m+2})] \quad (4)$$

-۶۳ در روش Runge-kutta (رانگ-کاتا) خطای محاسبات $y_{n+1} = y_n + \frac{\Delta x}{6} (k_1 + 4k_2 + 2k_3 + k_4)$ از چه درجه‌ای است؟

$$\Delta x^7 \quad (2)$$

$$\Delta x^5 \quad (4)$$

$$\Delta x \quad (1)$$

$$\Delta x^4 \quad (3)$$

-۶۴ در حل عددی معادله زیر به روش تفاضل‌های محدود $\frac{dT}{dx} = \beta \sqrt{T - T_\infty}$ که قرار است به

روش گاوس - جردن حل شود کدام گزینه زیر است؟

$$T_m = \frac{T_{m+1} - T_{m-1}}{\gamma} - \frac{\beta}{\gamma} \sqrt{T_m - T_\infty} \quad (۱)$$

$$T_m = \frac{T_{m+1} - T_{m-1}}{\gamma} - \frac{\beta \Delta x^\gamma}{\gamma} \sqrt{T_m - T_\infty} \quad (۲)$$

$$T_m = \frac{T_{m+1} + T_{m-1}}{\gamma} + \frac{\beta}{\gamma} \sqrt{T_m - T_\infty} \quad (۳)$$

$$T_m = \frac{T_{m+1} + T_{m-1}}{\gamma} + \frac{\beta \Delta x^\gamma}{\gamma} \sqrt{T_m - T_\infty} \quad (۴)$$

-۶۵ در حل معادله $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x}$ به روش ضمنی implicit تفاضل‌های محدود، معادله تفاضلی کدام گزینه زیر است؟

$$\lambda u_{m+1,n+1} - (1+\lambda)u_{m,n+1} = -u_{m,n} \quad (۱)$$

$$u_{m+1,n+1} - (1+\lambda)u_{m,n+1} = -u_{m,n} \quad (۲)$$

$$u_{m+1,n+1} + (1+\gamma\lambda)u_{m,n+1} - \lambda u_{m-1,n+1} = -u_{m,n} \quad (۳)$$

$$-\lambda u_{m+1,n+1} + (1+\gamma\lambda)u_{m,n+1} - \lambda u_{m-1,n+1} = -u_{m,n} \quad (۴)$$

صفحه ۱۶

صیغ پنجشنبه ۲۸/۱۱/۸۹ B

ضریب حرارتی ولکانیزاسیون یک آمیزه بر پایه کاتوجوی NR حاوی یک سامانه ولکانیزاسیون گوگردی 5% می‌باشد، اگر SOC لازم جهت رسیدن به 95% ولکانیزاسیون در دمای 16°C برابر با ۶ دقیقه باشد، پخت معادل این آمیزه در دمای 170°C چقدر است؟

- (۱) ۴ دقیقه
(۲) ۹ دقیقه

$$\text{CLD}(160^{\circ}\text{C}) > \text{CLD}(170^{\circ}\text{C})$$

(۳) مadol الاستیک شبکه در 170°C دو برابرadol الاستیک حاصل در دمای 160°C است.

در فرآیند ترمودینامیکی یک آمیزه لاستیکی حاوی سیستم ولکانیزاسیون گوگردی از نوع (C) . افزایش طول مدت فرآیند باعث چه تغییراتی می‌شود؟

- (۱) کاهش ضریب حرارتی ولکانیزاسیون

(۲) کوتاه شدن طول زمان اسکورج و کاهش سرعت ولکانیزاسیون

(۳) اسکورچی شدن آمیزه و کوتاه شدن زمان لازم جهت رسیدن به 90% ساختار شبکه‌ای

(۴) طولانی شدن زمان اسکورج و کوتاه شدن زمان لازم جهت رسیدن به 90% ساختار شبکه‌ای

آمیزه‌ای بر پایه الاستومر پلی بوتادیان و حاوی 30% وزنی از یک فیلر تقویت کننده با ساختار بالا (HS) و موئی ویسکوزیته $\text{ML}(1+4)150^{\circ}\text{C} = 55$ تحت فرآیند میلینگ (Milling) قرار داده شده است. اگر حجم آمیزه در حال فرآیند به میزانی باشد که حالت زاکت آزاد (Free Blanket) رخ دهد، جریان آمیزه، به عنوان یک سیال ویسکوالاستیک در فضای بین دو غلتک (Nip) نتیجه دو جریان دراگ (f_d) و فشاری (f_p) می‌باشد. در این حالت کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- (۱) تنها جریان دراگ ($f_d > f_p = 0$) وجود دارد.

(۲) جریان آمیزه در شرایط زاکت آزاد نتیجه دو جریان همزمان f_p و f_d می‌باشد.

(۳) جریان آمیزه در حالت زاکت آزاد نتیجه تنها جریان فشاری است. $f_d = 0$ و $f_p \neq 0$

(۴) جریان آمیزه در فضای Nip در اثر بیشتر بودن جریان فشاری نسبت به جریان دراگ است. $f_d > f_p$

در فرآیند اختلاط الاستومر NR با یک نوع دوده به عنوان تقویت کننده، وقوع پدیده Wetting باعث چه پدیده‌ای می‌شود؟

- (۱) کاهش میزان برهم واکنش فیلر (دوده) با زنجیرهای NR.

(۲) طولانی شدن زمان رسیدن به اختلاط پراکنشی و اختلاط توزیعی.

(۳) کاهش گشتاور اختلاط، کاهش میزان پخش و افزایش میزان نرو (Nerve) آمیزه.

(۴) کوتاه شدن زمان رسیدن به اختلاط پراکنشی (Dispersive mixing) و کاهش نرو (Nerve) الاستومر.

سه آمیزه یکسان از الاستومر SBR حاوی سیستم شبکه‌ای کننده گوگردی به ترتیب از نوع SE . (C) Conventional (Efficient) و E (Semi-Efficient) . در دمای 16°C و $\text{E} = 2/5$ $\text{Soc} = 2\text{mm}$ دقيقه به صورت فیلم با ضخامت ۲mm ولکانیزه شده‌اند به طوری که اختلاف آنها تنها در دانسیته اتصالات عرضی (CLD) می‌باشد. ضریب تراوایی هر سه فیلم در شرایط یکسان اندازه‌گیری شده است. چنانچه شبکه E حدود 20% اتصالات عرضی کوتاه و شبکه C حدود 70% اتصالات عرضی طویل و منعطف باشند. کدام گزینه مقایسه صحیح ضریب تراوایی این سه فیلم را نشان می‌دهد؟

$$(\text{CLD}(E) = 25\text{moleml}^{-1}, \text{CLD}(SE) = 75\text{moleml}^{-1}, \text{CLD}(C) = 120\text{moleml}^{-1})$$

$$P(E) > P(SE) > P(C) \quad (۱)$$

$$P(C) > P(E) > P(SE) \quad (۲)$$


$$P(C) > P(SE) > P(E) \quad (۱)$$

$$P(SE) > P(C) > P(E) \quad (۲)$$

-۷۱ یک قطعه مکعب بر پایه الاستومر NR و لکانیزه شده و به صورت شکل داده شده تحت کرنش کششی ($\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$) قرار داده شده است. چنانچه تعداد سگمنت‌های بین نقاط اتصال درون شبکه قطعه N_o ، فاصله انتهای- انتهای سگمنت‌ها قبل و بعد از اعمال تنش به ترتیب r_0 و r بوده و عکس العمل قطعه از نوع ایزوتروپ $dV = dV_0$ و رابطه بین تنش σ_T و سایر پارامترها

$$\sigma_T = N_o RT \left(\frac{r_0}{r} \right) \left[\lambda_1^2 - \frac{1}{\lambda_1} \right] \quad (1)$$

صحیح است؟



$$E = r N_o RT \left(\frac{r_0}{r} \right) \quad (2)$$


$$G = N_o RT \left(\frac{r_0}{r} \right) \quad (3)$$

$$E = \frac{1}{2} N_o RT \left(\frac{r_0}{r} \right) \quad (4)$$

$$G = \frac{3}{2} N_o RT \left(\frac{r_0}{r} \right) \quad (5)$$

$$E = \frac{1}{4} N_o RT \left(\frac{r_0}{r} \right) \left[\lambda_1^2 - \frac{1}{\lambda_1} \right] \quad (6)$$

-۷۲ یک قطعه لاستیکی شبکه‌ای شده بر پایه الاستومر NBR در ابعاد نشان داده شده در شکل تحت یک تنش کششی (σ_T) در شرایط ایزوترومال قرار داده شده است. اگر رفتار قطعه از نوع Affine بوده، و $dV = 0$ ، ضرائب تغییر ابعاد آن در سه جهت x، y و z به ترتیب λ_x ، λ_y ، λ_z باشد. کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (S = آنتروپی قطعه، H = آنتالپی قطعه). $\lambda_z = 2$ ، $\lambda_x = 0.5$ ، $\lambda_y = 0.5$



$$\delta_T = -T \left(\frac{\partial S}{\partial X} \right)_T \quad (1)$$

$$\lambda_z = 0.5, \lambda_y = 0.5, \lambda_x = 2 \quad (2)$$

$$\delta_T = -T \left(\frac{\partial S}{\partial X} \right)_T \quad (3)$$

$$\lambda_z = 0.5, \lambda_y = 0.5, \lambda_x = 2 \quad (4)$$

و ضرائب تغییر ابعاد سگمنت‌های درون شبکه قطعه نیز به ترتیب $\lambda_z = 0.5$ ، $\lambda_y = 0.5$ ، $\lambda_x = 2$ باشند.

یک قطعه لاستیکی ولکانیزه شده بر پایه کاتوجوی NR حاوی ۵٪ وزنی دوده کوره‌ای با متوسط اندازه ذرات μm ۲۰ و ساختار بالا (HS) برای مدت زمان ۳۰ دقیقه تحت یک میدان دینامیکی با فرکانس معین و دامنه کرنش بین ۱۰/۲-۱۰/۱ قرار داده شده است. اگر مدول الاستیک نمونه در زمان قبل از اعمال میدان ۵ MPa باشد، و ذرات فیلر تشکیل ساختار فیزیکی در بستر NR داده باشند، کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد مadol الاستیک و تنش در نقطه شکست آن صحیح می‌باشد؟

- (۱) مadol الاستیک نمونه تغییر نمی‌کند.
 - (۲) مadol الاستیک نمونه با افزایش دامنه کرنش افزایش می‌باید و دمای انتقال شیشه‌ای آمیزه نیز افزایش می‌باید.
 - (۳) مadol الاستیک نمونه تحت تأثیر میدان دینامیکی کاهش و تنش در نقطه پارگی افزایش می‌باید زیرا زنجیرها دچار آرایش یافتنگی می‌گردند.
 - (۴) مadol الاستیک نمونه تحت تأثیر میدان بیشتر از ۵ MPa خواهد شد و تنش در نقطه پارگی به دلیل آرایش یافتنگی زنجیرها نیز بیشتر می‌شود.
- در یک فرآیند اکستروژن به منظور کاهش سرعت برشی و لذا دمای ایجاد شده در ناحیه لقی (clearance) بیچی با $\Delta p = ۰/۰۰۱ \text{ atm}$ ، با پیچ دیگری با میزان لقی $2 \times 10^{-4} \text{ in}^3$ تعویض می‌گردد. اگر برای هر دو پیچ $\Delta p = ۰/۰۰۱ \text{ atm}$ و عمق کانال برابر با 1 in و شرایط هم دما با ویسکوزیته مذاب $\beta = ۲ \times ۱۰^{-۴} \text{ in}^3/\text{lb.fs}$ و تحت سرعت چرخش $N = ۵ \text{ rpm}$ باشد در آن صورت دیگر اکسترودر با پیچ دوم نسبت به پیچ اول چقدر خواهد بود؟

$$\frac{۸۸}{۸۹} \quad (۴)$$

$$\frac{۸۷}{۸۹} \quad (۳)$$

$$\frac{۸۵}{۸۸} \quad (۲)$$

$$\frac{۸۶}{۹۰} \quad (۱)$$

در یک فرآیند اکستروژن که تحت شرایط آدیبااتیک به کار گرفته شده است اگر پارامتر E که بیانگر تأثیر هندسه ناحیه سنجش پیچ می‌باشد به طور خطی و به صورت $\frac{1}{L}(\epsilon_2 - \epsilon_1) = \epsilon$ تغییر کند کدام یک از روابط زیر تغییرات دبی

حجمی (q) را بر حسب افزایش دما بیان می‌کند؟ $ae^{-bT} = \mu$ و توان مصرف شده به صورت حرارت ویسکوز برابر با $N^3 \mu dL$ است.

$$\frac{N^3 \mu b^2 (\epsilon_2 + \epsilon_1)}{\rho c_p T^2 (e^{b\Delta T} - 1)} \quad (۲)$$

$$\frac{N^3 \mu b (\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2)}{\rho c_p T^2 (e^{b\Delta T} - 1)} \quad (۴)$$

$$\frac{N^3 \mu_1 b (\epsilon_2 - \epsilon_1)}{\rho c_p T^2 (e^{b\Delta T} - 1)} \quad (۱)$$

$$\frac{N^3 \mu_1 b (\epsilon_2 + \epsilon_1)}{\rho c_p T^2 (e^{b\Delta T} - 1)} \quad (۳)$$

در فرآیند تزریق با کاهش اختلاف دمای مذاب و دمای قالب، آرایش مولکولی حبس شده چگونه تغییر می‌کند؟

- (۱) آرایش مولکولی حبس شده ناشی از هر دو جریان کششی و برشی کاهش می‌باید.
- (۲) تنها آرایش مولکولی حبس شده ناشی از جریان کششی کاهش می‌باید.
- (۳) تنها آرایش مولکولی حبس شده ناشی از جریان برشی کاهش می‌باید.
- (۴) تأثیری بر آرایش مولکولی حبس شده ندارد.

در فرآیند تزریق ترموبلاستیک‌ها، مدت زمان لازم برای پر شدن قالب (Mould filling Time) با افزودن ذرات جامد به داخل پلیمر کاهش می‌باید چون افزایش می‌باید.

- (۱) فقط HDT
- (۲) فقط سرعت جامد شدن
- (۳) سرعت جامد شدن و همچنین HDT
- (۴) حجم مذاب ورودی به قالب

در یک فرآیند تولید فیلم به روش دمشی از یک نوع پلی‌اتیلن فیلم تولید می‌گردد. اگر به جای پلی‌اتیلن فوق از همان پلی‌اتیلن که در آن ۵ درصد وزنی خاک رس به صورت لایه‌های باز شده توزیع گردیده، استفاده گردد و شرایط فرآیند ثابت نگهداشته شود در آن صورت ارتفاع خط جامد چگونه تغییر می‌کند؟

- (۱) افزایش می‌باید.
- (۲) کاهش می‌باید.
- (۳) تغییر نمی‌کند.
- (۴) بستگی به نوع پلی‌اتیلن ممکن است کاهش و یا افزایش باید.

-۷۹ قرار است که با استفاده از یک اکسترو در تک پیچه که مشخصات هندسی ناحیه سنجش آن در زیر داده شده، با استفاده از یک نوع پلی‌اتیلن سنگین (HD PE) که رفتار مذاب آن از نوع پاورلا با $n=0.5$ و $K=1000 \text{ Pa.s}^{0.5}$ پیروی می‌کند از طریق یک دای آنالوس با ثابت هندسی $k_{die} = 2 \times 10^{-3} \text{ cm}^3$ لوله تولید گردد. اگر دای به گونه‌ای طراحی شده باشد که

$$q = 20 \frac{\text{cm}^2}{\text{sec}} \text{ باشد، در آن صورت سرعت چرخش پیچ چند دور بر ثانیه است؟}$$

$$(L = \frac{100}{3} \text{ cm}, \beta = 0.1 \text{ cm}^3, \alpha = 10 \text{ cm}^3)$$

(۴)

(۵)

(۶)

(۷)

-۸۰ در یک فرآیند تزریقی با استفاده از یک نوع پلی‌بروپیلن که رفتار مذاب آن از نوع پاورلا با $n=0.5$ می‌باشد از طریق یک قالب دو محفظه‌ای با طول رانرهای (runner) مساوی $L_1=L_2$ ولی محفظه‌های با حجم متفاوت محصول تولید می‌گردد.

$$\text{اگر نسبت شعاع رانرهای } \frac{V_1}{V_2} = 1/5 \text{ باشد در آن صورت نسبت حجم محفظه‌ها } \frac{R_1}{R_2} \text{ معادل خواهد بود با:}$$

(۸)

(۹)

(۱۰)

(۱۱)

-۸۱ در یک فرآیند اکستروژن با بکارگیری دای صفحه‌ای (Slit die) با مشخصات هندسی $L=10 \text{ mm}$, $h=1 \text{ mm}$ و $W=120 \text{ mm}$ از یک نوع پلیمر مهندسی که تنش بحرانی جریان مذاب آن $\tau_{critical} = 8 \times 10^5 \text{ Pa}$ می‌باشد محصول تولید می‌گردد اگر شرایط عملکرد هم دما و ویسکوزیته مذاب در دای و ناحیه سنجش: $\mu_{die} = \mu_{metering} = 1000 \text{ Pa.s}$ باشد در نظر گرفته شود در آن صورت سرعت چرخش پیچ که در آن پدیده الاستیک شکست مذاب (melt-fracture) اتفاق می‌افتد چند دور بر ثانیه است؟

$$\text{(مشخصات هندسی پیچ)} F_D = F_P = 1 \cdot \frac{\beta}{L} = 1 \times 10^{-9} \text{ m}^3 \cdot \alpha = 2 \times 10^{-7} \text{ m}^3 \text{ فشار ابتدای ناحیه سنجش برابر با فشار اتمسفر می‌باشد.)}$$

(۱۲)

(۱۳)

(۱۴)

(۱۵)

-۸۲ قرار است که با استفاده از یک اکسترو در تک پیچه که مشخصات هندسی آن به صورت $\beta=1 \text{ cm}^3$, $\alpha=100 \text{ cm}^3$ و $L=20 \text{ cm}$ می‌باشد از طریق یک دای با سطح مقطع پروفیل محصولی از ABS تولید گردد اگر سرعت تولید به گونه‌ای تنظیم گردد، که فشار پشت دای ۶۰ درصد فشار ماکزیمم و شرایط عملکرد همدم باشد و در این شرایط ویسکوزیته مذاب در ناحیه دای نصف ویسکوزیته مذاب در ناحیه سنجش باشد در آن صورت، ثابت هندسی دای k چقدر است؟

$$(1) 1/67 \times 10^{-2} \quad (2) 2/23 \times 10^{-2} \quad (3) 2/67 \times 10^{-2} \quad (4) 4/8 \times 10^{-2}$$

-۸۳ در کامپوزیتها حاوی الیاف کوتاه یک جهته، می‌توان بیان نمود که با بهبود اتصال بین ماتریس (زمینه) و الیاف، یعنی بهبود چسبندگی بین سطح لیف و زمینه (ماتریس):

(۱) انتقال بار از ماتریس به الیاف به نوع لیف و ماتریس بستگی دارد و نتیجه کلی ای را نمی‌توان عنوان نمود.

(۲) انتقال بار از ماتریس به الیاف در طول بیشتری از لیف میتواند رخ دهد و بار برداری متوسط لیف نیز افزایش می‌باشد.

(۳) انتقال بار از ماتریس به الیاف در فاصله کوتاه‌تری در دو انتهای لیف رخ می‌دهد و بار برداری متوسط الیاف نیز افزایش می‌باشد.

(۴) بهبود چسبندگی اثر قابل ذکری بر میزان بار برداری متوسط لیف ندارد بلکه نوع لیف و خواص آن است که میزان بار برداری الیاف را کنترل می‌کند.

-۸۴ در یک کامپوزیت حاوی الیاف پیوسته یک جهته کدام عبارت برای تغییرات مدول محوری (طولی) کامپوزیت نسبت به کسر حجمی الیاف صحیح است؟

(۱) تغییرات خطی است و شبیب خط برابر مدول ماتریس است.

(۲) تغییرات غیرخطی است و تحبد این منحنی به سمت مقادیر بالاتر مدول است. (انحراف مثبت)

(۳) تغییرات غیرخطی است و تغیر این منحنی به سمت مقادیر کمتر مدول است. (انحراف منفی)

(۴) تغییرات خطی است و شبیب خط، تفاضل مدول اجزاء تشکیل دهنده کامپوزیت است.

-۸۵ در یک لایه کامپوزیتی حاوی الیاف پیوسته یک جهته رابطه زیر بین نسبت بار واردہ به الیاف و کامپوزیت صادق است:

$$\frac{P_{f_1}}{P_{c_1}} = \frac{\sigma_{f_1} v_f}{\sigma_{c_1} v_f + \sigma_{m_1} v_m}$$

σ : تنش

P : بار (تیرو)

پانویس ۱: اشاره به جهت طولی لیف دارد.

برای کامپوزیت‌های پلیمری متعارف کدام گزینه برای سهم باربرداری الیاف صحیح است؟

(۱) برای $V_f \geq 10\%$ ، سهم الیاف 50% به بالا است. (۲) برای $V_f \geq 10\%$ ، سهم الیاف 20% به بالا است.

(۳) برای $V_f \geq 30\%$ ، سهم الیاف 50% به بالا است. (۴) برای $V_f \geq 30\%$ ، سهم الیاف 20% به بالا است.

-۸۶ برای یک لایه کامپوزیتی حاوی الیاف پیوسته یک جهته که کسر حجمی الیاف در آن حدود 5% درصد باشد، با افزایش 10% درصدی در مدول عرضی الیاف، برای مدول عرضی کامپوزیت حاصل کدام گزینه زیر صحیح است؟ (عکس قانون مخلوطها را صادق بدانید).

(۱) مدول کامپوزیت زیر و یا 2% افزایش می‌باید.

(۲) مدول کامپوزیت حداقل 10% افزایش می‌باید.

(۳) مدول کامپوزیت زیر و یا 20% افزایش می‌باید.

(۴) مدول کامپوزیت حداقل 50% افزایش می‌باید.

-۸۷ برای یک کامپوزیت حاوی الیاف پیوسته تک جهته با کسر حجمی 2% مقاومت کامپوزیت چند مگاپاسکال است؟ داده‌های زیر موجودند:

(۱) 80 MPa = مدول الیاف، 4 GPa = مقاومت الیاف، 4 GPa = مدول ماتریس، 80 GPa = مقاومت ماتریس

(۱) $78,4$

(۲) $104,6$

(۳) $158,4$

(۴) 276

-۸۸ یک کامپوزیت حاوی الیاف پیوسته یک جهته، تحت بار فشاری قرار دارد. در این کامپوزیت، شکست از طریق مکانیزم کمانش (Buckling) رخ می‌دهد. برای کسرهای حجمی زیر 20% کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

(۱) کمانش هم فاز (In Phase Buckling) رخ می‌دهد و مقاومت محاسبه شده از این روش بیشتر از مقادیر واقعی می‌باشد.

(۲) کمانش هم فاز (In Phase Buckling) رخ می‌دهد و مقاومت محاسبه شده از این روش کمتر از مقادیر واقعی می‌باشد.

(۳) کمانش خارج از فاز (Out of Phase Buckling) رخ می‌دهد و مقاومت محاسبه شده از این روش بیشتر از مقادیر واقعی می‌باشد.

(۴) کمانش خارج از فاز (Out of Phase Buckling) رخ می‌دهد و مقاومت محاسبه شده از این روش کمتر از مقادیر واقعی می‌باشد.

-۸۹ در کامپوزیت‌های «الیاف کربن / پلیمر» و برای یک کسر حجمی الیاف یکسان، استفاده از الیاف کربنی که در فرآیند ساخت آنها از دمای اصلاح حرارتی بالاتر (در مرحله گرافیتی کردن) استفاده شده است، عموماً باعث مدول طولی و مدول عرضی کامپوزیت می‌شود.

(۱) افزایش، افزایش (۲) کاهش، کاهش (۳) کاهش، افزایش (۴) کاهش، کاهش

-۹۰ جرم مخصوص کامپوزیتی مشتمل از رزین اپوکسی ($\rho=1,4$) و 35 درصد حجمی الیاف کربن ($\rho=1,9$) و 25 درصد حجمی الیاف کولار ($\rho=1,5$) چقدر است؟

(۱) $1/625$ (۲) $1/635$ (۳) $1/720$ (۴) $1/725$

- ۱۰۲ با در نظر گرفتن اطلاعات زیر در دمای اطاق نتیجه می‌شود که استحکام ضربه‌ای بیشتر از استحکام ضربه‌ای می‌باشد.

$$LDPE \quad T_g = -126^\circ C \quad \% \text{ crystallinity} = \% 50$$

$$HDPE \quad T_g = -126^\circ C \quad \% \text{ crystallinity} = \% 75$$

$$PP \quad T_g = -19^\circ C \quad \% \text{ crystallinity} = \% 75$$

- LDPE , HDPE (۱) PP , LDPE (۲) HDPE , PP (۳) LDPE , PP (۴)
- $\frac{\Delta}{\tan \delta}$ چقدر است؟

$$2 (۱) \qquad \qquad \qquad 2\pi (۲) \qquad \qquad \qquad \pi (۳) \qquad \qquad \qquad \frac{\pi}{2} (۴)$$

- ۱۰۴ سه روش برای اندازه‌گیری سختی (hardness) وجود دارد. یکی از روش‌ها براساس درصد بازگشت می‌باشد. کدام یک از روابط زیر برای درصد بازگشت (Resilience) صحیح است؟

$$R = \frac{1 - \cos \text{angle of rebound}}{1 + \cos \text{original angle}} \times 100 \quad (۱)$$

$$R = \frac{1 - \cos \text{original angle}}{1 - \cos \text{angle of rebound}} \times 100 \quad (۲)$$

- ۱۰۵ مقدار گرمای ایجاد شده در یک سیکل در یک پلیمر در آزمایش دینامیکی چقدر است؟

$$\pi G'' \gamma^2 \quad (۱) \qquad \qquad \qquad \pi G'' \gamma^2 \quad (۲) \qquad \qquad \qquad \frac{\pi}{2} G'' \gamma^2 \quad (۳) \qquad \qquad \qquad \frac{\pi}{2} G'' \gamma^2 \quad (۴)$$

- ۱۰۶ یکی از فاکتورهای مهم مؤثر در آزمون کشش سرعت آزمون (Cross head speed) می‌باشد. با تغییر سرعت آزمون از 10^0 میلی‌متر در دقیقه به 10^0 میلی‌متر در دقیقه، نمودار تنش-کوشن چگونه است؟
- (۱) به سمت راست نمودار حرکت می‌کند.
 - (۲) به سمت چپ نمودار حرکت می‌کند.
 - (۳) غیرخطی می‌شود.
 - (۴) تغییر جزئی است.

- ۱۰۷ ضریب اصطکاک با افزایش افزایش می‌باید.

(۱) مدول

(۲) نقطه تسلیم

(۳) قدرت ضربه‌ای

- ۱۰۸ کدام یک از روابط زیر برای تعیین جهندگی (Resilience) پلیمری که از قوانین ویسکوالاستیک خطي متابعت می‌کند معتبر است؟

$$\frac{\epsilon'' \sigma}{\epsilon} \quad (۱) \qquad \qquad \qquad \frac{\epsilon \sigma''}{\epsilon} \quad (۲) \qquad \qquad \qquad \frac{E'' \epsilon}{2} \quad (۳) \qquad \qquad \qquad \frac{E \epsilon''}{2} \quad (۴)$$

- ۱۰۹ کدام یک از جملات ذیل صحیح است؟

(۱) اثر کوپلیریزاسیون روی کاهش T_g شدیدتر است از اثر پلاستی سایزر

(۲) اثر پلاستی سایزر روی کاهش نقطه ذوب شدیدتر است از اثر کوپلیریزاسیون

(۳) بر طبق تئوری ملکولی ویسکوزیته، ویسکوزیته یک پلیمر با مجدد شعاع زیراپسیون نسبت مستقیم دارد.

(۴) خنک کردن آهسته پلیمر کریستال شونده باعث کاهش دمای $0^\circ C$ ترانزیشن نسبت به پلیمر quench شونده می‌شود. اطلاعات مکانیکی- دینامیکی یک پلیمر را می‌توان از اطلاعات..... آن پلیمر تخمین زد.

(۱) چفرمگی (۲) استهلاک تنش (۳) مقاومت ضربه‌ای (۴) تنش- کرتش

- ۱۱۰

- ۱۱۱ - حداقل میزان تنش برشی را که می‌توان با استفاده از یک رئومتر مخروط و صفحه با قطر 20 mm سانتی‌متر اندازه‌گیری کرد، به شرط آنکه دقت گشتاور آن $314 \text{ N} = 314 \text{ dyne}$ باشد، چند پاسکال است؟

(۴) 4.5 Pa

(۲) 2 Pa

(۱) 1.5 Pa

- ۱۱۲ - برای یک سیال ویسکو الستیک با معادله $\bar{\tau} = \mu \bar{\Delta} + \beta \bar{\Delta}^2$ که در بین دو صفحه موازی تحت یک جریان برشی ساده واقع است تنسور تنش ($\bar{\tau}$) چگونه است؟

$$\begin{bmatrix} \beta \dot{\gamma} & \mu \dot{\gamma} & 0 \\ \mu \dot{\gamma} & \beta \dot{\gamma} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} (۱)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & \mu \dot{\gamma} + \beta \dot{\gamma} & 0 \\ \mu \dot{\gamma} + \beta \dot{\gamma} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} (۲)$$

$$\begin{bmatrix} -P & \mu \dot{\gamma} + \beta \dot{\gamma} & 0 \\ \mu \dot{\gamma} + \beta \dot{\gamma} & -P & 0 \\ 0 & 0 & -P \end{bmatrix} (۳)$$

$$\begin{bmatrix} \beta \dot{\gamma} + (-P) & \mu \dot{\gamma} & 0 \\ \mu \dot{\gamma} & \beta \dot{\gamma} + (-P) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} (۴)$$

- ۱۱۳ - دبی خروجی یک سیال پاورلا با $n = 5 \times 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{sec}}$ از یک دای استوانه‌ای به قطر $m = 5 \times 10^{-3} \text{ m}$ برابر $12 \times 10^{-3} \text{ m}$ اندازه‌گیری شده است. چنانچه این سیال تحت همان شرایط در یک دای Slit به عرض $5 \times 10^{-3} \text{ m}$ و ضخامت $1 \times 10^{-3} \text{ m}$ جریان

داشته باشد دبی خروجی چند $\frac{\text{m}^3}{\text{sec}}$ خواهد بود؟

(۱) 7.2×10^{-8}

(۲) 1.79×10^{-8}

(۳) از نتایج دای استوانه‌ای نمی‌توان برای دای Slit استفاده نمود.

(۴) 14.4×10^{-8}

- ۱۱۴ - برای یک مذاب پلیمری تحت جریان برشی ساده کدام عبارت زیر صحیح می‌باشد؟

الف) مدل پاورلا Shear thinning را نشان می‌دهد.

ب) مدل ماکسول پیش‌بینی کننده Shear thinning و η_0 می‌باشد.

ج) مدل ماکسول فقط پیش‌بینی کننده η_0 می‌باشد.

د) مدل ماکسول پیش‌بینی کننده Shear thinning و λ می‌باشد.

(۱) ج و د

(۲) فقط ب

(۳) الف و ج

- ۱۱۵ - چنانچه برای یک سیال ویسکو الستیک که مطابق شکل تحت جریان برشی ساده قرار گرفته است، $N_1 = 8 \times 10^3 \text{ Pa}$ و


$\tau_{yx} = 2 \times 10^3 \text{ Pa}$ باشد در این صورت زمان استهلاک تنش λ برابر با چند ثانیه است؟

(۱) 0.1 s

(۲) 0.2 s

(۳) 2 s

(۴) 10 s



۱۱۶-

کدام یک از عبارت‌های زیر صحیح می‌باشد:

الف) ۱۰۰ تابعی از وزن ملکولی متوسط و توزیع وزن ملکولی پلیمر می‌باشد.

ب) ۷۰٪ فقط تابعی از وزن ملکولی متوسط پلیمر می‌باشد.

ج) پهن شدن توزیع وزن ملکولی ناحیه انتقال از نیوتونی به پاورلا را در منحنی ویسکوزیته علیه سرعت برش پهن‌تر و اختلاف تنش‌های ترمال را افزایش می‌دهد.

د) پهن شدن توزیع وزن ملکولی ناحیه انتقال از نیوتونی به پاورلا را در منحنی ویسکوزیته علیه سرعت برش پهن‌تر و اختلاف تنش‌های نرمال را کاهش می‌دهد.

(۴) ب و ج

(۳) ب و د

(۲) الف و د

۱۱۷- اگر یک میله پلیمری با سرعت کششی $1/\text{بر ثانیه}$ به صورت unidirectional کشیده شود طول آن بعد از 10 ثانیه چند برابر طول اولیه میله خواهد بود؟

(۴) ۱۵/۸۴

(۳) ۸/۱۳

(۲) ۵/۴۴

(۱) ۲/۷۱

۱۱۸- سیال روی یک صفحه مسطح در حال حرکت است. برای این سیستم عدد پرانتل بیشتر بیانگر کدام یک از مفاهیم زیر است؟

۱) سیال در دمای بیشتری روی صفحه در حال حرکت است.

۲) سیال با سرعت کمتری روی صفحه در حال حرکت است.

۳) سرعت نفوذ مومنتوم (نکانه) در داخل سیال کمتر شده است.

۴) توزیع سرعت سیال نسبت به توزیع دمای سیال بیشتر است.

۱۱۹- یک استوانه به شعاع داخلی R_1 و شعاع خارجی R_2 که توسط عایقی پوشیده شده است را در نظر بگیرید. توزیع دما در این استوانه در یک لحظه خاص به صورت $T = C_1 \ln r + C_2$ می‌باشد. کدام یک از موارد زیر در مورد این سیستم صحیح است؟

۱) شرایط پایا، شار حرارتی و نرخ انتقال حرارت ثابت هستند.

۲) شرایط پایا، شار حرارتی با افزایش T کاهش و نرخ انتقال حرارت ثابت می‌باشد.۳) شرایط ناپایا، شار حرارتی ثابت و نرخ انتقال حرارت با افزایش T افزایش می‌باشد.۴) شرایط ناپایا، شار حرارتی ثابت و نرخ انتقال حرارت با افزایش T کاهش می‌باشد.۱۲۰- توزیع دما در یک استوانه به قطر $mm = 20$ به صورت $T = a + \frac{b}{r}$ می‌باشد. تولید حرارت در این استوانه
$$\dot{q} = 3 \times 10^4 \frac{W}{m^3}$$

$$\text{در لحظه اولیه در } r = 10 \text{ mm} \text{ چند درجه سانتی گراد بر ثانیه است؟}$$

$$(b = 1 \text{ و } C_p = 900 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C}, K = 10 \frac{W}{m \cdot ^\circ C}, \rho = 5000 \frac{kg}{m^3}, a = 10)$$

۱۰ (۱)

۱۵ (۲)

۲۰ (۳)

۲۵ (۴)

- ۱۲۱- یک لوله با طول یک متر با شعاع داخلی R_1 برای انتقال $\frac{kg}{s}$ از یک سیال به کار می‌رود. این لوله با یک عایق به شعاع R_2 پوشیده شده است. اگر دمای هوای محیط اطراف لوله $10^\circ C$ و دمای سیال $5^\circ C$ باشد و دمای سیال در حین عبور از لوله $1^\circ C$ افزایش یابد کدام یک از روابط زیر صحیح است؟

$$= 1 \frac{W}{m \cdot ^\circ C} (\pi = 3) \text{ و } K_{\text{عایق}} = h_j = 100 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C} \text{ بیرونی, } h_0 = 20 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C})$$

$$C_p = 0.1 \frac{j}{kg \cdot ^\circ C}$$


$$\frac{R_2}{R_1} = \exp \left[- \left(1 + \frac{1}{20R_2} + \frac{1}{100R_1} \right) \right] \quad (1)$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \exp \left(1 + \frac{1}{20R_2} + \frac{1}{100R_1} \right) \quad (2)$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \exp \left\{ 1 - \frac{1}{20R_2} - \frac{1}{100R_1} \right\} \quad (3)$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \exp \left\{ 1 + \frac{1}{20R_2} - \frac{1}{100R_1} \right\} \quad (4)$$

- ۱۲۲- شبکه دو بعدی زیر را در نظر بگیرید. اگر دمای $T_3 = 80^\circ C$ و $T_1 = 100^\circ C$ باشد و ضمناً حرارت با نرخ $\frac{W}{m^2}$ در آن تولید شود دمای گره ۲ با فرض $\Delta x = \Delta y = 1 m$ و $K = 1 \frac{W}{m \cdot ^\circ C}$ ، $h = 2 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$ ، $T_\infty = 20^\circ C$ چند درجه سانتی‌گراد است؟ عمق جسم را ۱ m در نظر بگیرید و شرایط پایا است.



- ۹۰ (۱)
۱۲۰ (۲)
۱۸۰ (۳)
۲۱۰ (۴)

- ۱۲۳- استوانه‌ای با ضریب هدایتی حرارتی K در معرض وزش هوای محیط است و در حال سرد شدن می‌باشد. رابطه زیر برای این سیستم صادق است:

$$NU = a(Re)^{\gamma} pr$$

- چنانچه استوانه‌ای با همان ابعاد و با ضریب هدایت حرارتی $\frac{K}{3}$ در معرض وزش هوای محیط ذکر شده، اما با سرعت وزش ۴ برابر قرار گیرد، ضریب همرفت این انتقال حرارت چند برابر حالت قبلی است؟

(۱) تغییر نمی‌کند.

(۲) ۱۶ برابر

(۳) ۳۲ برابر

(۴) ۶۴ برابر

- ۱۲۴- وقتی فلزی مذاب به عنوان یک سیال روی سطحی حرکت می‌کند کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟ (جریان اجباری است).

(۱) ضخامت لایه مرزی حرارتی و هیدرودینامیکی یکسان خواهد بود.

(۲) ضخامت لایه مرزی حرارتی بیشتر از ضخامت لایه مرزی هیدرودینامیکی است.

(۳) ضخامت لایه مرزی حرارتی کمتر از ضخامت لایه مرزی هیدرودینامیکی است.

(۴) اینکه کدام ضخامت لایه مرزی بیشتر باشد به سرعت سیال بستگی دارد.

۱۲۵- مخلوطی از دو دارو توسط غشاء نیمه تراوا به ضخامت $60\text{ }\mu\text{m}$ و مساحت 12 cm^2 احاطه شده است. دارو به مقدار $\frac{20\text{ }\mu\text{g}}{\text{day}}$ آزاد می‌شود. غلظت اشباع دارو $\frac{\text{mol}}{\text{s}\text{ cm}^2}$ چقدر است؟

- (۱) 2.5×10^{-5} (۲) 7.6×10^{-8} (۳) 2×10^{-9} (۴) 6.3×10^{-10}

۱۲۶- ضریب انتقال جرم بنزن در فاز مایع $k_p = 6 \times 10^{-5} \frac{\text{mol}}{\text{cm}^2 \text{ s atm}}$, $k_x = 2 \times 10^{-5} \frac{\text{mol}}{\text{cm}^2 \text{ s}}$ و در فاز گاز $k_p = 6 \times 10^{-5} \frac{\text{mol}}{\text{cm}^2 \text{ s atm}}$ معادله تعادلی


$$y^* = \frac{0.5x + 0.39}{x + 0.59} \text{ است. ضریب کلی انتقال جرم فاز مایع در تقطیر بنزن و تولوئن را بدست آورید. (برحسب)}$$

- (۱) 1.2×10^{-5} (۲) 4.3×10^{-5} (۳) 5×10^{-4} (۴) 6.7×10^{-3}


۱۲۷- در یک ظرف بسته مطابق شکل، آب به داخل هواخشک تبخیر می‌شود. در این ظرف ۱۹ لیتری حاوی ۱ لیتر آب بوده و سطح مشترک دارد. پس از ۳ دقیقه غلظت بخار آب در هوا به $10^{-2} \frac{\text{mol}}{\text{cm}^3}$ می‌رسد. ضریب انتقال جرم چقدر

$$\text{ast? (برحسب)} \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

(۱) 6×10^{-4} (۲) 5×10^{-4} (۳) 4×10^{-3} (۴) 5×10^{-2}




۱۲۸- در دیواره یک فیلم نازک، اوریفیسی به شعاع R تعبیه شده است. نفوذ از میان اوریفیس از سوی بروغلظت به سوی کم غلظت در حالت پایدار صورت می‌گیرد. معادله دیفرانسیل حاصل را بدست آورید؟



$$\begin{aligned} & \frac{D_{AB}}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial C_A}{\partial r} \right) = 0 \quad (1) \\ & \frac{D_{AB}}{r} \cdot \frac{\partial^r C_A}{\partial r^r} + \frac{\partial^r C_A}{\partial z^r} = 0 \quad (2) \\ & \frac{D_{AB}}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial C_A}{\partial r} \right) + \frac{\partial^r C_A}{\partial z^r} = 0 \quad (3) \\ & D_{AB} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial C_A}{\partial r} \right) + \frac{\partial^r C_A}{\partial z^r} \right] = 0 \quad (4) \end{aligned}$$

-۱۲۹- قرص دارویی به این شکل وجود دارد. نیمکره‌ای به شعاع R_1 که داخل آن سوراخی به شعاع R_2 قرار دارد. نیمکره حاوی داروی جامدی به غلظت C_{A2} است که می‌تواند حل شده و به صورت محلول اشباعی به غلظت C_{AS} درآید. داروی جامد ساکن است ولی داروی حل شده با ضریب نفوذ D_A حرکت می‌کند. تمام نیمکره به غیر از سوراخ آن، با لایه‌ای غیرقابل نفوذ پوشیده شده است. نفوذ فقط به سمت سوراخ انجام می‌گیرد. معادله دیفرانسیل آزادسازی دارو کدام گزینه زیر است؟



$$\frac{D_A}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial C_A}{\partial r}) = 0 \quad (1)$$

$$\frac{D_A}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} (r^r \frac{\partial C_A}{\partial r}) = 0 \quad (2)$$

$$\frac{D_A}{r^r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial^r C_A}{\partial r^r}) = 0 \quad (3)$$


$$\frac{D_A}{r^r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} (r^r \frac{\partial C_A}{\partial r}) = 0 \quad (4)$$

-۱۳۰- ماده A در حال نفوذ پایدار از میان یک غشای نیمه تراوای نازک است. این ماده با ماده ساکن دیگری که داخل غشاء قرار دارد (B) سریع و برگشت‌پذیر واکنش می‌دهد. واکنش چه اثری روی شار ماده A دارد؟
 ۱) اثر نوسانی دارد.
 ۲) موجب می‌شود شار ورود ماده A زیاد شود.
 ۳) واکنش اثری ندارد.
 ۴) موجب می‌شود شار ورود ماده A کم شود.


۴) هیچ یک از این منطق‌ها

- ۱۳۱- کدام منطق کنترلی قابلیت کنترل ایده‌آل (حداقل از دیدگاه تنوری) دارد؟
 ۱) فیدبیک ۲) فید فوروارد ۳) هر دو منطق‌ها


۱۳۲- بیهده تابع تبدیل $\frac{H_1(s)}{Q(s)}$ کدام گزینه زیر است؟ ($\tau_2 = A_2 R_2, \tau_1 = A_1 R_1$)
 ۱) R_1 ۲) R_2 ۳) $R_1 + R_2$ ۴) $\frac{R_1 + R_2}{2}$



- ۱۳۳- کدام گزینه پاسخ پله e^{-s} توسط تقریب pade درجه اول است؟



- ۱۳۴- مشخصه حالت پایدار یک شیر کنترل $\sqrt{P} = C_V(i - f)$ است. در حوزه s این معادله تبدیل به کدام گزینه زیر می‌شود؟
 (P = p - p_s, I = i - i_s, Q = q - q_s)
 ۱) $Q(s) = C_V(I(s) - f)\sqrt{P(s)}$ ۲) $Q(s) = C_V\sqrt{P_s}i_s + I(s) + P(s)$ ۳) $Q(s) = C_V\sqrt{P_s}I(s) + C_Vi_sP(s)$ ۴) $Q(s) = C_V\sqrt{P_s}I(s) + \frac{C_V(i_s - f)}{\sqrt{P_s}}P(s)$




- ۱۳۵- تابع تبدیل کدام گزینه را نمی‌توان با روش اسکوگستا Skogestad تقریب زد؟

$$1) \frac{1}{(s+1)(s^f + \Delta s + f)} \quad 2) \frac{1}{(s+1)(s^f + fs + 2)} \quad 3) \frac{1}{(s+1)(s^f + 2s + 2)} \quad 4) \frac{1}{(s+1)(s^f + 2s + 5)}$$

- ۱۳۶- فرکانس عبور ω_{c0} یک سیستم با تابع تبدیل حلقه باز $G_{op} = \frac{k_c}{s+1} e^{-s}$ به کدام گزینه نزدیکتر است?
 ۱) ≈ 5 ۲) ≈ 4 ۳) ≈ 2 ۴) ≈ 1


- ۱۳۷- کدام معیار انگرالی در تنظیم کنترلر حداقل انحراف (فرارفت Over shoot) بیشتری می‌دهد?
 ITSE ۱) ISE ۲) ITAE ۳) IAE ۴)

- ۱۳۸- دیاگرام مکان ریشه‌های یک حلقه بسته که فرآیند سیستم درجه سوم ذاتاً انگرال‌گیر ندارد در شکل نشان داده شده است. نوع کنترلر کدام گزینه زیر است؟



- P ۱
PD ۲
PI ۳
On-off ۴

- ۱۳۹ - کدام گزینه در خصوص پاسخ‌های نشان داده شده صحیح است؟ این شکل‌ها پاسخ پله حالت تعقیب کننده، یک سیستم کنترلی با کنترلر P می‌باشند.




(۱) پاسخ (۱) بزرگتر از k_c پاسخ (۲) است.

(۲) پاسخ (۱) برابر k_c پاسخ (۲) است.


(۳) پاسخ (۱) کوچکتر از k_c پاسخ (۲) است.

(۴) با این اطلاعات نمی‌توان پاسخ داد.

- ۱۴۰ - کدام گزینه شکل تابع کنترلر P واقعی را نشان می‌دهد؟




- ۱۴۱ یک لوله شیشه‌ای با خم 90° درجه در داخل جریان آب در داخل یک کانال روباز قرار گرفته است و انتهای آن به اتمسفر راه دارد. در صورتی که سرعت آب معادل $\frac{4}{s}$ باشد میزان بالا رفتن آب در داخل لوله نسبت به سطح آزاد سیال (L) چند متر است؟ (g را معادل $10 \frac{m}{s^2}$ در نظر بگیرید).




- ۰/۴ (۱)
- ۰/۸ (۲)
- ۱/۶ (۳)
- ۱/۷۴ (۴)

- ۱۴۲ یک نخته با سطح $1m^2$ و با سرعت ثابت $\frac{0.2}{s}$ بر روی یک سطح شیبدار با زاویه 30° در حال لغزیدن پایا می‌باشد. در صورتی که وزن نخته معادل $25 N$ باشد، ضخامت لایه بین نخته و سطح شیبدار چقدر است؟ (ویسکوزیته روغن را معادل 0.05 Pas در نظر بگیرید).




- ۰/۰۸ mm (۱)
- ۰/۱۶ mm (۲)
- ۰/۸ cm (۳)
- $8 \times 10^{-4} m$ (۴)

- ۱۴۳ نیروی واردہ توسط یک جت آب به قطر 20 mm بر یک صفحه‌ی عمود بر محور جت معادل $N_0 = 40$ است. دبی جت آب چند است؟ (عدد π را معادل 3 در نظر بگیرید).



- $\frac{m^3}{s}$ (۱)
- $1/2 \times 10^{-4}$ (۲)
- $2/4 \times 10^{-4}$ (۳)
- ۰/۰۱۱ (۴)
- ۰/۰۲۲ (۵)

- ۱۴۴ - یک سیلندر جامد بلند به شعاع ۱ m به عنوان یک دریچه اتومات استفاده می‌شود. سیلندر در نقطه A لولا شده است. هنگامی که ارتفاع کل آب به ۵ m می‌رسد، دریچه شروع به باز شدن می‌کند. نیروی عمودی وارد بسیار دریچه، هنگامی که دریچه شروع به باز شدن می‌کند چند KN است؟ (g را معادل $\frac{۱}{۲}$ m/sec^۲ بگیرید و عدد π را معادل ۳ در نظر بگیرید.)



- (۱) ۲/۵
(۲) ۷۵
(۳) ۱۵۲/۵
(۴) ۴۷/۵

- ۱۴۵ - در جریان آرام سیال نیوتونی در داخل لوله در شعاع معادل نصف شعاع داخلی لوله ($r_i = \frac{r_o}{۲}$) مقدار سرعت و مقدار تنفس

برشی به ترتیب از راست به چپ چه کسری از حداقل سرعت و حداقل تنفس در داخل لوله می‌باشد؟

(۱) ۰/۵، ۰/۵، ۰/۷۵
(۲) ۰/۷۵، ۰/۵، ۰/۵
(۳) ۰/۷۵، ۰/۵، ۰/۸۵
(۴) ۰/۸۵، ۰/۷۵، ۰/۵

- ۱۴۶ - کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد میزان افت انرژی در پمپ‌های سانتریفوژ صحیح است؟

- (۱) میزان افت انرژی اصطکاکی سطوح جامد و افت به خاطر جریان سیال و ویسکوزیته یک مقدار بینه دارند.
(۲) میزان افت انرژی اصطکاکی سطوح جامد و افت به خاطر جریان سیال و ویسکوزیته هر دو خطی افزایش می‌یابند.
(۳) بستگی به سایز پمپ میزان افت انرژی اصطکاکی سطوح جامد و افت انرژی به خاطر جریان سیال و ویسکوزیته تغییرات متفاوتی را دارند.
(۴) میزان افت انرژی اصطکاک جامد به صورت خطی با افزایش Q افزایش می‌یابد و میزان افت انرژی به خاطر جریان سیال و ویسکوزیته سیال یک Q بینه دارد.

- ۱۴۷ - در صورتی که در جریان آرام یک سیال نیوتونی برای ΔP یکسان و سیال یکسان، طول ۲ برابر شود و شعاع هم دو برابر شود، سرعت حداقل چه تغییری خواهد کرد؟

- (۱) نصف می‌شود. (۲) تغییری نخواهد کرد. (۳) ۲ برابر می‌شود. (۴) ۴ برابر می‌شود.

- ۱۴۸ - برای یک سیال پاورلا با شاخص توانی n با جریان آرام، در دو لوله به قطرهای d_1 و d_2 در صورتی که $\tau_{w_1} = \tau_{w_2}$ باشد، کدام یک از روابط ذیل برای دبی‌ها برقرار است؟

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 \quad (۱)$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^n \quad (۲)$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 \quad (۳)$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^n \quad (۴)$$

- ۱۴۹ - دو مخزن با اختلاف ارتفاع H در فشار اتمسفر یک قرار دارند و توسط یک لوله به قطر d و طول L به یکدیگر متصل هستند و دبی Q بین آنها منتقل می‌شود. برای افزایش دبی به میزان 30% و حداقل تغییرات در سیستم لوله‌کشی چه راهی پیشنهاد می‌کنید؟

- (۱) استفاده از لوله‌ای با قطر d' ($d' < d$)
- (۲) استفاده از لوله سری به قطر و طول L' ($L' > L$)
- (۳) استفاده از ترکیبی از لوله‌های سری و موازی به طول مناسب
- (۴) استفاده از لوله موازی به قطر d' و طول L' ($L' < L$)

- ۱۵۰ - برای افزایش مقیاس یک مخزن توربینی برای اختلاط یک سیال پاورلا با فرض مشابهت هندسی و مشابهت دینامیکی و کینماتیکی، کدام یک از روابط ذیل وابستگی توان مصرفی به ازای واحد حجم همزن به اندازه قطر پره و سرعت چرخش پره را مشخص می‌کند؟

$$\left(\frac{P_{A_1}/D_1^r}{P_{A_r}/D_r^r} \right) = \left(\frac{D_1}{D_r} \right)^{n+1} \quad (۱)$$

$$\left(\frac{P_{A_1}/D_1^r}{P_{A_r}/D_r^r} \right) = \left(\frac{N_1}{N_r} \right)^{\frac{r}{r-n}} \quad (۲)$$

$$\left(\frac{P_{A_1}/D_1^r}{P_{A_r}/D_r^r} \right) = \left(\frac{N_1}{N_r} \right)^{n+1} \quad (۳)$$

$$\left(\frac{P_{A_1}/D_1^r}{P_{A_r}/D_r^r} \right) = \left(\frac{N_1 D_1}{N_r D_r} \right)^n \quad (۴)$$