

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.

امام خمینی (ره)

عصر چهارشنبه

۸۶/۱۲/۱

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

# آزمون ورودی

## دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل

### سال ۱۳۸۷

#### مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی

#### (کد ۱۲۸۳)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۷۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضیات	۲۰	۳۱	۵۰
۳	فیزیک و مکانیک	۲۰	۵۱	۷۰
۴	تکنولوژی نساجی ۱	۴۰	۷۱	۱۱۰
۵	تکنولوژی نساجی ۲	۳۰	۱۱۱	۱۴۰
۶	علوم الیاف	۳۰	۱۴۱	۱۷۰

اسفند ماه سال ۱۳۸۶

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

## PART A: Vocabulary

**Directions:** Choose the number of the answer (1), (2), (3), or (4) that best completes the sentence. Then mark your choice on your answer sheet.

- 1- Even as a young man he had been ----- as a future chief executive.  
1) equipped      2) perceived      3) submitted      4) maintained
- 2- In exceptional ----- students may arrange to take examinations at other times.  
1) alternatives      2) implications      3) circumstances      4) distributions
- 3- There was a noticeboard ----- job vacancies and information on how to apply for them.  
1) imposing      2) monitoring      3) displaying      4) transferring
- 4- After a full ----- lasting over 2 years, very little new evidence had come to light.  
1) approach      2) exploitation      3) investment      4) investigation
- 5- The measures taken should considerably ----- the residents' quality of life.  
1) insert      2) trigger      3) advocate      4) enhance
- 6- Technological advances could ----- lead to even more job losses.  
1) randomly      2) inherently      3) ultimately      4) empirically
- 7- By completing a task on schedule you may ----- a feeling of pride in your work.  
1) devote      2) derive      3) undergo      4) glance
- 8- Roman coins that she showed me were ----- to the one I had found in the garden.  
1) crucial      2) specific      3) adjacent      4) identical
- 9- A thorough understanding of mathematics is sufficient to explain a wide variety of natural  
-----.  
1) criteria      2) principles      3) phenomena      4) components
- 10- For centuries housework and shopping have been identified as female -----.  
1) targets      2) domains      3) sectors      4) contexts

## PART B: Grammar

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each blank. Then mark your choice on your answer sheet.

There are many methods of mining, (11) ----- is based upon where a mineral deposit (12) ----- in the earth. While some mineral deposits are far (13) -----, others lie at or (14) ----- the earth's surface. Several different mining methods (15) ----- deposits occur close to the earth's surface.

- |                      |                  |                 |                      |
|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 11- 1) that          | 2) each of which | 3) every method | 4) while any of them |
| 12- 1) is found      | 2) found         | 3) finding      | 4) being found       |
| 13- 1) away          | 2) deep          | 3) from         | 4) underground       |
| 14- 1) in            | 2) near          | 3) within       | 4) above             |
| 15- 1) are used when | 2) which used    | 3) when used    | 4) which are used    |

## Part C. Reading Comprehension

*Directions: Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark in on your answer sheet.*

### PASSAGE I:

Cotton and linen cellulose fabrics can be washed repeatedly in hot water and ironed at high temperatures. Cotton is not harmed by alkaline soaps and detergents, and can be bleached. Because of the danger of mildew, cotton and linen garments should not be stored when damp.

Man-made fibres such as acrylic, nylon and polyester are of a thermoplastic nature. Thermoplastic fibres are heat sensitive. These fibres are softened by heat and melt in the presence of an open flame. Thermoplastic fibres have high resiliency and elasticity. Such fibres resist wrinkles and, when crushed, spring back quickly. Thermoplastic fibres are often used in blends with natural fibres to impart resiliency and elasticity. Thermoplastic fibres wash easily and dry quickly. Water-base stains penetrate the fibres slowly and can be easily removed from the fabrics immediately after the occurrence. Oil-base stains such as grease, butter, and meat juices penetrate thermoplastic fibres. These stains are removed with a solvent or concentrated detergent before laundering. Build up of static electric charges is problem with thermoplastics. In cold, dry climates, the fabric may cling to the body and cause electric shock. Static charges in thermoplastic carpets and seat covers may be reduced by the use of metallic yarns.

16. Thermoplastic fibres are often used in blends with natural fibres to \_\_\_\_\_.
  - 1) improve resiliency and elasticity
  - 2) impart abrasion resistance and elasticity
  - 3) increase thermal and electrical conductivity
  - 4) improve absorbency and plasticity properties
17. Fabrics that have static build up are most likely to be a problem in a \_\_\_\_\_.
  - 1) hot, dry climate
  - 2) cold, dry climate
  - 3) hot, humid climate
  - 4) cold, humid climate
18. In thermoplastic fibres, water-base stains \_\_\_\_\_.
  - 1) penetrate the fibres easily and can be hardly removed
  - 2) penetrate the fibres readily and can be slowly removed
  - 3) penetrate the fibres slowly and can be easily removed
  - 4) penetrate the fibres quickly and can be immediately removed
19. Cellulose fibre such as cotton, \_\_\_\_\_.
  - 1) may be stored when damp without harm
  - 2) are not affected by dampness or mildew
  - 3) should not be stored when damp, but are not affected by mildew
  - 4) should not be stored when damp, because of mildew susceptibility
20. Which of the following statements is correct?
  - 1) Cotton fabrics are not susceptible to mildew and can be bleached.
  - 2) Cotton fabrics are damaged by alkaline soaps and can be bleached.
  - 3) Cotton garments can be washed in hot water and ironed at low temperature.
  - 4) Cotton fabrics are not damaged by alkaline soaps and detergents and can be bleached.

## PASSAGE II :

This study demonstrates that various properties of vortex yarns are significantly affected by delivery speed, nozzle pressure and yarn count. The number of neps decreased with increased delivery speed. The results also showed that as the delivery speed increased, the tensile properties of the yarn decreased. Yarn hairiness was increased with increasing delivery speed.

Nozzle pressure was a highly significant factor for the vortex yarn properties. Decreases in the nozzle pressure resulted in improved evenness and imperfection values except for the number of thin places. Nozzle pressure was found to be an insignificant factor for the number of thin places. From the results it was concluded that increases in the nozzle pressure resulted in significantly improved hairiness and tensile properties of MVS yarns due to the better wrapping.

Yarn count was also highly correlated with the vortex yarn properties. Generally coarser yarns yielded better yarn properties in terms of yarn evenness, imperfection values, hairiness and tensile properties.

As a result it can be concluded that, the choice of delivery speed, nozzle pressure and yarn count significantly affects the resulting properties of vortex yarns. Improved yarn properties can be achieved by optimizing the machine parameters. In other words, like ring and rotor spinning technology, the MVS spinning conditions can be optimized for end uses.

- 21. Properties of vortex yarns is mainly governed by :**
  - 1) delivery speed, yarn hairiness and yarn strength
  - 2) delivery speed, nozzle pressure and yarn count
  - 3) nozzle pressure, yarn evenness and yarn strength
  - 4) better wrapping, nozzle pressure and yarn count
- 22. What is the meaning of yielded in the sentence : “Generally coarser yarn yielded better yarn properties”**
  - 1) resulted in
  - 2) firm or solid
  - 3) stopped resisting
  - 4) pick of the strain – stress curve
- 23. By increasing the delivery speed :**
  - 1) the number of neps decreased
  - 2) the tensile properties of the yarn increased
  - 3) the yarn hairiness was decreased
  - 4) the nozzle pressure was increased
- 24. According to the text for improving the “MVS” yarn properties one should :**
  - 1) decrease the delivery speed.
  - 2) increase the nozzle pressure.
  - 3) optimize the machine parameters.
  - 4) consider the end uses of yarn.
- 25. According to the text nozzle pressure is not affecting the :**
  - 1) yarn evenness
  - 2) yarn hairiness
  - 3) yarn tensile properties
  - 4) number of thin places

**PASSAGE III :**

With a surge in technological advancements and the needs of diverse communities such as consumers, military and navy, the textile industry is shifting its focus to fabrication of next-generation textiles that not only meet the basic conventional requirements, but also serve a host of other functions. In this pursuit of fabricating next-generation textiles, called here *e-textiles* (electronic textiles), a novel technique is presented to produce nanocomposite fabrics made from carbon nanotubes (CNTs) with enhanced sensing capabilities. Catering to the ever increasing demand of improved sensors, this work discusses the electrospinning fabrication scheme that has been employed to develop novel CNT-based piezoelectric strain sensors. The resulting sensors have been characterized by performing structural vibration experiments to evaluate their strain-sensing performance. When these new CNT-based piezopolymer composites are electrospun into smart fabrics, the strain-sensing ability (as measured by voltage across the sensor) is increased by a dramatic 35 times, from 2.4 to 84.5 mV for 0.05 wt % of the nanotubes. The dominant mechanism responsible for such improvement is found to be the alignment of dipoles in the piezoelectric material. Such alignment is mainly attributed due to ability of the electrospinning process to generate very thin fibers from polymer-nanotube solution. The direct and reverse conversion of electrical energy into mechanical energy in the proposed sensors can create a platform for developing next-generation smart fabric with applications in membrane structures, distributed shape modulation and energy harvesting.

**26. In this research :**

- 1) membrane structures are developed.
- 2) alignment of dipoles in piezoelectric material is improved.
- 3) smart fabrics are manufactured by electrospinning of CNT-based piezopolymer composites.
- 4) the direct and reverse conversion of electrical energy into mechanical energy is achieved.

**27. Smart fabrics are used in :**

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1) conventional textiles.   | 2) military and navy.                 |
| 3) fabrication of textiles. | 4) hosting of conventional functions. |

**28. Which term best describes the meaning of fabrication?**

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) surge in technological advancements | 2) next generation textiles |
| 3) act of making something             | 4) making fabrics           |

**29. The alignment of dipoles in piezoelectric material piezoelectric is attributed to -----.**

- 1) membrane structures
- 2) the piezoelectrics properties of CNT
- 3) the conversion of electrical energy into mechanical energy
- 4) ability of the electro spinning process to generate very thin fibres from polymer – nanotube solution

**30. To evaluate the strain- sensing performance :**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1) voltage is measured across the sensor. | 2) energy harvesting is investigated. |
| 3) the dominant mechanism is explored.    | 4) sensor plat form is created.       |

- ۳۱ - ناحیه همگرایی سری  $\sum_{n=1}^{\infty} x^n \tan \frac{x}{2^n}$  کدام است؟
- $-2 < x < 2$  (۴)       $-\frac{3}{2} < x < \frac{3}{2}$  (۳)       $-1 < x < 1$  (۲)       $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$  (۱)
- $2 - 2\ln 2 + 2\ln 3$  (۴)       $2 + 2\ln 2 - 2\ln 3$  (۳)
- (۴) این حد وجود ندارد      -۳ (۳)
- ۳۲ - مقدار انتگرال  $\int_0^3 \frac{dx}{1+\sqrt{x+1}}$  کدام است؟
- $2\ln 3 + 2\ln 2$  (۲)       $2\ln 3 - 2\ln 2$  (۱)
- ۳۳ - مقدار  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[x-2]-[x+1]}{[3-x]-[2x+3]}$  کدام است؟
- ۳ (۲)      ۱ (۱)
- ۳۴ - مساحت محصور بین دو منحنی  $y = \ln^2 x$ ,  $y = \ln x$  کدام است؟
- $2e - 2$  (۳)       $3 - 2e$  (۲)       $3 - e$  (۱)
- ۳۵ - فرض کنید  $f(x)$  تابعی مشتق پذیر است به طوری که  $f'(0) = \frac{-1}{3}$  و  $f(0) = \frac{3}{2}$ . همچنین فرض کنید یک از گزینه های زیر معادله خط مماس بر  $h(x) = g(f(x))$  در  $x = 0$  است؟
- $y = -\frac{16}{3}x - \frac{7}{4}$  (۴)       $y = -\frac{19}{3}x - \frac{7}{4}$  (۳)       $y = -\frac{16}{3}x + \frac{7}{4}$  (۲)       $y = -\frac{19}{3}x + \frac{7}{4}$  (۱)
- ۳۶ - فرض کنید  $F(x,y,z) = (x^2 - yz, y^2 - xz, z^2 - xy)$  و سطح مکعب  $0 \leq x \leq 2$ ,  $0 \leq y \leq 2$ ,  $0 \leq z \leq 2$  باشد. اگر  $N$  بردار قائم واحد برونو سو بر رویه  $S$  باشد  $\int_S F \cdot N d\sigma$  کدام است؟
- ۴۸ (۴)      ۲۲ (۳)      ۲۴ (۲)      ۱۶ (۱)
- ۳۷ - مقدار  $\int \int e^{-(x^2+y^2)} dx dy$  کدام است؟
- $x^2+y^2 \leq 1$
- $\pi(2-e^{-1})$  (۴)       $\pi(1-e^{-1})$  (۳)       $\pi(2+e^{-1})$  (۲)       $\pi(1+e^{-1})$  (۱)
- ۳۸ - خط قائم بر رویه  $y = -1$  در  $x = 1$  و  $z = -x^2 y + 3x$  کدام است؟
- $\frac{x-1}{3} = y+1 = \frac{z-4}{2}$  (۲)       $\frac{x-1}{5} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-4}{2}$  (۴)       $\frac{x-1}{5} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-4}{2}$  (۱)       $\frac{x-1}{-5} = y+1 = \frac{z-4}{2}$  (۳)
- ۳۹ - مقدار  $\int \int (Sinx + y^2 + 3) dx dy$  برابر است با:
- $x^2+y^2 \leq 1$
- $6\pi$  (۴)       $3\pi$  (۳)       $2\pi$  (۲)       $\frac{3\pi}{2}$  (۱)
- ۴۰ - تابع  $f(x,y) = xye^{-x^2-y^2}$  چند نقطه بحرانی دارد؟
- ۵ (۴)      ۴ (۳)       $\frac{3}{2}$  (۲)      ۲ (۱)
- ۴۱ - معادله دیفرانسیل  $\frac{dy}{dx} + \frac{ax}{y^2} = 0$  کامل است اگر مقدار  $a$  برابر باشد با:
- ۲ (۴)      ۱ (۳)      -۱ (۲)      -۳ (۱)
- ۴۲ - جواب معادله دیفرانسیل  $y' = (y - 9x)^2$  کدام است؟
- $y - 9x + 3 = c(y - 9x - 3)e^{-9x}$  (۲)       $y - 9x + 3 = c(y - 9x - 3)e^{-4x}$  (۱)
- $y - 9x + 3 = c(y - 9x - 3)e^{9x}$  (۴)       $y - 9x + 3 = c(y - 9x - 3)e^{4x}$  (۳)

-۴۳- جواب عمومی معادله همگن نظریه معادله  $y''' + 3y'' + 3y' + y = xe^x$  عبارت است از :

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x} + c_3 x^2 e^{-x} \quad (2)$$

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x} + c_3 e^x \quad (4)$$

$$y = \cos(\ln x) \quad (4)$$

$$y = c_1 e^x + c_2 x e^{+x} + c_3 x^2 e^x \quad (1)$$

$$y = c_1 e^{+x} + c_2 x e^x + c_3 e^{-x} \quad (3)$$

-۴۴- یک جواب معادله  $x^2 y'' + xy' + y = 0$  برابر است با :

$$y = \ln x \quad (3)$$

$$y = \cos x \quad (2)$$

$$y = \sin x \quad (1)$$

-۴۵- تبدیل معکوس لاپلاس تابع  $F(s) = \frac{2}{s^2 + 2s}$  کدام است؟

$$\frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \quad (4)$$

$$-1 + e^{+2t} \quad (3)$$

$$\frac{1}{2}(-1 + e^{2t}) \quad (2)$$

$$1 - e^{-2t} \quad (1)$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})^2}{20-1} \quad \text{و این نمونه‌های تصادفی ۲۰ تایی از جامعه‌ای نرمال با واریانس معلوم ۴ باشد، توزیع آماره } S^2 \text{ آماره }$$

$$\frac{19S^2}{4} \quad \text{کدام است؟}$$

$$(1) \text{ یک توزیع } t \text{ است.}$$

$$(3) \text{ یک توزیع دوم کای با درجه آزادی ۱۹ می‌باشد.}$$

-۴۶- اگر  $S^2$  آماره  $\chi^2$  باشد، توزیع آماره

(2) یک توزیع نرمال است.

(4) یک توزیع توان دوم کای با درجه آزادی ۲۰ می‌باشد.

-۴۷- اگر  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  یک نمونه تصادفی از جامعه‌ای با تابع چگالی احتمال  $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$  باشد آن‌گاه  $E(S^2)$  که در آن

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \quad \text{می‌باشد کدام است؟}$$

$$2(4)$$

$$\frac{3}{2} \quad (3)$$

$$1 \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \quad (1)$$

-۴۸- متغیر تصادفی  $X$  دارای انحراف معیار ۲ می‌باشد. در صورتیکه بین  $X$  و  $Y$  رابطه خطی  $X + 2Y - 1 = 0$  برقرار باشد، کوواریانس و ضریب همبستگی  $X$  و  $Y$  بترتیب برابر است با :

$$-1 \quad (4)$$

$$2 \quad (3)$$

$$1 \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

-۴۹- شعاع یک کره عددی تصادفی بین ۳ و ۵ است. میانگین حجم آن کدام است؟

$$\frac{432}{5}\pi \quad (4)$$

$$\frac{272}{5}\pi \quad (3)$$

$$\frac{423}{3}\pi \quad (2)$$

$$\frac{222}{3}\pi \quad (1)$$

-۵۰- متغیر تصادفی  $X$  دارای تابع احتمال  $f_X(x) = \frac{e^{-2x}}{x!}$  است، مقدار  $E(3^X)$  کدام است؟

$$e^6 \quad (4)$$

$$e^4 \quad (3)$$

$$e^3 \quad (2)$$

$$e^2 \quad (1)$$

-۵۱ ذره‌ای به جرم  $1 \text{ kg}$  تحت تأثیر نیروی  $\hat{\mathbf{F}} = x\hat{\mathbf{i}} + 2y\hat{\mathbf{j}}$  قرار می‌گیرد. کار انجام شده روی آن در هنگام جابجایی ذره از  $x_0 = 0$  و  $y_0 = 0$  تا  $x_1 = 2$  و  $y_1 = 2$  را تعیین کنید؟

(۴) ۸(ج)

(۳) ۴(ج)

(۲) ۶(ج)

(۱) صفر

-۵۲ لختی دورانی (I) حلقه‌ای به جرم  $M$  و شعاع  $R$  برابر است با:(۴)  $MR^2$ (۳)  $\frac{2}{3}MR^2$ (۲)  $\frac{1}{2}MR^2$ (۱)  $\frac{2}{5}MR^2$ 

-۵۳ سرعت یک ذره در حرکت مستقیم الخط طبق معادله  $V = bx^{-3}$  بر حسب جابجایی  $X$  تغییر می‌کند که  $b$  عدد ثابت است. نیروی وارد بر ذره بر حسب تابعی از  $x$  برابر با کدام گزینه است؟

(۴)  $F = -3mb^2x^7$ (۳)  $F = mbx^{-3}$ (۲)  $F = -3mbx^{-4}$ (۱)  $F = -3mb^2x^{-7}$ 

-۵۴ انرژی ذخیره شده در خازنی  $W$  زول است. اگر دو سر این خازن به دو سر خازن مشابهی که خالی از بار است بسته شود، انرژی کل ذخیره شده در مجموع خازن‌ها نهایتاً چقدر است؟

(۴)  $W$ (۳)  $\frac{W}{2}$ (۲)  $\frac{W}{3}$ (۱)  $\frac{W}{4}$ 

-۵۵ میدان مغناطیسی حاصل از یک حلقه سیم دایره‌ای به شعاع  $R$  که حامل جریان  $I$  است در نقطه‌ای روی محور حلقه و به فاصله  $Z$  از صفحه حلقه برابر است با:


$$B = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(z^2 + R^2)^2} \quad (۴)$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(z^2 + R^2)^2} \quad (۳)$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(z^2 + R^2)} \quad (۲)$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(z^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}} \quad (۱)$$

-۵۶ مدار مربعی شکل به ضلع  $a$  که حامل جریان  $I_2$  است و در فاصله  $r$  از سیم مستقیم و دراز حامل جریان  $I_1$  قرار گرفته است. نیروی برابر وارد بر مدار مربعی برابر است با:



$$\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{I}{a} \quad (۱)$$

$$\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{a}{r+a} \quad (۲)$$

$$\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{r(r+a)}{a^2} \quad (۳)$$

$$\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{a^2}{r(r+a)} \quad (۴)$$


-۵۷ نیروی معادل سیستم نیروهای شکل چه نیرویی است؟

(۱) قائم به سمت پایین فاصله  $\frac{a}{2}$  از نقطه  $O$

(۲) قائم به سمت بالا با فاصله  $(1+\sqrt{2})a$  از نقطه  $O$

(۳) قائم به سمت بالا با فاصله  $\sqrt{2}a$  از نقطه  $O$


(۴) قائم به سمت بالا با فاصله  $a \sin \alpha$  از نقطه  $O$



۵۸- کدام گزینه صحیح نیست؟


- ۱) هر مجموعه کلی نیروها را می‌توان به یک پیچه در امتداد دلخواه تبدیل کرد.
- ۲) نیروی اصطکاکی جنبشی از نیروی اصطکاکی استاتیکی در حالت سکون کمتر است.
- ۳) مقدار گشتاور زوج نیرو، بستگی به انتخاب نقطه‌ی مبدأ ندارد.
- ۴) سیستم کوپل نیروی معادل مجموعه نیروها در حالتی که نیروها همسنند بر هم عمودند.

۵۹- حداقل نیروی  $P$  برای بلند کردن تیر با وزن  $W$  چقدر است؟ (اصطکاک قابل صرفنظر کردن است)



- (۱)  $\frac{3}{2} W$   
 (۲)  $2 W$   
 (۳)  $\frac{3}{2} W$   
 (۴)  $\frac{W}{3}$


۶۰- کوپل معادل در نقطه O چقدر است؟ (۳ نیروی قائم معادل  $F$  به رئوس صفحه‌ی مثلثی شکل وارد می‌شوند)



- (۱)  $-\frac{\sqrt{3}}{2} bF$   
 (۲)  $-\frac{\sqrt{2}}{2} bF$   
 (۳)  $\frac{bF}{2}$   
 (۴)  $\frac{\sqrt{3}}{3} bF$

۶۱- در شکل مقابل تیوب و میله‌ی توپر توسط صفحه‌ی صلب B کاملاً بهم اتصال دارند. نوپر  $JG = 1/5K$  باشد چرخش نسبی


انتهای B کدام است؟




- (۱)  $\frac{Ta}{K}$   
 (۲)  $\frac{9}{10} \frac{Ta}{K}$   
 (۳)  $\frac{3}{5} \frac{Ta}{K}$   
 (۴)  $\frac{2}{5} \frac{Ta}{K}$

-۶۲ دو قطعه الوار که یک تیر را تشکیل داده‌اند به وسیله هفت عدد پیچ به قطر  $15\text{ mm}$  به یکدیگر متصل شده‌اند. نیروی  $P$  چقدر باشد تا تنش متوسط برشی در پیچها به  $100\text{ MPa}$  برسد؟

- ۱)  $4712\text{ N}$  (۱)  
۲)  $9425\text{ N}$  (۲)  
۳)  $14137\text{ N}$  (۳)  
۴)  $18850\text{ N}$  (۴)



-۶۳ سه میله  $AD$ ،  $AD$  و  $CD$  که از نظر جنس و مساحت سطح مقطع مساوی می‌باشند در  $D$  اتصال مفصل و تحت اثر نیروی  $P$  قرار گرفته‌اند. نیرو در میله  $BD$  کدام است؟




$$\frac{P}{1+2\cos^2 \alpha} \quad (1)$$

$$\frac{P}{2+\cos^2 \alpha} \quad (2)$$

$$\frac{P}{1+\cos^2 \alpha} \quad (3)$$

$$\frac{P}{2+\cos^2 \alpha} \quad (4)$$

-۶۴ جسمی به جرم  $m$  و با سرعت اولیه صفر از ارتفاع  $h$  درون سیالی سقوط می‌کند. اگر نیروی مقاومت سیال در برابر حرکت جسم متناسب با سرعت جسم و بصورت  $-KV$  باشد. مطلوبست محاسبه سرعت جسم بر حسب زمان.



$$V = \frac{mg}{K} e^{-\frac{K}{m} t} \quad (1)$$


$$V = \frac{mg}{K} \ln \frac{K}{m} t \quad (2)$$

$$V = \frac{mg}{K} [1 - e^{-\frac{K}{m} t}] \quad (3)$$

$$V = \frac{mg}{K} \ln \left[ 1 - \frac{k}{m} t \right] \quad (4)$$

-۶۵ جرمی به  $m$  با سرعت  $V_0$  از مبدأ مختصات حرکت می‌نماید. اگر نیروی مقابله کننده با حرکت جرم با موقعیت آن متناسب باشد مطلوبست محاسبه مسافتی که جرم قبل از توقف کامل می‌پیماید.  $F = kx$   $k > 0$

$$x_0 = \frac{V_0}{\sqrt{\frac{k}{m}}} \quad (1)$$




$$x_0 = \frac{1}{2} \frac{V_0}{\sqrt{\frac{k}{m}}} \quad (2)$$

$$x_0 = \frac{V_0}{\sqrt{\frac{k}{m}}} \quad (3)$$

$$x_0 = \frac{V_0}{\sqrt{\frac{k}{m}}} \quad (4)$$

-۶۶ اگر گلوله تانک به جرم  $m$  و با سرعت  $V_0$  شلیک شود مطلوبست محاسبه سرعت تانک پس از شلیک گلوله (تانک قبل از شلیک گلوله ساکن است)




$$V = \frac{m}{M} V_0 \cos \theta \quad (1)$$

$$V = V_0 \cos \theta \quad (2)$$

$$V = \frac{m}{M} V_0 \sin \theta \quad (3)$$

$$V = V_0 \sin \theta \quad (4)$$

-۶۷ از قدرت موتور نشان داده شده برای بالا بردن وزنه  $KN$   $10^0$  استفاده می‌شود اگر قطر قرقره برابر  $mm$   $100$  و قطر چرخدنده مارپیچی  $B$  برابر  $mm$   $50$  باشد نیروهای مماس ( $W_a$ ) و محوری ( $W_t$ ) وارده چرخدنده  $B$  با فرض زاویه فشار نرمال  $\phi_n = 20^\circ$  و زاویه مارپیچ  $\tau = 45^\circ$  چقدر می‌باشد؟



$$\bar{W}_a = -10/\sqrt{2} \hat{i} KN, \bar{W}_t = +20 \hat{k} KN \quad (1)$$

$$\bar{W}_a = +20 \hat{i} KN, \bar{W}_t = +20 \hat{k} KN \quad (2)$$

$$\bar{W}_a = -10/\sqrt{2} \hat{i} KN, \bar{W}_t = +10/\sqrt{2} \hat{k} KN \quad (3)$$


$$\bar{W}_a = -20 \hat{i} KN, \bar{W}_t = +20 \hat{k} KN \quad (4)$$

-۶۸

جسمی نرم (داکتیل) با استحکام تسلیم  $S_y = 141 \text{ MPa}$  تحت تنش صفحه‌ای نشان داده شده قرار گرفته است. ضریب ایمنی بر اساس

نظریه حداکثر تنش برشی برابر است با:

- (۱) ۱/۸
- (۲) ۲/۱
- (۳) ۳/۳
- (۴) ۴/۷




-۶۹

شافت ساکنی مطابق شکل تحت اعمال گشتاور پیچشی خستگی زا (T) و ممان خمشی خستگی موم (M) قرار گرفته است. بر اساس نظریه (میشکه)، کدام گزینه در مورد ضریب «اثر اندازه» در اصلاح مد دوام خستگی این شافت در خمش و پیچش صحیح است؟

- (۱) ضریب «اثر اندازه» در خمش بزرگتر از این ضریب در پیچش است.
- (۲) ضریب «اثر اندازه» در خمش بزرگتر یا مساوی این ضریب در پیچش است.
- (۳) ضرب «اثر اندازه» در خمش برابر این ضریب در پیچش است.
- (۴) ضرب «اثر اندازه» در خمش کوچکتر یا مساوی این ضریب در پیچش است.

-۷۰

در شکل زیر، چرخ تسمه ① عامل دوران چرخ تسمه ② است. اگر زاویه تماس تسمه با دو چرخ تسمه را به ترتیب  $\theta_1$  و  $\theta_2$  بنامیم، ارتباط نیروهای  $F_1$  و  $F_2$  در آستانه لغزش به چه صورت خواهد بود؟ ضریب اصطکاک در کلیه سطوح درگیر را  $\mu$  در نظر بگیرید.



$$\frac{F_1}{F_2} = e^{\mu\theta_2} \quad (1)$$

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{-\mu\theta_1} \quad (2)$$

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{-\mu\theta_2} \quad (3)$$

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{\mu\theta_1} \quad (4)$$

-۷۱ کدامیک از تمہیدات زیر منجر به مخلوط شدن بهتر الیاف پنبه از درجات مختلف در مرحله حلاجی که از ماشین تغذیه اتوماتیک عدل (Auto bale) استفاده می کند می گردد؟

۱) ترتیب چیدمان عدل‌ها - استفاده از مخلوط کن انباره‌ای

۲) استفاده از بازکننده عمودی - ترتیب چیدمان عدل‌ها

۳) استفاده از بازکننده افقی - استفاده از مخلوط کن انباره‌ای

۴) استفاده از مخلوط کردن بالش‌ها در مرحله بالش پیچ - ترتیب چیدمان عدل‌ها

-۷۲ کدامیک از عوامل زیر کمترین نقش را در افزایش میزان نپ (nep) ایجاد شده در تار عنکبوتی ماشین کارد دارند؟

۱) رطوبت بالا

۲) زدگی سطوح پوشش‌دار دافر

۳) تنظیم تبودن فاصله دافر و سیلندر

۴) حرکت سیال هوا در کدامیک از مراحل زیر در ماشین کارد نقش مهمی دارد؟

۱) بازکردن الیاف توسط تیکرین

۲) عمل کاردینگ بین سیلندر و کلاهک

۳) انتقال الیاف از سطح سیلندر به سطح دافر

-۷۳ در یک واحد ریستندگی پنبه‌ای در هر روز ۳۰ تن فتیله پنبه‌ای به نمره ۵ktex تولید می‌شود. در صورتیکه درصد ضایعات در مراحل

حلاجی و کارد در مجموع ۱۰ درصد باشد، مطلوبست تعداد عدل پنبه مورد نیاز در روز (وزن هر عدل پنبه = ۲۵ kg).

۱) ۲۳۴ (۴) ۱۳۲ (۳) ۱۴۳ (۲)

-۷۴ با توجه به شکل، در صورتیکه تاب در متر نخ‌های تک لا، چندلا و کابلی به ترتیب: ۵۰۰، ۷۰۰ و ۲۰۰ باشد، نمره این نخ در سیستم


بین‌المللی تکس عبارت است:

۱) ۲۰ tex Z ۲۰۰ × ۳ S ۵۰۰ × ۲ Z ۲۰۰

۲) ۳۰ tex Z ۲۰۰ × ۳ S ۵۰۰ × ۲ S ۲۰۰

۳) ۲۰ tex Z ۲۰۰ × ۳ Z ۵۰۰ × ۲ Z ۲۰۰

۴) ۴۰ tex S ۲۰۰ × ۳ S ۵۰۰ × ۲ Z ۲۰۰



Short – fibre Content in Output = ۲۴%.

Short – fibre Content in Input = ۱۸%.

مطلوب است محاسبه fibre – Stressing Index در یک تمیز کننده حلاجی؟

۱) ۲۵ (۲) ۲۸ (۲)

۲) ضریب انتقال الیاف در فرآیند کاردینگ تعیین کننده .....، می‌باشد.

۱) تعداد دور چرخش الیاف همراه با تیکرین قبل از آنکه تمامی الیاف به سیلندر منتقل شوند.

۲) تعداد دور چرخش الیاف همراه با سیلندر اصلی قبل از آنکه تمامی الیاف به دافر منتقل شوند.

۳) تعداد دور چرخش الیاف همراه با دافر قبل از آنکه تمامی الیاف از سطح سیلندر اصلی خارج شوند.

۴) تعداد دور چرخش الیاف همراه با سیلندر اصلی قبل از آنکه تمامی الیاف به کلاهک منتقل شوند.

-۷۶ کدام عبارت نادرست است؟ افزایش ۱۰ درصدی تاب در تولید نخ رینگ منجر به کدامیک از موارد زیر می‌شود؟

۱) افزایش انقباض نخ ۲) افزایش استحکام نخ ۳) افزایش مهاجرت الیاف در نخ ۴) افزایش ارتفاع مثبت ریستندگی هرگاه، نیمچه نخ تغذیه به ماشین رینگ دارای نایکنواختی جرمی زیادی باشد کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

۱) توزیع تاب نایکنواختی می‌گردد. ۲) استحکام متوسط نخ تغییری نمی‌کند.

۳) در حین کشش نایکنواختی‌ها تشديد می‌گردد. ۴) قابلیت تولید نخ ظرفی کاهش می‌یابد.

-۷۷ کدامیک از موارد زیر در رابطه با حرکت میزرنگ نادرست می‌باشد؟

۱) سرعت، بالا رفتن و پائین آمدن میز یکسان نیست.

۲) سرعت بالا رفتن و پائین آمدن میز تابع نمره نخ می‌باشد.

۳) سرعت بالارفتن و پائین آمدن میز تابع شکل بادامک می‌باشد.

۴) سرعت بالا رفتن و پائین آمدن میز تابع حرکت دنده شیطانک است.

-۷۸ با تغییر نمره نخ تولیدی از ۲۰ Ne ۴۰ به ۲۰ Ne ۴۰ :

۱) مهاجرت الیاف در نخ کاهش می‌یابد.

۳) میزان نایکنواختی نخ افزایش می‌یابد.

پدیده دسته‌ای شدن الیاف در حین کشش در کدامیک از موارد زیر تشید می‌شود؟

۱) افزایش سرعت غلتک‌های کشش

۳) ناکافی بودن شدت میدان اصطکاکی

۲) استفاده از کشش تدریجی به جای کشش ناحیه‌ای

۴) تغییر مواد اولیه از پنبه به مخلوط پلی استری پنبه

-۸۳

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد مهاجرت الیاف در نخ صحیح است؟

۱) الیافی که سختی خمشی بیشتری دارند به سمت خارج نخ مهاجرت می‌کنند.

۲) الیافی که طول بلندتری دارند به سمت خارج نخ مهاجرت می‌کنند.

۳) الیافی که طول کوتاهتری دارند به سمت داخل نخ مهاجرت می‌کنند.

۴) الیافی که سختی خمشی کمتری دارند به سمت خارج نخ مهاجرت می‌کنند.

در یک ماشین ریسندگی رینگ، در صورتیکه سرعت دورانی دوک ۲ برابر شود، با فرض ثابت ماندن ارتفاع بالون، مقدار نیروی کشش نخ

-۸۴

در ناحیه حداکثر قطر بالون چگونه تغییر می‌کند؟

۱) تغییری نمی‌کند. ۲) برابر می‌شود. ۳) برابر می‌شود. ۴) برابر می‌شود.

در یک ماشین ریسندگی رینگ، ضریب تغییرات نیمچه نخ ورودی و نخ تولید شده به ترتیب ۴٪ و ۱۲٪ می‌باشد. ضریب تغییرات اضافی

-۸۵

داده شده بواسطه فرآیند کشش برابر است با:

(۱) ۸ ۲) ۴۷۱۰ ۳) ۱۱,۲ ۴) ۱۶

در صورتیکه دانسیته خطی یک نخ پنبه‌ای از ۲۰ تکس به ۴۰ تکس افزایش یابد، با فرض ثابت ماندن فاکتور تاب نخ، تانزانت (tg) زاویه

-۸۶

تاب نخ ..... می‌شود:

(۱) ۲ برابر ۲) برابر ۳)  $\frac{1}{2}$  برابر ۴) تغییری نمی‌کند

درباره زمان تاخیر Time - delay در کارد پشمی می‌توان گفت در شرایط ثابت هر چه سرعت سطحی دافر ..... شود نسبت

-۸۷

برداشت دافر از سیلندر اصلی ..... می‌شود و زمان تاخیر ..... می‌یابد.

۱) کاهش - افزایش - افزایش ۲) بیشتر - بیشتر - کاهش ۳) کاهش - کاهش - کاهش ۴) بیشتر - کاهش - کاهش

-۸۸

در ماشین گیل باکس با شانه سوزنی نیروی کششی ..... می‌یابد وقتیکه بار ماشین ..... می‌شود مقدار کشش ..... می‌یابد.

۱) افزایش - کم - کاهش ۲) کاهش - کم - کاهش ۳) افزایش - اضافه - کاهش ۴) کاهش - اضافه - افزایش

-۸۹

کدام گزینه در مورد سیستم ریسندگی نیمه فاستونی صحیح است؟

۱) می‌توان از الیاف رنگ شده (Stock dyed) هم به عنوان مواد اولیه در تولید نخ استفاده کرد.

۲) پس از عمل کار دینگ، شناس جدا نمودن الیاف کوتاه و نپ در مراحل باقیمانده ریسندگی وجود دارد.

۳) تنها می‌توان از ماشین شانه هیلمن (فرانسوی) برای عمل شانه زنی استفاده نمود.

۴) امکان استفاده از ماشین ریسندگی میول در مرحله نهایی ریسندگی وجود دارد.

کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

-۹۰

۱) نمره کیفیت ( $Q_5$ ) الیاف پشم با ظرافت (قطر) آن ارتباطی ندارد.

۲) استحکام تا حد پارگی الیاف پشم در مقایسه با الیاف پنبه (در شرایط استاندارد) بیشتر است.

۳) ضریب تغییرات قطری الیاف پشم (% CV) با افزایش قطر متوسط الیاف پشم افزایش می‌یابد.

۴) الیاف ظرفیت تر پشم دارای تمحق (Crimps/cm) کمتری در مقایسه با الیاف ضخیم‌تر پشم هستند.

کدام گزینه در مورد کندانسر دارای نوار سراسری (endless tape condenser) صحیح است؟

-۹۱

۱) این کندانسر نیاز به قفسه ۶ طبقه (6heights) دارد.

۲) اصول کار این نوع کندانسر مشابه کندانسر نواری (figure eight) می‌باشد.

۳) در حال حاضر استفاده از این نوع کندانسر رایج‌تر و معمول‌تر از سایر کندانسرهاست.

۴) یکی از معایب مهم این نوع کندانسر، تولید کم آن در مقایسه با کندانسر با یک دافر شیاردار است.

در سیستم کششی رینگ پشمی معمولاً یک مکانیزم تاب دهنده وجود دارد که هدف آن .....

-۹۲

۱) تاب حقیقی و کششی است. ۲) تاب مجازی و کنترل الیاف است.

۳) تاب حقیقی و کنترل الیاف است. ۴) تاب مجازی و کشش است.

در روش تکسچرایزینگ لبه بیشترین میزان تمایل پیچشی الیاف در چه وضعیتی رخ می‌دهد؟

-۹۳

۱) نفوذ تنش تا محور نخ

۲) نفوذ تنش در کل نخ بصورت یکنواخت

۳) نفوذ تنش در یک سوم اولیه تا محور نخ

۴) نفوذ تنش در یک سوم اولیه تا محور نخ

پارچه تهیه شده از کدامیک از نخ‌ها دارای بالاترین ضریب اصطکاک می‌باشد؟

-۹۴

۱) بی - سی - اف (BCF) ۲) تاب مجازی ۳) جعبه تراکمی

منطقه تثبیت گرم در ماشین‌های تکسچرایزینگ هوا چه نقشی را بر عهده دارند؟

-۹۵

۱) تبدیل حلقه‌های کوچک به حلقه‌های بزرگ و توزیع یکنواخت تر

۲) تبدیل حلقه‌های بزرگ به حلقه‌های کوچک و توزیع یکنواخت تر

۳) تبدیل حلقه‌های کوچک به حلقه‌های بزرگ و توزیع نایکنواخت تر

۴) تبدیل حلقه‌های بزرگ به حلقه‌های کوچک و توزیع نایکنواخت تر

متوقف کننده تاب (Twist Stopper) در چه ناحیه از دستگاه تکسچرایزینگ تاب مجازی قرار می‌گیرد؟

-۹۶

۱) قبل از هیتاول ۲) قبل از غلتک تغذیه ۳) قبل از هیتر دوم ۴) قبل از تاب دهنده

کدامیک از محدوده‌های دمای زیر معمولاً برای تکسچرایزینگ تاب مجازی پلی‌استر بکار می‌رود؟

-۹۷

۱) ۱۳۰-۱۵۰°C ۲) ۱۵۰-۱۷۰°C ۳) ۱۷۰-۱۹۰°C ۴) ۱۹۰-۲۱۰°C

کدامیک از عوامل زیر بیشترین تأثیر را در شدت درگیر شدن فیلامنت‌های نخ اینترمینگل شده است؟

-۹۸

۱) تنش نخ ۲) سرعت نخ ۳) فشار هوا ۴) زاویه ورود نخ به جت

-۹۹

در صورتی که ۲ نخ با مقدار تاب مساوی ولی جهت مخالف ( $S$ ,  $Z$ ) در جهت  $S$  به هم تابیده شوند:

۱) نخ حاصل مشابه نخی است که هر دو با تاب هم جهت باشند.

۲) طول هر ۲ نخ برابر بوده و در نتیجه هر دو نخ هماهنگ به هم پیچیده می‌شوند.

۳) نخ  $S$  تاب در هسته مرکزی و نخ  $Z$  تاب بر روی نخ  $S$  تاب پیچیده می‌شود.

۴) نخ  $Z$  تاب در هسته مرکزی و نخ  $S$  تاب بر روی نخ  $Z$  تاب پیچیده می‌شود.

هدف از آهار به نخهای تار..... است.

-۱۰۰

### WEAVEABILITY

۴) افزایش مقاومت سایشی

۳) افزایش استحکام

آهار دادن به نخ چرخانهای جهت تار پارچه‌های تاری - پودی سبب می‌شود تا:

-۱۰۱

۱) شب اولیه منحنی (مدول اولیه) تنفس کرنش نخ آهار دیده افزایش یابد.


۲) نقطه تسلیم نخ آهار دیده کاهش یابد.

۳) شب اولیه منحنی (مدول اولیه) تنفس کرنش نخ آهار دیده کاهش یابد.

۴) ازدیاد طول نخ آهار دیده افزایش یابد.

-۱۰۲

کدامیک از نمودارهای زیر، منحنی تغییرات استحکام نخ را بر حسب درصد غلظت مواد آهاری نشان می‌دهد؟



-۱۰۳

یک نخ پنبه‌ای به دانستیه خطی  $20 \text{ tex}$ ، تحت عملیات آهاری قرار گرفته است. دانستیه خطی نخ بعد از آهار  $24 \text{ tex}$  شده است. درصد برداشت آهار برابر است با :

۱۰

۱۵ (۲)

۲۰ (۳)

۲۵ (۴)

-۱۰۴

برای رسیدن نخ  $40 \text{ tex}$  از مخلوط الیاف پلی استر پنبه با نجاعت  $40 \text{ mm}$  در سیستم رسندگی چرخانهای آهار زیر را انتخاب می‌کنید. طول مؤثر الیاف پنبه  $28 \text{ mm}$  و ظرافت  $1/5 \text{ den}$  طول استیپل الیاف پلی استر  $38 \text{ mm}$  و ظرافت  $1/5 \text{ den}$

۲۸mm (۴)

۴۰mm (۲)

۳۲mm (۳)

-۱۰۵

کدامیک از عوامل زیر از عده مشکلات رسندگی پنبه در صنایع رسندگی چرخانهای ایران محسوب می‌گردد؟

۱) درصد الیاف کوتاه - وجود ناخالصی‌های معدنی

۲) عسلک پنبه - کوتاهی طول الیاف

۳) کوتاهی طول الیاف - وجود ناخالص‌های معدنی

۴) وجود الیاف بیگانه (foreign fibres) - عسلک پنبه

-۱۰۶

در کدامیک از رسندگی‌های زیر تنفس کششی واردہ بر الیاف در مثلث رسندگی حداقل است؟

۱) رسندگی Solo

۲) رسندگی چرخانهای

۳) رسندگی فشرده (Compact spinning)

۴) رسندگی جت هوا (Air Jet spinning)

-۱۰۷

هرگاه دو فتیله مجزا از الیاف پنبه و پلی استر با نسبت  $\frac{5}{5}$  بطور همزمان به سیستم‌های رسندگی زیر تغذیه گردند در کدام سیستم ساختمان نخ دو جزئی نخواهد بود؟

۱) رسندگی چرخانهای

۲) رسندگی گردبادی (air vortex spinning)

۳) رسندگی فشرده (Compact spinning)

-۱۰۸

کدامیک از موارد زیر در مورد سیستم رسندگی MJS صحیح می‌باشد؟

۱) این سیستم تنها دارای یک جت رسندگی می‌باشد.

۲) این سیستم دارای دو جت رسندگی بوده بطوریکه جهت چرخش هوا در آنها برعکس یکدیگر می‌باشد.

۳) این سیستم دارای دو جت رسندگی بوده و بطوریکه جهت چرخش هوا در آنها یکسان می‌باشد.

۴) این سیستم دارای دو جت رسندگی بوده بطوریکه جت اول (نزدیک به غلتک تولید) دارای سرعت چرخشی بیشتری نسبت به جت دوم می‌باشد.

-۱۰۹

در کدامیک از سیستم‌های رسندگی، سرعت تولید مستقل از ظرافت نخ می‌باشد؟

۱) رسندگی جت هوا ۲) رسندگی رینگ ۳) رسندگی چرخانهای ۴) رسندگی اصطکاکی

-۱۱۰

کدام گزینه‌های زیر در مورد رسندگی اصطکاکی صحیح است؟

۱) سرعت الیاف در حین انباسته شدن بر روی سطوح درام‌های مشبك کاهش یافته و در نتیجه کمانش و حلقه در الیاف بوجود می‌آید.


۲) سرعت الیاف در حین انباسته شدن بر روی سطوح درام‌های مشبك افزایش یافته و در نتیجه الیاف به صورت صاف، مستقیم قرار می‌گیرند.

۳) سرعت الیاف در حین انباسته شدن بر روی سطوح درام‌های مشبك نسبتاً ثابت بوده و از این رو الیاف بصورت مستقیم قرار می‌گیرند.

۴) سرعت الیاف در حین انباسته شدن بر روی سطوح درام‌های مشبك ابتدا کاهش و ناگهان افزایش می‌یابد و در نتیجه الیاف بصورت صاف و مستقیم قرار می‌گیرند.

- ۱۱۱ با افزایش اندازه یک بادامک (تشکیل دهن) نیروی جانبی روی پیرو (زاویه فشار) چگونه تغییر می کند؟  
 ۱) کمتر می شود.  
 ۲) تغییر نمی کند.  
 ۳) زیادتر می شود.  
 ۴) نیروی جانبی به سرعت ماشین ربط دارد.
- ۱۱۲ در یک مکانیزم میل لنگی با افزایش نسبت مقدار لنگ به بازوی میل لنگ چه تغییری در روی مختی حرکت دفتین ایجاد می شود؟  
 ۱) تأثیری روی منحنی حرکتی دفتین ندارد.  
 ۲) حرکت آن از حرکت هارمونیک یکنواخت دورتر می شود.  
 ۳) حرکت آن به حرکت هارمونیک یکنواخت نزدیکتر می شود.  
 ۴) تأثیر دارد ولی تأثیر آن بسیار جزئی و ارتباطی به حرکت هارمونیک یکنواخت ندارد.
- ۱۱۳ برای پرتاب ماکو با جرم معادل ۵۰۰ گرم و رساندن سرعت آن به  $\frac{m}{s}$  ۱۲ در مسافتی برابر ۲۰ cm با چه نیرویی ماکو باید به جلو رانده شود؟  
 ۱) ۲۱۰ N  
 ۲) ۲۰۰ N  
 ۳) ۱۸۰ N  
 ۴) ۱۳۰ N
- ۱۱۴ در صورت پارگی نخ پود، بهترین موقعیت برای توقف ماشین و رفع اشکال چه موقعیتی است؟  
 ۱) نیمه راه برگشت شانه حدود ۹۰ درجه  
 ۲) نیمه راه بافت شانه حدود ۲۷۰ درجه  
 ۳) مرگ جلو  
 ۴) مرگ عقب
- ۱۱۵ اگر در تولید پارچه ای نخ پود دارای تنوع زیادی از نظر نمره باشد و نوع پود نیز از نوع نخ های فانتزی و انواع ساده باشد به نظر شما کدامیک از مکانیزم های پودگذاری برای بافت این پارچه مناسب تر است؟  
 ۱) جت آب  
 ۲) گیره ای (رپیر) - نوع گیره مثبت  
 ۳) پروجکتاپل  
 ۴) گیره ای (رپیر) - نوع گیره منفی
- ۱۱۶ عامل اصلی در تربیت جابجایی و حرکت ورد هابرای تولید پارچه با طرح مشخص کدامیک از عوامل زیر است؟  
 ۱) نخ کشی و تعداد وردها  
 ۲) تعداد وردها و نوع بافت  
 ۳) نخ کشی و نوع بافت  
 ۴) نوع بافت و مکانیزم تشکیل دهنده
- ۱۱۷ در صورتی که کشش نخ های تار به دلیلی بر روی ماشین افت کنند و شل شوند چه تغییری بر روی ماشین باید رخ دهد تا شرایط به وضع قبلی برگردد؟ (ماشین به رگولاتور چله منفی و رگولاتور پارچه مثبت مجهز است).  
 ۱) سرعت خطی چله باید کاهش یابد.  
 ۲) سرعت خطی چله باید افزایش یابد.  
 ۳) سرعت خطی چله تغییری نمی کند ولی تراکم پودی افزایش می یابد.  
 ۴) تراکم پودی افزایش می یابد و سرعت خطی چله نیز افزایش می یابد.
- ۱۱۸ نسبت توان پودگذاری یک ماشین با فندگی چند فازی M۸۳۰۰ با سرعت ۶۰۰ rpm با عرض شانه ۲۲۰ cm به توان پودگذاری یک ماشین با فندگی جت هوا با سرعت ۸۰۰ rpm و عرض شانه مشابه برابر با کدامیک از گزینه های زیر است؟  
 ۱)  $\frac{6}{8}$   
 ۲)  $\frac{2}{3}$   
 ۳)  $\frac{4}{4}$
- ۱۱۹ در کدامیک از ماشین های با فندگی زیر به طور همزمان از رگولاتور تار منفی و مثبت استفاده می شود؟  
 ۱) ماشین راپیری برای تولید پارچه پیراهنی  
 ۲) ماشین جت آب برای تولید پارچه فیلامنتی  
 ۳) ماشین پروژ کتاپل برای تولید پارچه جین  
 ۴) ماشین جت هوا برای تولید حolle
- ۱۲۰ اگر یک ماشین با فندگی با سرعت ۴۰۰ ppm پارچه با مشخصات زیر را ببافد میزان تولید آن در ۳ شیفت ۸ ساعتی با راندمان ۹۵ درصد چقدر خواهد بود؟ (عرض پارچه ۱۸۰ cm، تراکم تار ۳۲/cm، تراکم پود ۲۵/cm)  
 ۱) ۱۷۱ متر  
 ۲) ۲۱۹ متر  
 ۳) ۳۰۸ متر مربع  
 ۴) ۲۱۹ متر
- ۱۲۱ در یک ماشین با فندگی در کدامیک از موارد زیر از Weft Mixer استفاده می شود؟  
 ۱) استفاده از نخ های فانتزی  
 ۲) استفاده از نخ پود نایکنواخت  
 ۳) استفاده از نخ های پود با رنگ های متفاوت  
 ۴) استفاده از نخ پود با جنس های متفاوت
- ۱۲۲ در کدامیک از موارد زیر داشتن تکرار طرح برای تراکم پودی محدود می باشد؟  
 ۱) ماشین با فندگی با مکانیزم باز کننده نخ تارو پیچیدن پارچه با کنترل الکترونیکی  
 ۲) ماشین با فندگی با مکانیزم کنترل انتخاب رنگ توسط زاکارد الکترونیکی  
 ۳) ماشین با فندگی با مکانیزم کنترل انتخاب رنگ توسط دابی الکترونیکی  
 ۴) ماشین با فندگی با مکانیزم کنترل انتخاب رنگ توسط موتور کنترل شونده جداگانه الکترونیکی
- ۱۲۳ در یک ماشین با فندگی جت هوا نیروی وارده به نخ پود در داخل کانال هدایت نخ و هوا از چه رابطه ای پیروی می کند؟  
 ۱)  $F = 0,5 \pi d\rho C_f (U - V)^2 I$   
 ۲)  $F = 0,5 \pi d\rho C_f (U^2 - V^2) I$   
 ۳)  $F = 2\pi d\rho C_f (U - V)^2 I$   
 ۴)  $F = 0,5 \pi d\rho C_f (U^2 - V^2) I$
- ۱۲۴ در کدامیک از ماشین های با فندگی زیر شانه با فندگی می تواند از یک مکانیزم میل لنگی حرکت بگیرد؟  
 ۱) ماشین با فندگی جت هوا با جت اصلی و کانفیوزر  
 ۲) ماشین با فندگی جت هوا با جت اصلی و جت های کمکی  
 ۳) ماشین با فندگی جت هوا با جت اصلی و شانه انحنادار و جت های کمکی  
 ۴) ماشین با فندگی جت هوا با شانه انحنادار و نازل های تاندون و اصلی

- ۱۲۵ کدامیک از ماشین‌های زیر برای تولید بافت حolle‌ای (خابدار) استفاده می‌شود؟  
 ۱) ماشین گردباف یک سیلندر  
 ۲) ماشین گردباف دو بله سیلندر  
 ۳) ماشین گردباف دو سیلندر ریب  
 ۴) ماشین گردباف دو سیلندر اینترلاک
- ۱۲۶ برای بافتن یک نخ با کیفیت پایین در ماشین دو سیلندر بهتر است:  
 ۱) از زمان‌بندی هماهنگ استفاده شود.  
 ۲) از زمان‌بندی تأخیری استفاده شود.  
 ۳) از زمان‌بندی تأخیری استفاده شود.
- ۱۲۷ چنانچه طرح ژاکارد سه رنگ که یکی از رنگ‌های آن به صورت برجسته زیاد را با ماشین گردباف مجهز به ۴۸ چرخ طرح دارای ۲۴۰ شیار و با تعداد سوزن‌های ۱۲۴۰ تولید کنیم، ابعاد طرح برآبر است با:  
 ۱) ۸۰ رج  $\times$  ۲۴ ردیف    ۲) ۴۸ رج  $\times$  ۶۰ ردیف    ۳) ۲۴ رج  $\times$  ۹۶ ردیف    ۴) ۴۸ رج  $\times$  ۶۰ ردیف
- ۱۲۸ کدام عبارت نحوه قوار گرفتن کش را در بافت‌های کشسان دوره سیلندر بیان می‌کند؟  
 ۱) تغذیه کش به سوزن‌های صفحه  
 ۲) تغذیه کش به سوزن‌های سیلندر  
 ۳) تغذیه کش با نخ اصلی به سوزن‌های صفحه و سیلندر
- ۱۲۹ ماشین فولی‌فسن (STRAIGHT BAR) قابلیت تولید کدام یک از بافت‌های زیر را دارد؟  
 ۱) قواره بافی و کش بافی  
 ۲) بافت پرل و قواره بافی  
 ۳) کش بافی و بافت اینتارسیا (INTARASIA) و بافت تور
- ۱۳۰ کدام عبارت نحوه انتقال پای حلقه را در ماشین‌های گردباف مجهز به مکانیزم انتقال حلقه بیان می‌کند؟  
 ۱) پای حلقه سوزن سیلندر به سوزن صفحه منتقل می‌شود.    ۲) پای حلقه سوزن صفحه به سوزن سیلندر منتقل می‌شود.  
 ۳) پای حلقه سوزن صفحه به روی همان سوزن منتقل می‌شود.    ۴) پای حلقه سوزن سیلندر به روی همان سوزن منتقل می‌شود.
- ۱۳۱ هنگام عمل انتقال حلقه در ماشین گردبافت دو سیلندر، سوزن صفحه در کدام یک از موقعیت‌های زیر قرار می‌گیرد؟  
 ۱) بافت    ۲) نیم‌بافت    ۳) نیم‌بافت و نیافت    ۴) بین نیم‌بافت و نیافت
- ۱۳۲ کدام مکانیزم تغذیه نسبت به تغییرات رطوبت حساس نیست؟  
 ۱) تغذیه منفی وزنه‌ای  
 ۲) تغذیه منفی فنر ترمزی  
 ۳) تغذیه منفی دیسک ترمزی
- ۱۳۳ در سیکل حرکتی ماشین کتن کدام دو مکانیزم بافتگی معکوس هم حرکت می‌کنند؟  
 ۱) پرسروسینکر    ۲) شانه و سوزن    ۳) شانه و سینکر    ۴) شانه و پرسر
- ۱۳۴ برای بافت پارچه توری با گل‌های مجزا از هم و بر جستگی گل کم از چه تکنیکی استفاده می‌شود؟  
 ۱) استفاده از مکانیزم فال پلیت  
 ۲) استفاده از نخ‌های این لی زمینه در شانه‌های طرح  
 ۳) استفاده از نخ‌های طرح بصورت شناور در روی پارچه و چیدن آنها  
 ۴) استفاده از نخ‌های این لی زمینه در شانه‌های طرح
- ۱۳۵ در ماشین بافتگی تریکو برای تولید پارچه‌های پرزدار، عناصر منطقه بافتگی به کدام طریق ذیل اصلاح می‌گردد؟  
 ۱) از سوزن‌های باقلاب بلند استفاده شده است.  
 ۲) در واحدهای قالب سینکرها فواصل بین آنها متفاوت است (فاصله کمتر و فاصله بیشتر)  
 ۳) سوزن‌های مربوط به حلقه‌های پرز نسبت به حفره سینکر عقب‌تر قرار می‌گیرند در حالیکه سوزن‌های نخ‌های زمینه جلوتر هستند.  
 ۴) هر سه مورد صحیح است.
- ۱۳۶ چنانچه دو پارچه لاکنیت و کوئینز کورد بدنبال هم بر روی یک ماشین کتن بافته شوند، در محدوده فصل مشترک این دو پارچه:  
 ۱) اختلاف ظاهری مشخص دیده نمی‌شود.  
 ۲) عرض قسمت لاکنیت بیشتر از عرض قسمت کوئینز کورد به نظر می‌رسد.  
 ۳) عرض قسمت لاکنیت کمتر از عرض قسمت کوئینز کورد به نظر می‌رسد.  
 ۴) حلقه‌های قسمت لاکنیت بصورت کج (یازیگرگی) مشاهده می‌گردد در حالیکه حلقه‌های قسمت کوئینز کورد مستقیم دیده می‌شود.
- ۱۳۷ جهت کاهش ارتعاش ماشین کتن بر اثر عملکرد مکانیزم طراحی بازنگیر طرح، کدام یک از موارد ذیل باید انجام گیرد؟  
 ۱) بکار بردن اتصال میانی در زنجیر طرح  
 ۲) انجام عملیات بافتگی با کشش کمتر نخ  
 ۳) بکار بردن فنرهای مناسب در زنجیر طرح  
 ۴) استفاده از اتصالات با طول‌های مختلف جهت انجام عمل حرکت پشت (underlap) در زمان طولانی تر.
- ۱۳۸ حدود وزن یک متر طولی پارچه فاستونی با عرض ۱۵۰ سانتی‌متر و نمره تار و پود  $\frac{۲۶}{۲} \text{ و } N_m$  و تراکم تار  $\frac{۲۶}{cm}$  مطابق با کدام گزینه است؟ (جمع شدگی تار و پود ۱۰٪)  
 ۱) ۳۵۰ گرم    ۲) ۳۷۵ گرم    ۳) ۴۰۰ گرم    ۴) ۴۳۵ گرم
- ۱۳۹ در بافتگی تاری و پودی، بافت زمینه برای تولید حolle مطابق کدام گزینه می‌باشد؟  
 ۱) ریب  
 ۲) تافته  
 ۳) پاناما
- ۱۴۰ طرح گله‌ده شده در سیستم بافتگی تاری و پودی چه نام دارد؟  
 ۱) کانوچو  
 ۲) شیه‌توری  
 ۳) دانه‌گندمی  
 ۴) لانه‌زبوری



۱۴۱- افزایش پیوندهای هیدروژنی در الیاف نایلون با :

(۱) افزایش جذب رنگ و آب همراه است.

(۳) افزایش قابلیت کشش همراه است.

۱۴۲- در الیاف پلی استر، قلیایی ها

(۱) بدلیل غیرقطبی بودن پلیمر، بر الیاف اثری ندارند.

(۲) بدلیل ساختار بسیار بلوری الیاف، برآن ها اثری ندارند.

(۳) از طریق هیدرولیز پیوند استری باعث کاهش وزن، افزایش ظرافت و کاهش استحکام الیاف می شوند.

(۴) از طریق هیدرولیز پیوند استری باعث کاهش وزن و افزایش ظرافت الیاف می شوند ولی استحکام تغییری نمی کند.

۱۴۳- درجه پلیمریزاسیون پشم چقدر است؟

(۱) نامشخص است  $T_g = 500$

(۲)  $T_g = 1500$

(۳)  $T_g = 500$

(۴)  $T_g = 1500$

۱۴۴- در فرآیند تولید الیاف بشر ساخته، پلیمرهای با درجه پلیمریزاسیون بالاتر باعث:

(۱) تولید الیاف بلندتر می شوند.

(۲) تولید الیاف ظرفیتر می شوند.

(۳) تولید الیاف با آرایش یافته‌گی بالاتر می شوند.

(۴) تولید الیاف با جذب رطوبت بالاتر می شوند.

۱۴۵- تغییر شکل لباس‌های پشمی مرتبط به دلیل:

(۱) هیدرولیز پیوندهای پپتايد می باشد.

(۳) هیدرولیز پیوندهای دی‌سولفیدی می باشد.

۱۴۶- در پلیمرهایی که ساختمان فیزیکی آنها نیمه کریستالی بوده و کریستالها بصورت اسفرولایت شکل می گیرند عمل کریستالی شدن از

حالت سیال عبارتست از :

(۱) تشکیل همزمان اسفرولایت کامل

(۲) تشکیل اسفرولایت بتدریج از محیط خارجی به مرکز

(۳) تشکیل تدریجی ساختمان اسفرولایت از مرکز به محیط خارجی

(۴) تشکیل تواأم اسفرولایت همزمان و تدریجی

۱۴۷- در ارتباط با ساختمان فیزیکی پلیمرها درجه حرارت شیشه‌ای ( $T_g$ ) مربوط به :

(۱) فاز آمورف پلیمر می باشد.

(۲) فاز کریستالی پلیمر می باشد.

(۳) درجه حرارت شیشه‌ای ارتباطی به ساختمان فیزیکی ندارد.

(۴) فاز آمورف و فاز کریستالی پلیمر می باشد.

۱۴۸- تعداد ایزومرهای ملکولی پلیمرهایی که از منومرهایی با پیوند مضاعف متناوب با فرمول کلی  $\text{CH}_2 - \underset{\text{X}}{\text{C}} - \text{CH}_2 = \text{CH}_2$  تهیه شده-

اند عبارتست از :

(۱) کمتر از ۱۵ عدد و بیشتر از ۸ عدد

(۳) کمتر از ۸ عدد

(۲) بیشتر از ۱۵ عدد

(۴) ۸ عدد

۱۴۹- در مواد پلیمری کریستالی و نیمه کریستالی ارتباط درجه حرارت کریستالی شدن ( $T_c$ ) با درجه حرارت ذوب ( $T_m$ ) و درجه حرارت شیشه‌ای شدن بصورت زیر است.

$T_c = T_m$

$T_c < T_g$

$T_c < T_m$

$T_c = T_g$

(۱)  $T_c = T_m$

(۲)  $T_c < T_m$

(۳)  $T_c < T_g$

(۴)  $T_c = T_g$

۱۵۰- حجم آزاد در پلیمرها عبارتست از :

(۱) حجم مخصوص پلیمر

(۲) حجم اندازه‌گیری شده وزن مشخصی از پلیمر

(۳) تفاضل حجم مخصوص پلیمر و حجم ملکولهای چسبیده بهم

(۴) حجم اشغال شده توسط ملکولهای پلیمر در صورتی که کاملاً چسبیده بهم باشند.

۱۵۱- لیفی به طول اولیه ۲۰ سانتی‌متر بین دوفک دستگاه استحکام سنج بسته می شود. مدول الاستیک لیف  $100 \text{ GPa}$  و منحنی تنش - کرنش آن خطی است با فرض بودن حجم لیف در حین کشش، مطلوبست تنش حقیقی لیف در ازدیاد طول ۴ میلی‌متر؟ برحسب  $200 \text{ GPa}$

(۱)  $200 \text{ mm}$

(۲)  $200 \text{ nm}$

(۳)  $200 \text{ cm}$

(۴)  $200 \text{ m}$

۱۵۲- لیفی با ۱۲ درصد رطوبت بازیافتی و وزن مخصوص  $1/54 \text{ g/cm}^3$  بر سانتی‌متر مکعب دارای ۸ درصد تورم حجمی است. دانسیته این لیف در رطوبت بازیافتی صفر چقدر است؟

(۱)  $1/49$

(۲)  $1/59$

(۳)  $1/66$

(۴)  $1/86$

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

- ۱۵۵- زمان آماده‌سازی جذب رطوبت یک بسته توده الیاف در یک محدوده معین از تغییر در رطوبت بازیافتی متناسب است با :
- (۱) دانسیته بسته الیاف
  - (۲) مجذور دانسیته بسته الیاف
  - (۳) عکس مجذور دانسیته بسته الیاف
- ۱۵۶- اگر فاصله صفحات بلوری اندازه‌گیری شده توسط دستگاه تفرق اشعه ایکس در لیفی ۳ آنگستروم و زاویه پرتوها ۳۰ درجه باشد. طول موج اشعه ایکس چقدر بوده است؟
- (۱) ۱/۵ آنگستروم
  - (۲) ۳ آنگستروم
  - (۳) ۵/۱ آنگستروم
- ۱۵۷- سرد کردن پلیمر مذاب بدون اعمال نیرو منجر به تشکیل ..... میشود.
- (۱) ساختمان میسلی
  - (۲) ساختمان لاملای
  - (۳) ساختمان فیبریلی
- ۱۵۸- مهمترین عامل جهت طرح سوزن در ماشین موکت نمدی عبارتند از :
- (۱) جنس سوزن
  - (۲) ارتفاع سوزن
  - (۳) اصطکاک الیاف
- ۱۵۹- چنانچه هدف تولید موکت تافتینگ با تنوع رنگی زیاد باشد از کدام روش جهت طراحی استفاده می‌شود؟
- (۱) بافت تک سوزنه (Slat)
  - (۲) روش تیغه (Slat)
  - (۳) روش اسکرول
- ۱۶۰- با افزایش عمق نفوذ سوزن در موکت نمدی کدام خصوصیات لایه بیشترین تغییر را دارد؟
- (۱) شکستگی الیاف در لایه
  - (۲) جابجایی الیاف در لایه
  - (۳) ازدیاد طول لایه
- ۱۶۱- بیشترین روش تولید فلوک کدام است؟
- (۱) مکانیکی
  - (۲) الکترواستاتیک
- ۱۶۲- مناسب‌ترین فرش ماشینی جهت استفاده در مکان‌های عمومی دارای چه نوع پایلی می‌باشد؟
- (۱) از نوع W
  - (۲) از نوع V
- ۱۶۳- منحنی واریانس طول نسبی نخ A از نخ B بالاتر قرار دارد .....
- (۱) نمی‌توان در مورد نایکنواختی‌های بلند اظهار نظر کرد
  - (۲) نایکنواختی‌های بلند نخ A از نخ B کمتر است
  - (۳) نایکنواختی‌های بلند نخ A و نخ B مساوی هستند
- ۱۶۴- دوهارمونیک متوالی زوج یک عیب پریودیک روی نخ برابر با ۲۰ و ۳۰ سانتی‌متر هستند. مطلوبست طول موج عیب اصلی بر حسب سانتی‌متر؟
- (۱) ۶۰
  - (۲) ۱۲۰
  - (۳) ۱۵۰
  - (۴) ۱۸۰
- ۱۶۵- در صورتی که خطای نوع I و II در تنظیم یک نمودار کنترل به ترتیب ۰/۰۵ و ۰/۳۰ باشد، متوسط طول دنباله (ARL) در شرایطی که فرآیند از کنترل آماری خارج شده باشد، برابر است با :
- (۱) ۲۰
  - (۲) ۲/۳
  - (۳) ۱/۴
  - (۴) ۱/۰۵
- ۱۶۶- در یک طرح بازرسی اصلاحی در نمونه‌گیری برای پذیرش یا رد انباشته‌ها، با طرح  $N=10,000$  و  $c=2$  و  $p_a = 0/94$  است. متوسط کیفیت خروجی این فرآیند بازرسی برابر است با :
- (۱) ۰/۹۳٪
  - (۲) ۰/۴۷٪
  - (۳) ۰/۹۷٪
  - (۴) ۱٪
- ۱۶۷- منحنی مشخصه عملکرد (OC) نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب، نموداری است که :
- (۱) میزان خطای نوع I را برای مقادیر مختلف فرآیند نشان می‌دهد.
  - (۲) در آن محور X ها نسبت اقلام معیوب فرآیند و محور Y ها مقدار AOQ است.
  - (۳) احتمال پذیرش فرضیه تحت کنترل آماری بودن فرآیند را بر حسب نسبت اقلام معیوب واقعی آن نشان می‌دهد.
  - (۴) میزان احتمال رد فرضیه تحت کنترل آماری بودن فرآیند را برای مقادیر مختلف نسبت اقلام معیوب نشان می‌دهد.
- ۱۶۸- طرح استقرار ماشین آلات نسبت به طراحی الگوی جریان مواد :
- (۱) رابطه رفت و برگشتی دارد.
  - (۲) تقدم دارد.
  - (۳) تأخیر دارد.
  - (۴) رابطه‌ای ندارد.
- ۱۶۹- در فرآیند آنالیز ارزش سعی می‌شود :
- (۱) مقدار شاخص ارزشی از یک بیشتر شود.
  - (۲) به نقطه نظرات مشتری اهمیت داده شود.
  - (۳) با کاهش کیفیت، محصول با قیمت کمتر در اختیار مشتری قرار گیرد.
  - (۴) هر سه مورد
- ۱۷۰- کدام یک از گزینه‌های ذیل نشان دهنده مؤلفه‌های اصلی طراحی واحدهای صنعتی است؟
- (۱) طرح استقرار و طراحی عملیات
  - (۲) طرح استقرار و گردش جریان مواد
  - (۳) طرح استقرار و سیستم حمل و نقل
  - (۴) گردش جریان مواد و سیستم حمل و نقل