

صبح جمعه
۸۶/۱۲/۳

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۸۷

مجموعه مهندسی منابع طبیعی

(چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع خمیر و کاغذ – حفاظت و اصلاح چوب – فرآوردهای چند سازه چوب)
(کد ۱۳۱۲)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۳۰
۲	چوب شناسی و حفاظت چوب	۳۰	۳۱	۶۰
۳	خواص فیزیکی و مکانیکی چوب	۳۰	۶۱	۹۰
۴	تبدیل مکانیکی چوب	۳۰	۹۱	۱۲۰
۵	تبدیل شیمیایی چوب	۳۰	۱۲۱	۱۵۰
۶	بازاریابی و درجه بندی چوب	۳۰	۱۵۱	۱۸۰

اسفند ماه سال ۱۳۸۶

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the number of the answer (1), (2), (3), or (4) that best completes the sentence. Then mark your choice on your answer sheet.

- 1- This decision marks another change of direction in the ----- of the country's education policy.
 1) evolution 2) deduction 3) transmission 4) generation
- 2- The newspaper report did not ----- how the men were killed.
 1) assign 2) debate 3) assume 4) specify
- 3- Children inevitably suffer problems of ----- to their parents' divorce.
 1) controversy 2) adjustment 3) appreciation 4) compensation
- 4- Although she had been ill for a long time, it still came as a shock when she ----- died.
 1) randomly 2) reluctantly 3) eventually 4) specifically
- 5- The police department ----- that the number of violent crimes will increase this year by about 15%.
 1) imposes 2) advocates 3) estimates 4) identifies
- 6- The city's population ----- mainly Asians and Europeans.
 1) compiles 2) deviates 3) comprises 4) eliminates
- 7- ----- dictates that it is the man who asks the woman to marry him and not the reverse.
 1) Foundation 2) Convention 3) Constitution 4) Orientation
- 8- To secure our future, we need a(n) ----- economic strategy for the nineties.
 1) ultimate 2) considerate 3) imminent 4) consistent
- 9- There is no doubt that the Italian ----- of the play sounds better than the English one.
 1) version 2) equation 3) appendix 4) document
- 10- Crude oil is industrially ----- to purify it and separate out the different elements.
 1) refined 2) modified 3) converted 4) condensed

PART B: Grammar

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each blank. Then mark your choice on your answer sheet.

Boyd is producing a film documentary that will present Randall's biography (11) ----- his poetry. Randall served as general editor of the Press (12) ----- 1965 to 1977. In the mid-seventies, printing costs and the closing of many small bookstores (13) ----- he had extended credit (14) ----- the Press in financial straits. Boyd hopes her documentary on Randall (15) ----- more people to African American literature.

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 11- 1) or | 2) despite | 3) as well as | 4) in addition |
| 12- 1) in | 2) from | 3) during | 4) between |
| 13- 1) that | 2) where | 3) from whom | 4) to which |
| 14- 1) left | 2) had left | 3) was leaving | 4) would have left |
| 15- 1) introduces | 2) will introduce | 3) is introducing | 4) would introduce |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark it on your answer sheet.

In steeping the wood is submerged in a tank of water-preservative mix, and allowed to soak for a longer period of time (several days to weeks). This process was developed in the 19th century by John Kyan. The depth and retention achieved depends on factors such as species, wood moisture, preservative and soak duration. The majority of the absorption takes place during the first two or three days, but will continue at a slower pace for an indefinite period. As a result, the longer the wood can be left in the solution, the better treatment it will receive. When treating seasoned timber, both the water and the preservative salt soak into the wood, making it necessary to season the wood a second time. Posts and poles can be treated directly on endangered areas, but should be treated at least 30 cm (1 ft) above the future ground level. The depth obtained during regular steeping periods varies from 5 mm to 10 mm (1/8 to 1/3 in.) up to 30 mm (1 in.) by sap pine. Due to the low absorption, solution strength should be somewhat stronger than that in pressure processes, around 5% for seasoned timber and 10% for green timber (because the concentration slowly decreases as the chemicals diffuse into the wood).

- 16- It is stated in the passage that -----.
- 1) water-preservative tanks soak for several days to weeks.
 - 2) the absorption rate for the 'submerged' wood will slow down after three days.
 - 3) species, wood moisture and soak duration submerge the wood in steeping.
 - 4) it is allowed to soak wood from several days to weeks.
- 17- The passage mentions that -----.
- 1) to preserve wood in the solution, we should keep it for a long time.
 - 2) water and preservative salt both get into wood in treating seasoned timber.
 - 3) it is essential to season wood for two times if water soaks into it.
 - 4) we need an indefinite period of time to preserve wood in the steeping process.
- 18- Which of the following is TRUE according to the passage?
- 1) Treatment solutions are highly concentrated before they soak into wood.
 - 2) It is best to treat endangered areas at a height of about 30cm.
 - 3) The solution strength in the steeping process is higher than that in pressure processes.
 - 4) Steeping periods vary at around 5% according to the depth obtained.
- 19- The passage is part of an article on -----.
- 1) 'wood preservation'
 - 2) 'endangered areas'
 - 3) 'timber industry'
 - 4) 'forest management'
- 20- The word 'diffuse' in the last sentence is best related to -----.
- 1) 'spread'
 - 2) 'soak'
 - 3) 'grow'
 - 4) 'gather'

A pulp mill is a manufacturing facility that converts wood chips into a thick fibre board which can be shipped to a paper mill for further processing. Pulp can be manufactured using mechanical, semi-chemical or fully chemical methods such as the Kraft process. The finished product may be either bleached or non-bleached depending on the customer requirements. The process begins at the chip pile, where planer wood chips and sawmill chips may be stored for one to two months for 'seasoning' for mechanical pulping. The wood from the trees contains three main components, in addition to water. The components are cellulose polymer fibres, which are the desired material for papermaking, lignin, which is a three-dimensional polymer that cements the cellulose fibres together to produce the strength inherent in a tree or in lumber, and so-called hemicelluloses, which are shorter polymer chains of sugars. The aim of chemical pulping is to separate the useful cellulose fibres from the lignin and hemicelluloses. The balance is to remove all of the lignin without reducing the strength of the cellulose fibres by cutting them. Chemical pulping processes such as the Kraft (or sulphate) process and the sulphite process reduce much of the hemicelluloses and lignin. The kraft process is more successful than the sulphite at allowing the strength of the cellulose fibres to remain.

21- The passage mentions that -----.

- 1) pulp is often produced using mechanical or semi-chemical methods.
- 2) wood is carried to paper mills on ships for processing.
- 3) thick fiber boards transform into wood chips in pulp mills.
- 4) pulp may be bleached or non-bleached independent of its production method.

22- It is stated in the passage that -----.

- 1) processing in the paper mill industry is not possible without pulp facilities.
- 2) we should store wood chips for two months for mechanical pulping.
- 3) useful cellulose fibres are separated from lignin and hemicelluloses in chemical piping.
- 4) chip piles are necessary for the production of sawmill chips.

23- Which of the following is TRUE according to the passage?

- 1) Trees contain four major components besides water.
- 2) Lumber, sometimes called hemicellulos, is a polymer chain.
- 3) Hemicellulos is made from sugar polymer chains.
- 4) Cellulose fibers are attached together by lignin.

24- The passage states that -----.




- 1) chemical pulping process maintain the strength of cellulose fibres by cutting them.
- 2) we can keep the strength of the cellulose fibres by removing lignin.
- 3) the sulphate and sulphide processes both affect hemicelluloses and lignin.
- 4) the components of cellulose polymer fibres are mostly three-dimensional polymers.

25- The word 'inherent' in line 10 is most closely related to -----.


- | | | | |
|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 1) 'practical' | 2) 'useful' | 3) 'essential' | 4) 'chemical' |
|----------------|-------------|----------------|---------------|

Masonite is a type of hardboard formed using the Mason method by taking wooden chips and blasting them into long fibres using steam and then forming them into boards. The boards are then pressed and heated to form the finished boards. No glue or other material is added. The long fibres give Masonite a high bending strength, tensile strength, density and stability. Masonite was invented in 1924 in Laurel, Mississippi. Manufacturing started in 1929. In the 1930s and 1940s Masonite was used for many things like roofing, walls, desktops, electric guitars, canoes, etc. Later, the popularity faded, but it is still used, most notably by hobbyists. Artists have often used it as a support for painting, and in artistic media such as linocut printing. Masonite's smooth surface makes it a suitable material for table tennis tables and skateboard ramps. Masonite is also popular among theater companies as an inexpensive way to construct walls on-stage. Moving companies are large users of Masonite. Their use applications are varied, ranging from protecting the walls of buildings they are moving in and out of and laid down on the floors and halls of office buildings to enable the smooth rolling of their dollies loaded with packed goods. A large move can entail many hundreds of 4 x 8 foot sheets. Masonite is widely used in the construction industry, particularly in high-end custom renovations where floors are often finished ahead of other work and require protection.

- 26- We may understand from the passage that -----.**
- 1) masonite boards are not so popular as they once were.
 - 2) steam is used in the Mason method to blast long fibres.
 - 3) to be finished boards need to be heated before they are pressed.
 - 4) despite their density, Masonite boards are highly stable.
- 27- In which of the following is/was the Masonite NOT used?**
- 1) 'house roofs'
 - 2) 'on-stage walls'
 - 3) 'table tennis tables'
 - 4) 'aircraft panels'
- 28- Which of the following about the use of Masonite boards by moving companies is TRUE?**
- 1) They use them mainly for their flexibility.
 - 2) They protect their offices with them.
 - 3) They load their offices with them.
 - 4) They push and pull things upon them.
- 29- It might be inferred from the passage that Masonite boards-----.**
- 1) are used mainly in the construction industry today.
 - 2) should not be particularly expensive.
 - 3) may damage goods if not used with care
 - 4) are technically difficult to produce.
- 30- The term 'linocut printing' in line 9 refers generally to the printing of -----.**
- 1) 'patterns'
 - 2) 'portraits'
 - 3) 'notices'
 - 4) 'magazines'

- ۳۱ تغییر ناگهانی در عبور از چوب آغاز به پایان در سوزنی برگان با کدام ویژگی پهن برگان شباهت دارد؟
 ۱) ویژگی بخش روزنهای در پهن برگان
 ۲) ویژگی پراکنده آوند در پهن برگان
 ۳) ویژگی داشتن دوایر همگن در پهن برگان
 ۴) ویژگی نیمه روزنهای در پهن برگان
- ۳۲ کوچک بودن قطر حفرات سلولی در چوب تابستانه و بزرگ بودن آن در چوب بهاره اشاره به کدام خاصیت چوب دارد؟
 ۱) آنیزوتropیک
 ۲) تخلخل
 ۳) ناهمگنی
 ۴) هیگروسکوپیک
- ۳۳ کanal رزینی در کدام چوب وجود ندارد؟
 ۱) داگلاس فیر
 ۲) کاج سیاه
 ۳) نراد
 ۴) نوئل
- ۳۴ بیشترین افزایش طول نسبت به عناصر دوکی شکل نخستین کامبیوم در کدام سلول‌ها دیده می‌شود؟
 ۱) سلول‌های پارانشیم طولی
 ۲) عناصر آوندی چوب پایان
 ۳) عناصر آوندی چوب آغاز
 ۴) فیبرها
- ۳۵ در شکل‌های ۱ و ۲ به ترتیب روند تغییرات کدامیک از اجزاء ساختمانی عناصر آوندی آمده است؟
 ۱) ضخامت دیواره - قطر حفره
 ۲) قطر حفره - طول
 ۳) طول - قطر حفره
 ۴) قطر حفره - ضخامت دیواره
- 
- 
- ۳۶ کدامیک از اجزاء تشکیل دهنده جدار سلول چوبی خاصیت هیگروسکوپیک چوب را تشدید می‌کنند؟
 ۱) تیغه میانی
 ۲) جدار اولیه
 ۳) جدار ثانویه
 ۴) لایه زگیلی
- ۳۷ نقش تقسیم آنتی کلینالی (مماسی) و پری کلینالی (شعاعی) به ترتیب در درخت چیست؟
 ۱) افزایش محیط حلقه رشد - تشکیل چوب ثانویه و آبکش ثانویه
 ۲) کاهش محیط حلقه رشد - تشکیل چوب اولیه و آبکش اولیه
 ۳) افزایش محیط حلقه رشد - تشکیل چوب اولیه و آبکش ثانویه
 ۴) کاهش محیط حلقه رشد - تشکیل چوب ثانویه و آبکش اولیه
- ۳۸ شکل مقابل مربوط به کدامیک از گزینه‌های است?
 ۱) مقطع عرضی چوب کششی
 ۲) مقطع عرضی چوب فشاری
 ۳) مقطع عرضی چوب بخش روزنها
 ۴) مقطع عرضی چوب پراکنده آوند
- 
- ۳۹ ناهمگنی سلول‌های اشعه چوبی در چه نوع اشعه اتفاق می‌افتد؟
 ۱) فقط در یک ردیفه
 ۲) فقط در چند ردیفه
 ۳) در بعضی از چند ردیفه‌ها
 ۴) هم یک ردیفه و هم چند ردیفه
- ۴۰ کدام مقطع برای بررسی ساختار منافذ هاله‌دار که دو تراکنید طولی را به یکدیگر متصل می‌سازد، مناسب‌تر است؟
 ۱) مقطع بینابینی
 ۲) مقطع شعاعی
 ۳) مقطع عرضی
 ۴) مقطع مماسی
- ۴۱ کدام عنصر نقش بیشتری در تغییرات دانسیته چوب پهن برگان ایفاء می‌کند؟
 ۱) آوندها
 ۲) اشعه چوبی
 ۳) پارانشیم‌های طولی
 ۴) فیبرها
- ۴۲ در کدام دسته از سوزنی برگان امکان جداسازی چوب آغاز از چوب پایان به راحتی امکان‌پذیر است؟
 ۱) دسته‌ای که عبور از چوب آغاز به چوب پایان آنها ناگهانی است.
 ۲) دسته‌ای که عبور از چوب آغاز به چوب پایان آنها تدریجی است.
 ۳) دسته‌ای که عبور از چوب آغاز به چوب پایان ابتدا تدریجی و بعد ناگهانی است.
 ۴) دسته‌ای که عبور از چوب آغاز به چوب پایان ابتدا ناگهانی و بعد تدریجی است.
- ۴۳ در کدام دسته از منافذ میدان تقاطع، دهانه منفذ از هاله دور برون زدگی دارد؟
 ۱) شبه تاکسودیومی
 ۲) شبه پیسه آئی
 ۳) شبه کاجی
- ۴۴ کدام ترتیب اجزاء از مغز به سمت پوست است?
 ۱) مغز - چوب درون - کامبیوم - چوب برون - آبکش
 ۲) مغز - چوب برون - کامبیوم - چوب درون - آبکش
 ۳) مغز - چوب درون - چوب برون - کامبیوم - آبکش
- ۴۵ حداقل وزن مخصوص چوب در کدام بخش از حلقه رویشی است?
 ۱) بخش ابتدایی
 ۲) بخش پایانی
 ۳) بخش چوب برون
- ۴۶ از کدامیک از مواد حفاظتی زیر برای تیمارهای درمانی استفاده می‌شود؟
 ۱) ACC (۱)
 ۲) CCA (۲)
 ۳) PCP (۳)
 ۴) کرئوزوت

- ۴۷ کدام یک از تغییرات زیر بر اثر پوسیدگی قارچی ایجاد می‌شود؟
- ۱) نقصان ارزش حرارتی، افزایش اشتعال‌پذیری و کاهش مقاومت صوتی
 - ۲) افزایش ارزش حرارتی، نقصان اشتعال‌پذیری و افزایش ارزش صوتی
 - ۳) کاهش مقاومت مکانیکی، افزایش سختی، نقصان خواص فیزیکی
 - ۴) افزایش مقاومت فیزیکی، کاهش ارزش حرارتی و مقاومت صوتی
- ۴۸ در روش‌های بدون اعمال فشار بهترین عمق نفوذ زمانی حاصل می‌شود که محلول حفاظتی دارای کشش سطحی و زاویه تماس و پیکوزیته می‌باشد.
- ۴۹ مزیت مهم فرآیند تپشی Plusation process در مقایسه با سایر روش‌های اشباع صنعتی چیست؟
- ۱) سریع‌تر شدن فرآیند اشباع
 - ۲) صرفه‌جویی بیشتر در مصرف مواد حفاظتی
 - ۳) نفوذ موثرتر مواد حفاظتی در چوب برون گونه‌ها
 - ۴) نفوذ موثر مواد حفاظتی در دل قرمزی راش و چوب‌های سخت اشباع مناسب‌ترین روش برای تیمار درمانی چوب آلات ساختمان‌های چوبی چیست؟
- ۵۰ ۱) اسپری
- ۵۱ در کدام روش حفاظت چوب انرژی کمتر بکار می‌رود؟
- ۵۲ ۱) بتل
- ۵۳ روش نفوذ اسمزی در حفاظت چوب برای کدام یک از چوب‌ها مناسب است؟
- ۱) چوب با پوست
 - ۲) چوب نیمه خشک
 - ۳) چوب تازه قطع شده (چوب مرطوب)
 - ۴) وجود آب آزاد در حفره سلولی چه تاثیری بر خواص چوب و از جمله خشک شدن آن دارد؟
- ۵۴ کدام گزینه درباره نفوذ‌پذیری در جهت مماسی و شعاعی صحیح است؟
- ۱) اگر نقش اشعه‌ها را در نظر نگیریم جهت مماسی بیشتر است چون سطح مماسی دارای منافذ بیشتری است.
 - ۲) اگر نقش اشعه‌ها را در نظر بگیریم جهت مماسی بیشتر است چون سطح شعاعی دارای منافذ بیشتری است.
 - ۳) اگر نقش اشعه‌ها را در نظر نگیریم جهت شعاعی بیشتر است چون سطح مماسی دارای منافذ بیشتری است.
 - ۴) اگر نقش اشعه‌ها را در نظر نگیریم جهت مماسی بیشتر است چون سطح شعاعی دارای منافذ بیشتری است.
- ۵۵ پایه تیرهایی که در داخل آب قرار دارند توسط کدام‌یک از عوامل مخرب بیولوژیک زیر، مورد تخریب قرار می‌گیرد؟
- ۵۶ ۱) باکتری‌ها
- ۵۷ کدام‌یک از گزینه زیر معرف پوسیدگی رشته‌ای یا فیبری است؟
- ۱) سلولز تخریب، چوب سبکتر، روشن‌تر و رشته‌ای می‌شود.
 - ۲) لیگنین تخریب، چوب سبکتر، روشن‌تر و رشته‌ای می‌شود.
- ۵۸ چرا در روش MSU در هنگام تخلیه و بعد از تخلیه سیلندر اشباع توسط بخار گرم یا آب گرم افزایش می‌یابد؟
- ۵۹ تفاوت مهم روش‌های فشار چند مرحله‌ای مانند APM با روش فشار یک مرحله‌ای (مانند بتل) چیست؟
- ۱) خروج حداکثر هوا در چوب و افزایش عمق نفوذ
 - ۲) خشک کردن چوب در طی مرحله اشباع
- ۶۰ چرا به چوبی که در حالت کاملاً اشباع از آب باشد قارچ نمی‌تواند حمله کند؟
- ۱) چون رطوبت آن زیاد است.
 - ۲) چون در آن هوا وجود ندارد.
 - ۳) چون جرم حجمی آن زیاد می‌شود.



(۴) روبینگ مضاعف

(۳) لوری

(۲) روبینگ

-۵۶

- (۱) سلولز تخریب، چوب سبکتر، روشن‌تر و رشته‌ای می‌شود.
- (۲) لیگنین تخریب، چوب سبکتر، روشن‌تر و رشته‌ای می‌شود.

چرا در روش MSU در هنگام تخلیه و بعد از تخلیه سیلندر اشباع توسط بخار گرم یا آب گرم افزایش می‌یابد؟

- (۱) تثبیت بیشتر ماده حفاظتی
- (۲) خشک کردن چوب در طی مرحله اشباع

(۳) خشک کردن چوب در طی مرحله اشباع

-۵۹

- (۱) خروج حداکثر هوا در چوب و افزایش عمق نفوذ
- (۲) حبس کردن حداکثر هوا در چوب و افزایش عمق نفوذ

چرا به چوبی که در حالت کاملاً اشباع از آب باشد قارچ نمی‌تواند حمله کند؟


-۶۰

- (۱) چون رطوبت آن زیاد است.
- (۲) چون در آن هوا وجود ندارد.

(۳) چون دیوارهای آن کاملاً اشباع شده‌اند.

-۶۱

مطلوب است محاسبه کرنش برشی در جهت طولی در قطعه‌ای از چوب راش با مدول برشی $G_{LR} = G_{RL} = 5 \text{ GPa}$ گیگاپاسکال به ابعاد مقطع 40×40 میلی‌متر و به طول 100 mm که تنش برشی 50 MPa پاسکال مطابق شکل بر آن وارد شود؟




- (۱) 1×10^{-5}
- (۲) 1×10^{-6}
- (۳) 10×10^{-5}
- (۴) 10×10^{-3}

-۶۲

- در رابطه ساده تنش و کرنش محوری
 ۱) دو ثابت الاستیک شرکت دارند.
 ۲) فقط تنش و کرنش وجود دارند.
 ۳) فقط یک ثابت الاستیک وجود دارد.
 ۴) هیچ یک از ثابت‌های الاستیک وجود ندارند.
 ۵) هر سه مورد

-۶۳ کدام شکل نمونه برش پائل در تخته لایه را صحیح نشان می‌دهد؟



-۶۴

مدول اینرسی مقطع نمونه‌ای تیری با تعريف می‌شود.

- (۱) $\frac{I}{S}$
- (۲) $\frac{M}{S}$
- (۳) $\frac{C}{S}$
- (۴) $\frac{I}{C}$


-۶۵

واحد کار حد تنااسب به ازای واحد حجم عبارتست از: (۱) $\frac{j}{m^3}$ (۲) $\frac{\text{N.m}}{\text{MPa}}$ (۳) $\frac{\text{N.m}}{\text{m}}$ (۴) $\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$

- (۱) رفتار چوب و مواد مرکب آن زیر بار تا حد تنااسب، چه گونه رفتاری است؟
 ۱) پلاستیکی است.
 ۲) الاستیک تأخیری است.
 ۳) غیرالاستیک با تغییر شکل ماندگار است.
- (۲) الاستیک می‌باشد.

-۶۶

-۶۷ کدام گزینه ماتریس تبدیل تنش‌ها به محورهای ارتوتروپیک مربوط به شکل مقابل را صحیح نشان می‌دهد؟



$$\begin{bmatrix} \cos 32^\circ & \cos 50^\circ \\ \cos 50^\circ & \cos 40^\circ \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} \cos 32^\circ & \cos 50^\circ \\ \cos 32^\circ & \cos 32^\circ \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} \cos 40^\circ & \cos 32^\circ \\ \cos 50^\circ & \cos 32^\circ \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} \cos 32^\circ & \cos 50^\circ \\ \cos 32^\circ & \cos 32^\circ \end{bmatrix} \quad (4)$$

- ۱) حد شکست $\sigma = 1250 \text{ N/mm}^2$ تیر یکسر گیرداری از گونه نراد بطول ۲ متر، به پهنای مقطع ۱۲ سانتی‌متر و ارتفاع مقطع ۱۰ سانتی‌متر، مطابق شکل تحت بار $P = 1250 \text{ N}$ قرار دارد. مقدار حداکثر تنش خمشی تیر برابر است با:

 - (۱) 12×10^6
 - (۲) 12.5×10^6
 - (۳) 12×10^6
 - (۴) 120×10^3

خطی بودن رابطه بین تنش و کرنش یک ۶۹

۱) پدیده در رفتار پلاستیکی است.
۲) شرط غیرقابل تعمیم می‌باشد.
۳) شرط رفتار الاستیک ماده است.
۴) عامل قابل رجوع نیست.

عامل اصلی تفاوت موجود در خواص مکانیکی بین چوب کششی و نرمال به افزایش بر می‌گردد.

۱) انحراف میکروفیبریل‌ها ۷۰
۲) مقدار لیگنین ۷۱
۳) مقدار سلولز ۷۲
۴) هر سه

تغییر مکان خمشی استاتیکی $\frac{PL}{48EI} = \Delta$ را می‌توان با ۷۲

۱) سطح لنگر محاسبه کرد. ۷۳
۲) EI تنها به دست آورد. ۷۴
۳) نسبت $\frac{PL}{AG}$ ۷۵
۴) شدت تاثیر الیاف مورب روی کاهش مقاومت‌های کششی، فشاری و خمشی در مقایسه با یکدیگر چگونه است؟

۱) فشاری > کششی > خمشی ۷۶
۲) خمشی > فشاری > کششی ۷۷
۳) کششی > فشاری > خمشی ۷۸
۴) فشاری > خمشی > کششی ۷۹

$\frac{L}{d}$ تعريف می‌شود، L حداقل بعد مقطع، \bar{L} طول نمونه ۷۹

$\frac{L}{b}$ تعريف می‌شود، b بعد حداکثر نمونه، \bar{L} طول نمونه ۸۰

$\frac{L}{A}$ تعريف می‌شود، A سطح مقطع، \bar{L} طول نمونه ۸۱

۱) (I) \bar{L} تعريف می‌شود، I شعاع ژراسیون و \bar{L} طول نمونه ۸۲
با افزایش درصد رطوبت چوب، گرمای ویژه آن چه تغییری می‌کند؟

۱) کمتر می‌شود. ۸۳
۲) دو برابر می‌شود. ۸۴
۳) بیشتر می‌شود. ۸۵
۴) تغییری نمی‌کند.

تغییرات مقاومت الکتریکی چوب با افزایش درصد رطوبت آن ۸۶

۱) بطور مستمر کاهش می‌یابد. ۸۷
۲) تا رطوبت اشباع فیبر کاهش و بعد از آن ثابت می‌ماند. ۸۸
۳) اگر چوب با رطوبت اولیه 30% درصد خشک شود ۸۹
چوبی که رطوبت اولیه آن 5% درصد است همکشیده می‌شود.

۱) نصف ۹۰
۲) برابر ۹۱
علت کمتر بودن مقدار واکشیدگی چوب سوزنی برگان نسبت به چوب پهن برگان چیست؟

۱) زیاد بودن مواد استخراجی ۹۲
۲) کم بودن مواد استخراجی ۹۳
دقت اندازه‌گیری رطوبت چوب با روش الکتریکی در محدوده ۹۴
درصد می‌باشد.

۱) 0% تا 28% ۹۵
۲) 0% تا 22% ۹۶
آب مولکولی (بنیادی) روی ۹۷
مستقر شده و مقدار آن ۹۸ درصد است.

۱) گروه‌های OH , CHO , $C=O$ ۹۹
در چوب نسبت جرم خشک به حجم خشک بدون خلل و فرج بیان کننده کدام جرم مخصوص است؟

۱) ظاهری ۱۰۰
۲) بحرانی ۱۰۱
با افزایش پهنای دایره سالیانه، جرم ویژه چوب سوزنی برگان و پهن برگان بخش روزنه‌ای بترتیب ۱۰۲ می‌یابد.

۱) افزایش و کاهش ۱۰۳
۲) افزایش و افزایش ۱۰۴
۳) کاهش و کاهش ۱۰۵
۴) کاهش و افزایش ۱۰۶

چه عواملی بر کاهش FSP در دیواره سلولی تأثیر می‌گذارد؟

۱) جرم ویژه کم، زاویه زیاد میکروفیبریل‌ها با محور ساقه ۱۰۷
۲) حضور مواد استخراجی، تیل و زاویه کم میکروفیبریل‌ها با محور ساقه ۱۰۸
۳) جرم ویژه زیاد و افزایش زاویه میکروفیبریل‌ها در لایه ۱۰۹
۴) حضور مواد استخراجی و تیل در حفره سلولی و زاویه زیاد میکروفیبریل‌ها ۱۱۰


چرا چوب هادی ضعیف گرما است؟

۱) زیرا چوب دارای الکترون‌های آزاد زیادی نیست. ۱۱۱
۲) زیرا چوب از همه جهت نایکسان است. ۱۱۲

- ۸۵ طرفیت عایق (نگهداری) الکتریکی چوب خشک چوب مرطوب است.
- ۱) کمتر از ۲) برابر ۳) بیشتر از ۴) دو برابر
- ۸۶ چوب در مقایسه با سایر مواد، در رطوبت‌های کم ضریب هدایتی حرارت ناچیزی دارد و عایق حرارتی خوبی است. ولی این خاصیت سبب سرعت آتش‌گیری می‌شود و چوب خشک کنی در کوره را می‌کند.
- ۱) افزایش - تسریع ۲) افزایش - دچار مشکل ۳) کاهش - دچار مشکل ۴) کاهش - تسریع
- ۸۷ سرعت انتشار صوت در چوب برابر است با:
- ۱) جذر نسبت فرکانس طنین صوت در چوب به دانسیته ظاهری آن ۲) نسبت ضریب الاستیسته چوب به دانسیته خشک آن
- ۳) جذر نسبت ضریب الاستیسته چوب به دانسیته ظاهری آن ۴) جذر نسبت دانسیته ظاهری چوب به ضریب الاستیسته آن
- ۸۸ در کلیمای استاندارد میزان EMC چوب چند درصد است؟
- ۱) صفر ۲) ۱۲ ۳) ۱۸ ۴) ۳۰
- ۸۹ در اندازه‌گیری دانسیته چوب با استفاده از پرتوهای رادیو اکتیو رطوبت نمونه‌های چوبی چه میزان باید باشد؟
- ۱) در حد FSP ۲) کاملاً خشک ۳) درصد ۴) در حد
- ۹۰ هر قدر سطح چوب باشد، قدرت جذب صوت توسط آن می‌شود.
- ۱) صاف‌تر، بیشتر ۲) صاف‌تر، پیچیده‌تر ۳) ناهموارتر، بیشتر ۴) ناهموارتر، کمتر

- ۹۱ اگر قطر پولی اره نواری 120 cm و سرعت چرخشی آن 180 دور در دقیقه باشد. سرعت برشی این اره چند $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ خواهد بود؟
- (۱) $1120/4$ (۲) $376/8$ (۳) $11/3$ (۴) $1120/8$
- ۹۲ میزان چپ و راست دندانه‌های تیغه اره به کدام عوامل بستگی دارد؟
- (۱) ارتفاع دندانه و ضخامت تیغه
 (۲) گونه چوبی و ارتفاع دندانه
 (۳) گونه چوبی، ضخامت تیغه و ارتفاع دندانه
 (۴) گونه چوبی، ضخامت تیغه و ارتفاع دندانه
- ۹۳ در یک دستگاه سراره، همراه با باید سرعت تغذیه دستگاه کاهش یابد.
- (۱) زیاد شدن جرم ویژه و کم شدن رطوبت چوب
 (۲) کم شدن جرم ویژه و کاهش رطوبت چوب
 (۳) زیاد شدن جرم ویژه و افزایش رطوبت چوب
- در رابطه با پوست کنی گرده بینه در کارخانه چوب‌بری، کدام گزینه درست نیست؟
- (۱) پوست کنی راندمان تولید گرده بینه را کاهش می‌دهد.
 (۲) پوست کنی موجب صدمه کمتر به دندانه‌های تیغه اره می‌شود.
 (۳) پوست کنی معاایب سطح گرده بینه را برای برش بهتر آن آشکار می‌سازند.
 (۴) پوست کنی طول دوره کار کرد تیغه اره را افزایش می‌دهد.
- ۹۴ در یک دستگاه اره، چنانچه قطر دیسک (تیغه اره) کاهش یابد
- (۱) سرعت تغذیه آن زیاد می‌شود. (۲) سرعت برش آن زیاد می‌شود. (۳) سرعت آن کم می‌شود. (۴) سرعت برش آن کم می‌شود.
- ۹۵ برش چوب به حالت موجب طولانی تر شدن دوره کار کرد تیغه سراره می‌شود.
- (۱) مرطوب و اندازه‌بری گرده بینه (۲) خشک و پوست کنی گرده بینه (۳) خشک و تمیز کردن گرده بینه (۴) مرطوب و شستشوی گرده بینه
- برای پایدار نمودن تخته لایه بعد از پرس باید تحت تیمار قرار گیرد.
- (۱) بخار (۲) حرارتی (۳) رطوبتی (۴) سرد شدن
- ۹۶ در صورت سالم بودن گرده بینه، قطر مغزی حاصل از لوله‌بری در کدام دستگاه از هیچ کمتر است؟
- (۱) لوله‌بر با گیره‌های تلسکوپی (متداخل) (۲) لوله‌بر با گیره‌های هیدرولیکی ۸ سانتی‌متری (۳) لوله‌بر با گیره‌های هیدرولیکی ۱۲ سانتی‌متری (۴) لوله‌بر بدون گیره نگهدارنده گرده بینه
- ۹۷ در صنعت روکش گیری، به چه علت بعضی از گونه‌های پخت نمی‌گردد؟
- (۱) ارزش بالا و رنگ طبیعی آنها (۲) کیفیت پایین آنها (۳) مشکل بودن پروسه پخت (۴) نازک بودن پوست آنها
- چسبزن‌های غلتکی معمولاً در کدام خط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
- (۱) تخته‌های ردیفی (۲) تخته لایه سوزنی برگان (۳) تخته لایه پهن برگان (۴) تخته لایه سوزنی برگان
- ۹۸ LVL (۴)
- ۹۹ در رابطه با تثبیت گرده بینه در دستگاه لوله‌بر کدام گزینه صحیح نیست؟
- (۱) تثبیت گرده بینه به کمک بازوهای هیدرولیکی دارای دقت کافی می‌باشد.
 (۲) هنگام تثبیت گرده بینه مغز آن به عنوان مرکز بهینه در نظر گرفته می‌شود.
 (۳) تثبیت گرده بینه به صورت دستی و نظری دارای خطای زیادی می‌باشد.
 (۴) غالباً مرکزیابی و تثبیت گرده بینه‌های کم قطر به طور اتوماتیک انجام می‌شود.
- ۱۰۰ چنانچه در سطح تخته لایه از روکش‌های نازک چوب‌های بخش روزنه‌ای استفاده شود، امکان وجود دارد.
- (۱) تاب برداشتن تخته (۲) جداشدن لایه‌های تخته (۳) طبله کردن سطح تخته (۴) لکه شدن سطح تخته در انر نفوذ چسب
- ۱۰۱ یکی از معاایب روکش‌های حاصل از لوله‌بری وجود ترک در سطح زیرین آنهاست. کدام گزینه از جمله دلایل بروز این مشکل است؟
- (۱) زیاد بودن فشار لبه فشار (۲) خشک بودن گرده بینه (۳) سرعت زیاد لوله‌بری (۴) نیزه بودن گرده بینه
- ۱۰۲ کدام گزینه در فرآیند پخت گرده بینه با روش هیدروترمیک صحیح است؟
- (۱) بخار بطور مستقیم با گرده بینه تماس دارد.
 (۲) گرده بینه مستقیماً در آب گرم قرار می‌گیرد.
 (۳) گرده بینه با آب داغ مهپاشی می‌شود.
- ۱۰۳ لایه‌های میانی تخته لایه با چه روشی تولید می‌شوند؟
- (۱) تکه‌بری (۲) تراشه‌بری (۳) لوله‌بری (۴) نیمه‌گردبری
- ۱۰۴ به هنگام فشردن تشک (کیک) خرده چوب در پرس داغ چسب لایه میانی به چه علت دیرتر منعقد می‌شود؟
- (۱) افت رطوبت (۲) درشتی ذرات خرده چوب (۳) فشردنگی کم ذرات خرده چوب (۴) افت گرما
- ۱۰۵ پرس‌منده برای تولید تخته خرده چوب با ضخامت استفاده می‌گردد.
- (۱) کمتر از 10 میلی‌متر (۲) 10 میلی‌متر تا 20 میلی‌متر (۳) بیش از 20 میلی‌متر تا 30 میلی‌متر (۴) 20 میلی‌متر
- ۱۰۶ افزایش ضربی کشیدگی خرده‌های چوب باعث کدام می‌شود؟
- (۱) افزایش مقاومت خمشی و کاهش واکشیدگی ضخامتی (۲) افزایش مقاومت خمشی و واکشیدگی ضخامتی
- ۱۰۷ از اهداف مهم سنباده‌زنی سطح تخته خرده چوب علاوه بر صافی سطح آن می‌باشد.
- (۱) تنظیم دانستیه مغز تخته (۲) تنظیم ضخامت تخته (۳) حذف حاشیه سبک از کناره تخته (۴) کاهش دانستیه سطح تخته
- ۱۰۸ در فرآیند ساخت تخته‌های چوب سیمان اهمیت زیادی داشته و ممکن است گیرانی سیمان را با مشکل مواجه سازد.
- (۱) جرم ویژه چوب (۲) رطوبت چوب (۳) طول الیاف چوب (۴) مواد استخراجی چوب

- ۱۱۱- مقدار بھینه اسپری آب روی سطح کیک خردہ چوب برای ایجاد گرادیان رطوبتی $\frac{g}{m^2}$ می باشد.
- (۱) ۱۰۰ (۲) ۵۰ (۳) ۴۰ (۴) ۱۰
- ۱۱۲- در کارخانه هایی که برای ساخت تخته خردہ چوب از چسب UF استفاده می کنند برای تنظیم رطوبت کیک خردہ چوب باید را کنترل کنند.
- (۱) رطوبت چسب مایع و رطوبت خردہ چوب ها بعد از خشک کن
 (۲) مواد جامد چسب و رطوبت خردہ چوب ها قبل از خشک کن
 (۳) ویسکوزیته چسب و رطوبت خردہ چوب ها قبل از خشک کن
 (۴) در مورد افزایش مصرف پوست در ماده اولیه هنگام ساخت صفحات فشرده چوبی کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) میزان واکشیدگی خطی و ضخامتی و جذب آب تخته کاهش می یابد.
 (۲) میزان واکشیدگی خطی و جذب آب تخته کاهش می یابد.
 (۳) میزان واکشیدگی خطی و ضخامتی و جذب آب تخته افزایش می یابد.
 (۴) میزان چسبندگی داخلی ذرات افزایش می یابد.
- ۱۱۴- چوب پهن برگان برای تولید تخته فیبر سخت مناسبترند، چون دارای هستند.
- (۱) الیاف کوتاه (۲) رطوبت کم (۳) سلولز زیاد (۴) لیگنین کم
- ۱۱۵- در آبگیری کیک الیاف بیشترین مقدار آب موجود در آن توسط کدام عامل از آن خارج می شود؟
- (۱) نیروی مکش (۲) نیروی نقل (۳) فشار پیش پرس (۴) فشار پرس اصلی
- ۱۱۶- چون استفاده از مواد ضد آتش باعث می شود که مقاومت مکانیکی تخته فیبر یابد، با می توان آن را جبران کرد.
- (۱) افزایش-کاهش دانسیته تخته (۲) کاهش-افزایش دانسیته تخته (۳) کاهش-افزایش دانسیته چوب (۴) افزایش-کاهش دانسیته چوب
- ۱۱۷- در روش مرطوب برای فشردن کیک الیاف، تغییرات فشار پرس داغ به شرح زیر است:
- (۱) افزایش اولیه، کاهش اولیه، افزایش ثانویه، کاهش نهایی
 (۲) افزایش اولیه، افزایش اولیه، کاهش نهایی
 (۳) افزایش اولیه، افزایش اولیه، کاهش اولیه، افزایش ثانویه، کاهش نهایی
 (۴) افزایش اولیه، کاهش اولیه باعث جلوگیری از در سطوح و قسمت های مختلف تخته فیبر می شود.
- ۱۱۸- (۱) دمای پرس-تغییر شکل (۲) ضخامت-کاهش مقاومت (۳) مقدار چسب-کاهش مقاومت (۴) رطوبت-تغییر شکل
- ۱۱۹- پروفیل دانسیته تخته فیبر S2S به کدام شکل است؟



- ۱۲۰- در تولید تخته خردہ چوب با استفاده از رزین فنل فرم آلدھید کدام یک نقش کاتالیزور را ایفا می نماید؟
- (۱) زمان (۲) دما (۳) سود سوز آور (۴) کلروآمونیم

- ۱۲۱- وجود اسید هگزورونیک در خمیرهای شیمیایی چه معاویتی خواهد داشت؟
- ۱) کاهش بازده خمیر
 - ۲) کاهش مقاومت‌های کاغذ
 - ۳) اسیدی بودن خمیر تولیدی
 - ۴) افزایش مصرف مواد شیمیایی در مرحله رنگبری
- ۱۲۲- در جریان ساخت کاغذ، کدام یک از عوامل زیر، از عوامل موثر بر مقاومت ورق تو در حال تشکیل می‌باشد؟
- ۱) افزایش ضرب اصطکاک بین الاف
 - ۲) افزایش قطر الاف
 - ۳) مصرف رزین‌های مقاومت تر
 - ۴) مصرف نشاسته کاتیونی
- ۱۲۳- کدام یک از موارد زیر از مشخصه‌های آهاردهی با آهارهای سنتزی می‌باشد؟
- ۱) آهارهای سنتزی در مقادیر کم موجب آهاردهی می‌شوند.
 - ۲) سطح کاغذهای آهاردهی شده با این مواد زیر است.
 - ۳) آهارهای سنتزی قادر پتانسیل ایجاد آلوگی در ماشین کاغذ هستند.
 - ۴) آهارهای سنتزی ارزان هستند.
- ۱۲۴- اگر وزن مولکول زنجیر سلولزی 162000 باشد، طول آن زنجیر سلولز چند آنگسترم خواهد بود؟
- ۱) 51500
 - ۲) 5150
 - ۳) 515
 - ۴) 51500
- ۱۲۵- اگر زنجیر سلولزی از 999 واحد گلوكزی تشکیل شده باشد، دارای چند گروه عاملی هیدروکسیل خواهد بود؟
- ۱) 2997
 - ۲) 2998
 - ۳) 2999
 - ۴) 2000
- ۱۲۶- محصول واکنش صنعتی مقابل چیست؟
- ۱) استات گلوكز
 - ۲) استات سلولز
 - ۳) کدام یک از توالی‌های رنگبری زیر از نوع ECF است؟
 - ۴) CEHDED
- ۱۲۷- کدام عبارت زیر در مورد پالایش خمیر کاغذ صحیح است؟
- ۱) پالایش خمیر کاغذ سفید مشکل‌تر از خمیر کاغذ قهوه‌ای است.
 - ۲) پالایش خمیر کاغذ سولفیت آسان‌تر از خمیر کاغذ کرافت است.
 - ۳) پالایش خمیر کاغذهای محتوی درصد بالایی از همی‌سلولزها، مشکل است.
 - ۴) خمیر کاغذهای محتوی درصد بالایی از لیگنین، به آسانی پالایش می‌شوند.
- ۱۲۸- منظور از ماندگاری در گذر اول در شیمی پایانه تر کاغذ چیست؟
- ۱) نسبت مقدار مواد باقیمانده در کاغذ به مقدار مواد در آب سفید
 - ۲) نسبت مقدار مواد باقیمانده در کاغذ به مقدار مواد در پرس ماشین کاغذ
 - ۳) نسبت مقدار مواد باقیمانده در کاغذ به مقدار مواد ورودی به مرحله کاغذسازی
 - ۴) نسبت مقدار مواد باقیمانده در کاغذ به مقدار مواد ریخته شده از جعبه تغذیه بر روی توری کدام دسته از افزودنی‌های زیر جزء افزودنی‌های کمک کننده به بهبود فرآیند تولید کاغذ می‌باشد؟
- ۱۲۹- (۱) عوامل رنگی کننده کاغذ (۲) عوامل آهاردهی کاغذ (۳) پرکننده‌ها
- ۱۳۰- (۱) مواد افزاینده ماندگاری (۲) کدام عامل اکسیداسیون لیگنین می‌باشد؟
- ۱۳۱- (۱) $C_6H_{10}O_2$ (۲) Na_2S (۳) $KMnO_4$ (۴) C_2H_5OH
- ۱۳۲- افزایش درجه کریستالیه سلولز سبب کاهش کدام مورد می‌شود؟
- ۱) ثبات ابعادی کاغذ
 - ۲) سختی کاغذ
 - ۳) نرمی کاغذ
- ۱۳۳- با زیاد بودن کدام یک از ترکیبات زیر در خمیر، عملیات پالایش بهتر و آسان‌تر صورت می‌گیرد؟
- ۱) خاکستر
 - ۲) سلولز آلفا
 - ۳) لیگنین
 - ۴) همی‌سلولزها
- ۱۳۴- رزین که در آهاردهی و خصوصیت ضد تر شوندگی کاغذ مصرف می‌شود، عمدتاً از چه دسته‌ای از ترکیبات تشکیل شده است؟
- ۱) اسیدهای رزینی
 - ۲) اسیدهای چرب اشباع شده
 - ۳) اسیدهای خشک شونده
 - ۴) رزین‌های پلیمری سنتزی
- ۱۳۵- در عملیات پخت سولفیت، ترکیب $NaHSO_3$ ، معرف چیست؟
- ۱) دیوکسید گوگرد کل
 - ۲) دیوکسید گوگرد آزاد (اسید سولفوره)
 - ۳) دیوکسید گوگرد آزاد (اسید سولفوره)
- ۱۳۶- کدام یک از ترکیبات زیر در روش‌های رنگبری با حفظ لیگین مصرف می‌شود؟
- ۱) اوزون (O_3)
 - ۲) دی‌تیونیت سدیم ($NO_2S_2O_4$)
 - ۳) سولفیت سدیم (Na_2SO_3)
 - ۴) دیوکسید کلر (ClO_2)
- ۱۳۷- اگر اختلاف سرعت جت خروجی از هدباکس و سرعت توری ماشین برابر صفر باشد، مقاومت کششی در جهت ماشین و مقاومت کششی در جهت عرض ماشین چگونه خواهد بود؟
- ۱) حداقل - حداقل
 - ۲) حداقل - حداقل
 - ۳) حداقل - حداقل
 - ۴) حداقل - حداقل
- ۱۳۸- جهت استخراج زایلان از هولوسلولز، کدام حلال اثر تخریب کمی داشته و مناسبتر است؟
- ۱) دی‌میتل سولفوکسید
 - ۲) محلول فهلینگ
 - ۳) هیدروکسید باریم
 - ۴) هیدروکسید سدیم
- ۱۳۹- جفت شدن اکسایشی واحدهای اولیه لیگنین بوسیله پیوندهای $-O-O-$ سبب تولید چه ساختارهایی می‌شوند؟
- ۱) ساختارهای دی‌آریل اتر
 - ۲) ساختارهای بی‌فنیل
 - ۳) ساختارهای دی‌آلکیل اتر
 - ۴) ساختارهای بنزیل آرایل اتر
- ۱۴۰- کدام یک از ترکیبات زیر عموماً در چوب پهن برگان یافت می‌شود؟
- ۱) اسیدگالیک
 - ۲) پینوسیلوین
 - ۳) تاکسیفولین
 - ۴) کونیدنورین
- ۱۴۱- در کدام یک از روش‌های تهیه خمیر، عمل پخت و رنگبری همزمان انجام می‌گیرد؟
- ۱) NSSC
 - ۲) CTMP
 - ۳) APMP
 - ۴) CMP

- ۱۴۲- اثر pH مایع پخت در بالاتر از ۱۲ بر سطح مقطع موثر منافذ مویین خرده چوب‌ها چگونه است؟
- (۱) مقدار آن در جهت طولی افزایش می‌یابد.
 - (۲) مقدار آن در جهت طولی کاهش می‌یابد.
 - (۳) مقدار آن در جهت شعاعی و مماسی افزایش می‌یابد.
 - (۴) مقدار آن در جهت شعاعی و مماسی کاهش می‌یابد.
- ۱۴۳- پلی‌سولفید چه تأثيری بر بازده خمیر کاغذ کرافت دارد؟
- (۱) با کاهش گروه آلدھيدی، کربوهیدرات‌ها را پایدار می‌کند و بازده را افزایش می‌دهد.
 - (۲) با اکسایش گروه آلدھيدی، کربوهیدرات‌ها را تخریب می‌کند و بازده را کاهش می‌دهد.
 - (۳) با اکسایش گروه آلدھيدی، کربوهیدرات‌ها را پایدار می‌کند و بازده را افزایش می‌دهد.
 - (۴) با کاهش گروه آلدھيدی، کربوهیدرات‌ها را تخریب می‌کند و بازده را کاهش می‌دهد.
- ۱۴۴- دلایل لیگنین زدایی آسان‌تر پهن برگان در مقایسه با سوزنی برگان کدام است؟
- (۱) مقدار کمتر لیگنین و فراوانی بیشتر اتصال‌های کربن - کربن
 - (۲) مقدار کمتر لیگنین و فراوانی کمتر اتصال‌های اتری
 - (۳) مقدار کمتر لیگنین و فراوانی بیشتر اتصال‌های اتری
 - (۴) وجود کدام‌یک از گروه‌های عاملی زیر در لیگنین ضروریست تا در محیط قلیایی کینون متاید تشکیل شود؟
- ۱۴۵- کدام‌یک از واکنش‌های زیر فقط در فاز لیگنین زدائی چوب در دمای بالای ۱۴۰°C روی می‌دهد؟
- (۱) قطع پیوندهای $\alpha-O-\beta$ -لیگنین
 - (۲) تخریب تدریجی (peeling) کربوهیدرات‌ها
 - (۳) هیدرولیز قلیایی کربوهیدرات‌ها
 - (۴) متوكسیل
- ۱۴۶- دو نمونه محلول خمیر کاغذ یکی به حجم ۵۰۰ میلی‌لیتر و خشکی ۲ درصد و دیگری به حجم ۴۰۰ میلی‌لیتر و خشکی ۵ درصد در اختیار داریم. اگر این دو نمونه با یکدیگر مخلوط شوند. درصد خشکی مخلوط کدام است؟
- (۱) ۳/۱
 - (۲) ۳/۲
 - (۳) ۳/۳
 - (۴) ۳/۵
- ۱۴۷- عوامل آهاردهنده، مصنوعی مانند AKD و ASA با گروه‌های هیدروکسیل الیاف سلولزی چه نوع اتصالی به وجود می‌آورند؟
- (۱) اتصال استری
 - (۲) اتصال اتری
 - (۳) AKD اتصال اتری و ASA اتصال استری
 - (۴) برهمنکش بین این مواد و الیاف سلولزی فقط فیزیکی است.
- ۱۴۸- از میان لیگنین‌های زیر، کدام‌یک در شرایط اسیدی تهییه می‌شود؟
- (۱) لیگنین یورکمن
 - (۲) لیگنین ارگانوسولو
 - (۳) لیگنین کرافت
 - (۴) لیگنین دیوکسان
- ۱۴۹- لیکور مصرف شده کدام‌یک از فرایندهای تولید خمیر زیر بیشترین لیگنین حل شده (مقدار مواد جامد بیشتری) را دارد؟
- (۱) لیکور مصرف شده کرافت
 - (۲) لیکور مصرف شده فرایند CMP
 - (۳) لیکور مصرف شده فرایند APMP
 - (۴) لیکور مصرف شده فرایند NSSC

- ۱۵۱- از نظر خواسته‌های مصرف کنندگان گرده‌بینه‌های با ارزش برای مصرف در کارخانجات روکش سازی به طریق لوله‌بری، حداقل طول و قطر گرده بینه‌های جنگلی پرتریب کدام است؟
- (۱) ۲/۵ - ۱/۳ متر و ۴۰ - ۳۰ سانتی متر
 - (۲) ۳ متر و ۳۰ سانتی متر
 - (۳) ۵ متر و ۴۰ - ۳۵ سانتی متر
- ۱۵۲- این سؤال که «چه چیز تولید شود؟» در اقتصاد مطرح نبود اگر:
- (۱) سطح درآمد مردم به اندازه کافی بالا بود.
 - (۲) منابع تولید زیاد و در مالکیت دولت‌ها بود.
 - (۳) عوال تولید نامحدود و خواست بشر محدود بود.
 - (۴) کنترل جمعیت بطور مؤثر در سراسر دنیا انجام می‌شد
- ۱۵۳- کدامیک از هزینه‌های زیر در کوتاه مدت با افزایش تولید MDF ازاماً کاهش می‌یابد؟
- (۱) هزینه ثابت کل
 - (۲) هزینه متوسط متغیر
 - (۳) هزینه متوسط ثابت
 - (۴) هزینه نهایی
- ۱۵۴- سیاست کف قیمت در جهت حمایت از و قیمت کف قیمت تعادلی است.
- (۱) تولیدکنندگان - بالای
 - (۲) تولیدکنندگان - زیر
 - (۳) مصرف کنندگان - زیر
 - (۴) مصرف کنندگان - بالای
- ۱۵۵- مبنای هزینه تمام شده و کنترل مقادیر تولید از اختصاصات کدام بازار است؟
- (۱) بازار انحصار مطلق خرید
 - (۲) بازار انحصار مطلق فروش
 - (۳) بازار رقابت آزاد
 - (۴) بازار رقابت کامل
- ۱۵۶- در امتداد یک منحنی تقاضای خطی فرآورده کاغذی، کشش قیمتی تقاضا واحد است
- (۱) ثابت است
 - (۲) همراه با کاهش قیمت افزایش می‌یابد
 - (۳) همراه با افزایش قیمت افزایش می‌یابد
 - (۴) همراه با افزایش قیمت افزایش می‌یابد
- ۱۵۷- کدامیک از گزینه‌های زیر در رابطه با قیمت تعادلی درست نیست؟
- (۱) اگر عرضه کاهش یابد و تقاضا ثابت باقی بماند قیمت تعادلی افزایش می‌یابد.
 - (۲) اگر تقاضا افزایش یابد و عرضه کاهش یابد قیمت تعادلی افزایش می‌یابد.
 - (۳) اگر عرضه افزایش یابد و تقاضا کاهش یابد قیمت تعادلی کاهش می‌یابد.
 - (۴) اگر تقاضا کاهش یابد و عرضه افزایش یابد قیمت تعادلی افزایش می‌یابد.
- ۱۵۸- مهمترین دلیل عدم توسعه کشورهای توسعه نیافته به رغم داشتن منابع طبیعی فراوان عبارتست از:
- (۱) فروش مواد خام و ایجاد ارزش افزوده در کشور وارد کننده
 - (۲) ناتوانی در خرید مواد خام و محصولات منابع طبیعی
 - (۳) ناتوانی در فروش مواد خام و محصولات منابع طبیعی
 - (۴) قیمت پائین محصولات و هزینه‌های بالای بهره‌برداری از منابع طبیعی
- ۱۵۹- توابع عرضه و تقاضا برای کالایی عبارتنداز $P = D + P = 40$ قیمت تعادلی عبارتست از:
- (۱) ۱۴
 - (۲) ۱۵
 - (۳) ۱۶
 - (۴) ۱۸
- ۱۶۰- کدام یک از سیاست‌های اقتصادی زیر موجب افزایش عرضه می‌شود؟
- (۱) سیاست تشییت قیمت‌ها
 - (۲) سیاست تعیین سقف قیمت‌ها
 - (۳) سیاست تضمین قیمت‌ها
 - (۴) سیاست تنظیم عرضه و تقاضا
- ۱۶۱- کدامیک از مواد اولیه زیر، در حال حاضر به عنوان عامل کارآمدی صنعت چوب (نشوپان، تخته لایه...) و کاغذ مناطق خارج از شمال کشور شناخته می‌شود؟
- (۱) اکالیپتوس
 - (۲) بلوط
 - (۳) صنوبر
 - (۴) گز
- ۱۶۲- عرضه اوراق فشرده درجه ۳ بجای درجه ۱ به کشورهای آسیای میانه به عنوان:
- (۱) عامل انحلال تقاضا یا بازاریابی مخالف می‌باشد.
 - (۲) عامل معکوس کردن تقاضا یا بازاریابی تبدیلی می‌باشد.
 - (۳) عامل گستینگی یا خلل در سیستم بازاریابی (سیستم زنجیروار تولید تا مصرف) است.
 - (۴) عامل برطرف کننده نیازها و خواسته‌های مشتریان با روش کاهش تقاضا یا همان عدم بازاریابی می‌باشد.
- ۱۶۳- کیفیت تخته سه لایه سفید صنوبر ایران پایین می‌باشد و مصرف کنندگان، تمايلی به مصرف آن ندارند و نسبت به نوع عرضه آن بی‌تفاوت می‌باشد؛ در این صورت روش بازاریابی مناسب آن برای تولیدکنندگان کدام است:
- (۱) بازاریابی انگیزشی
 - (۲) بازاریابی ابقایی
 - (۳) بازاریابی همزمانی
 - (۴) ترکیبی از سه نوع بازاریابی
- ۱۶۴- اگر تولیدکنندگان کالای چوبی نشوپان با افزایش قیمت نشوپان، آن کالا را بیشتر از قبل تولید کنند و از تولید کالای مشابه (تخته سه لایه) صرف نظر کنند بنابراین می‌توان نتیجه گرفت
- (۱) کششی منحنی عرضه نشوپان کم است.
 - (۲) کششی منحنی عرضه نشوپان مثبت است.
 - (۳) کششی منحنی عرضه تخته سه لایه مثبت است.
- ۱۶۵- اگر قیمت و تقاضای اولیه به عنوان پایه محاسبات برای کشش تقاضا در نظر گرفته شود و اطلاعات زیر در دسترس باشد:
- قیمت چوب صنوبر از ۱۱۰ تومان به ۱۴۰ تومان افزایش پیدا کند و در قیمت ۱۱۰ تومان، ۱۰ کیلو چوب صنوبر خریداری شود و با افزایش قیمت به ۱۴۰ تومان، ۷ کیلو چوب صنوبر خریداری شود، کشش تقاضای چوب صنوبر کدامیک از مقادیر زیر است؟
- (۱) ۰,۹۵ - ۰,۹۰
 - (۲) ۱,۱ - ۲,۱
 - (۳) ۳ - ۵,۰
 - (۴) ۴ - ۲,۱
- ۱۶۶- در صورتیکه کشش پذیری تقاضا زیاد باشد با افزایش قیمت تخته فیبر بادانسته متوسط (MDF)، درآمد کل این کالای چوبی
- (۱) افزایش پیدا می‌کند.
 - (۲) کاهش پیدا می‌کند.
 - (۳) ابتدا افزایش و سپس کاهش پیدا می‌کند.
 - (۴) ابتدا کاهش و سپس افزایش پیدا می‌کند.
- ۱۶۷- بر طبق نظر سازمان FAO قطع سرانه چوب در دنیا چند متر مکعب است؟
- (۱) ۱,۳
 - (۲) ۱
 - (۳) ۰,۸
 - (۴) ۳

- اگر نرخ رشد جمعیت ۲,۸ درصد، آمار جمعیت در سال اول، ۵ میلیون نفر و تقاضای سرانه کاغذ ۲,۵ کیلوگرم باشد، با توجه به رابطه کشش درآمدی و پیش‌بینی تقاضا، آمار جمعیت در سال پنجم چند میلیون نفر و میزان مصرف کاغذ در سال پنجم چند میلیون کیلوگرم بترتیب خواهد بود؟
- (۱) ۱۴,۴ - ۵,۷۴ (۲) ۱۵,۴ - ۵,۷۴ (۳) ۱۲,۴ - ۶,۷۴ (۴) ۱۴,۴ - ۶,۷۴
- پارگی الیاف متوسط در کدام استاندارد کارخانه برای الوار مجاز می‌باشد؟
- (۱) B (۲) C (۳) D (۴) E
- اگر گرهی در سطح پهن تیر یا تراورسی قرار داشته باشد و از ضخامت آن عبور نکرده باشد، کدام حالت اندازه گیری می‌شود؟
- (۱) A؛ برابر میانگین قطر گره (۲) B؛ اندازه حداقل ابعاد گره (۳) C؛ اندازه کناره سطح باریک تا خط موازی با کناره (۴) D؛ اندازه بین خط موازی با کناره‌ها
- انحراف از حالت مستقیم در کاهش فاکتور تبدیل کدام نوع گرده‌بینه اثر شدیدی دارد؟
- (۱) گرده‌بینه‌های کم قطرتر (۲) گرده‌بینه‌های قطورتر (۳) تمامی گرده‌بینه‌های سوزنی برگان (۴) تمامی گرده‌بینه‌های پهن برگان
- تعداد بوروفوت تخته‌ای به ضخامت ۴ اینچ در پهنهای ۸ اینچ و به طول ۱۲ فوت چه میزان می‌باشد؟
- (۱) ۳۲ (۲) ۴۸ (۳) ۱۲۴ (۴) ۳۸۴
- میزان اندازه سطحی (SM) تخته‌ای به ضخامت ۲ اینچ و به پهنهای ۱۰ اینچ و طول ۱۸ فوت چه میزان می‌باشد؟
- (۱) ۳۶۰ (۲) ۳۰ (۳) ۲۰ (۴) ۱۵
- درجه تخته‌ای از درخت پهن برگ به ابعاد ۲ اینچ در ۱۸ اینچ در ۱۰ اینچ در ۱۸ فوت، با فرض اینکه در بدترین سطح و در ۳ فوت طولی خود (دو انتهای) دارای عیب گره و ترک به اندازه‌های متفاوت باشد، کدام است؟
- (۱) درجه انتخابی (۲) درجه یک عمومی (۳) درجه دو عمومی (۴) درجه FAS
- روش تالی کدام است؟
- (۱) روش درجه‌بندی تخته‌های پوششی می‌باشد. (۲) روش درجه‌بندی تولیدات بهم چسبانیده شده می‌باشد. (۳) روشی برای اندازه گیری انحراف الوار با اتصال انگشتی می‌باشد. (۴) روشی برای اندازه گیری حجم الوار با استفاده از یک چوب معیار می‌باشد.
- با توجه به تقسیم‌بندی محصولات جنگلی، ضرایب ۰,۶ و ۱,۸۲ چوب خام، بترتیب مربوط به کدامیک از محصولات زیر است؟
- (۱) ذغال - گرده کاتین (۲) هیزم - تیری و تونلی (۳) هیزم - چوب آلات الواری (۴) ذغال - چوب آلات الواری
- کدامیک از گزینه‌های زیر در محدوده شاخه‌های ترمیم شده (گره‌ها) صحیح نمی‌باشد؟
- (۱) انحراف الیاف در جهت طولی (۲) نامنظم بودن دوایر سالیانه (۳) مقاومت متفاوت (۴) وزن مخصوص یکسان
- اگر قطر بزرگ گرده‌بینه‌ایی 30 cm و قطر کوچک آن $25,5\text{ cm}$ باشد در این صورت این گرده‌بینه از نظر نامنظمی سطح مقطع چه درجه‌ایی است؟
- (۱) درجه سه (۲) درجه دو (۳) درجه یک (۴) خارج از درجه
- با توجه به درجه بندی چوب آلات، حد قابل قبول عیب پوسیدگی برای چوب آلات درجه ۲ چند درصد از حجم چهار تراش است؟
- (۱) حداقل تا ۵ درصد (۲) حداقل تا ۱۰ درصد (۳) حداقل تا ۱۵ درصد (۴) حداقل تا ۲۵ درصد
- از بین گزینه‌های زیر، کدامیک، از معایبی می‌باشد که برای چوب خمیر کاغذسازی مطلوب نیست و محدودیت استفاده دارد؟
- (۱) مارپیچ تاری (۲) گره زنده (۳) نامنظمی سطح مقطع (۴) پوسیدگی قهوه‌ای